

安全旁站监理记录表

工程名称：禹州市晶能 50MW 光伏发电项目

编号：CZZH-YZJN-AQPZ-044

现场工作内容		拔桩施工作业。			
作业地点		11#光伏区。			
作业项目 主要危险分析		1、打桩机超负荷拔桩，易造成机械损坏。2、操作人员精神状态不佳，或起重指挥操作人员配合不协调，易发生机械损坏。3、操作员与指挥配合不协调 4、拔桩时损坏现场材料。			
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	现场拔桩作业 2 人，专职安全员 1 人、现场打桩机 1 台、拔桩前对工人进行了安全培训和安全三级安全教育、安全技术交底，安全劳保用品已配备，现场作业区设有警戒线，作业区域禁止入内，拔桩前对拔桩作业人员进行危险源分析和辨识，事故发生应采取的措施进行培训，工作票已签发同意拔桩就位，现场施工安全处于可控状态。			
	平面 布置	施工作业区平面布置科学合理，各类施工机械、工器具等的设置符合安全文明施工标准化管理规定要求。			
	安全 措施	工人佩戴安全帽、安全警戒线防护已到位、特种人员操作证合格有效、现场有专职安全人员指挥、安全措施满足作业条件。			
现场主 要问题	整改结果： 无安全隐患。		监 理 有 关 措 施	复验意见：	
	开始	2023 年 10 月 23 日 07 时 00 分	对 应 作 业	开始旁站时现场作业正常	
旁站 时间	结束	2023 年 10 月 23 日 17 时 30 分		结束旁站时现场作业正常	

旁站监理人员（签名）：

施工负责人（签名）：

杨刚



11#光伏区拔桩作业