

安全旁站监理记录表

工程名称：施耐德（广州）母线有限公司 591.84kWp 屋顶分布式光伏电站项目
 编号：BXGF-GZSND-AQPZ-001

现场工作内容		支架吊装		
作业地点		厂区车间北门口		
作业项目 主要危险分析		高空坠落—高空临边作业人员 高空落物—吊装物捆绑不牢、吊点不合理		
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	1、安全专职管理人员在场监督，屋面有专人指挥吊装作业 ☒ 是 ☐ 否 2、施工现场施工人员共 <u>8</u> 人，汽车吊 <u>1</u> 台，叉车 <u>1</u> 台，机械工作性能满足要求 ☒ 是 ☐ 否 3、现场人员所用劳保用品合格 ☒ 是 ☐ 否 4、有安全管理制度，并成立安全管理组织，项目经理为组长 ☒ 是 ☐ 否 5、施工单位吊装施工专项施工方案已获批 ☒ 是 ☐ 否 6、施工许可已得到厂方同意 ☒ 是 ☐ 否		
	平面 布置	1、施工现场拉设警戒区域 ☒ 是 ☐ 否 2、施工现场安全标示、标牌齐全 ☒ 是 ☐ 否		
	安全 措施	1、施工前进行工前班组交底 ☒ 是 ☐ 否 2、现场工人正确佩戴安全帽 ☒ 是 ☐ 否 3、吊装物吊点设置合理，吊具设置牢固可靠 ☒ 是 ☐ 否 4、施工现场全面禁烟，下班前工完场清料净 ☒ 是 ☐ 否		
现场 主要 问题	整改结果：无		监理 有关 措施	复验意见：无
旁站 时间	开始	2021 年 12 月 4 日 6 时 30 分	对应 作业	班前交底，施工准备
	结束	2021 年 12 月 4 日 17 时 30 分		清理现场，工完场清

旁站监理人员（签名）：李大延

施工负责人（签名）：胡强保

说明：

1、记录由旁站监理人员填写。

2、“施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。

安全旁站监理记录表

工程名称：施耐德（广州）母线有限公司 591.84kWp 屋顶分布式光伏电站项目
 编号：BXGF-GZSND-AQPZ-002

现场工作内容		组件吊装分散		
作业地点		厂区车间北门口		
作业项目 主要危险分析		高空坠落—高空临边作业人员 高空落物—吊装物捆绑不牢、吊点不合理		
施工现场安全文明施工评价	组织管理	1、安全专职管理人员在场监督，屋面有专人指挥吊装作业 ☒ 是 ☐ 否 2、施工现场施工人员共 8 人，汽车吊 1 台，叉车 1 台，机械工作性能满足要求 ☒ 是 ☐ 否 3、现场人员所用劳保用品合格 ☒ 是 ☐ 否 4、有安全管理制度，并成立安全管理组织，项目经理为组长 ☒ 是 ☐ 否 5、施工单位吊装施工专项施工方案已获批 ☒ 是 ☐ 否 6、施工许可已得到厂方同意 ☒ 是 ☐ 否		
	平面布置	1、施工现场拉设警戒区域 ☒ 是 ☐ 否 2、施工现场安全标示、标牌齐全 ☒ 是 ☐ 否 3、屋面采光带处设置警戒区域 ☒ 是 ☐ 否 4、屋面临边四周围栏已安装 ☒ 是 ☐ 否		
	安全措施	1、施工前进行工前班组交底 ☒ 是 ☐ 否 2、现场工人正确佩戴安全帽 ☒ 是 ☐ 否 3、吊装物吊点设置合理，吊具牢固可靠 ☒ 是 ☐ 否 4、施工现场全面禁烟，下班前工完场清料净 ☒ 是 ☐ 否		
现场主要问题		整改结果：无		监理有关措施
				复验意见：无
旁站时间	开始	2021 年 12 月 24 日 9 时 00 分		对应作业
	结束	2021 年 12 月 24 日 12 时 30 分		班前交底，施工准备 清理现场，工完场清

旁站监理人员（签名）：李旭

施工负责人（签名）：胡强

说明：

1、记录由旁站监理人员填写。

2、“施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。

安全旁站监理记录表

工程名称：施耐德（广州）母线有限公司 591.84kWp 屋顶分布式光伏电站项目

编号: BXGF-GZSND-AQPZ-003

现场工作内容			逆变器吊装		
作业地点			厂区车间北门口		
作业项目 主要危险分析			高空坠落—高空临边及采光带处临边作业 高空落物—吊装物捆绑不牢、吊点不合理、吊具不牢固		
施工现场安全文明施工评价	组织管理	1、安全专职管理人员在场监督，屋面有专人指挥吊装作业 ☒ 是 ☐ 否 2、施工现场施工人员共 <u>8</u> 人，汽车吊 <u>1</u> 台，机械工作性能满足要求 ☒ 是 ☐ 否 3、现场人员所用劳保用品合格 ☒ 是 ☐ 否 4、有安全管理制度，并成立安全管理组织，项目经理为组长 ☒ 是 ☐ 否 5、施工单位吊装施工专项施工方案已获批 ☒ 是 ☐ 否 6、施工许可已得到厂方同意 ☒ 是 ☐ 否			
	平面布置	1、施工现场拉设警戒区域 ☒ 是 ☐ 否 2、施工现场安全标示、标牌齐全 ☒ 是 ☐ 否 3、屋面采光带处设置警戒区域 ☒ 是 ☐ 否 4、屋面临边四周围栏已安装 ☒ 是 ☐ 否			
	安全措施	1、施工前进行工前进行班组交底 ☒ 是 ☐ 否 2、现场工人正确佩戴安全帽 ☒ 是 ☐ 否 3、吊装物吊点设置合理，吊具牢固可靠 ☒ 是 ☐ 否 4、施工现场全面禁烟，下班前工完场清料净 ☒ 是 ☐ 否			
现场主要问题	整改结果：无		监理有关措施	复验意见：无	
旁站时间	开始	2021年12月24日9时00分	对应作业	班前交底，施工准备	
	结束	2021年12月24日12时30分		清理现场，工完场清	

旁站监理人员（签名）：李永强

施工负责人(签名): 胡强保

说明:

- 1、记录由旁站监理人员填写。

- 2、“施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。

安全旁站监理记录表

工程名称：施耐德（广州）母线有限公司 591.84kWp 屋顶分布式光伏电站项目

编号: BXGF-GZSND-AQPZ-004

现场工作内容			检修通道板吊装		
作业地点			厂区车间北门口		
作业项目 主要危险分析			高空坠落—高空临边及采光带处临边作业 高空落物—吊装物捆绑不牢、吊点不合理、吊具不牢固		
施工现场安全文明施工评价	组织管理	1、安全专职管理人员在场监督，屋面有专人指挥吊装作业 ☒ 是 ☐ 否 2、施工现场施工人员共 <u>8</u> 人，汽车吊 <u>1</u> 台，机械工作性能满足要求 ☒ 是 ☐ 否 3、现场人员所用劳保用品合格 ☒ 是 ☐ 否 4、有安全管理制度，并成立安全管理组织，项目经理为组长 ☒ 是 ☐ 否 5、施工单位吊装施工专项施工方案已获批 ☒ 是 ☐ 否 6、施工许可已得到厂方同意 ☒ 是 ☐ 否			
	平面布置	1、施工现场拉设警戒区域 ☒ 是 ☐ 否 2、施工现场安全标示、标牌齐全 ☒ 是 ☐ 否 3、屋面采光带处设置警戒区域 ☒ 是 ☐ 否 4、屋面临边四周围栏已安装 ☒ 是 ☐ 否			
	安全措施	1、施工前进行工前进行班组交底 ☒ 是 ☐ 否 2、现场工人正确佩戴安全帽 ☒ 是 ☐ 否 3、吊装物吊点设置合理，吊具牢固可靠 ☒ 是 ☐ 否 4、施工现场全面禁烟，下班前工完场清料净 ☒ 是 ☐ 否			
现场主要问题	整改结果：无		监理有关措施	复验意见：无	
旁站时间	开始	2022 年 01 月 10 日 9 时 00 分		对应作业	班前交底，施工准备
	结束	2022 年 01 月 10 日 12 时 30 分			清理现场，工完场清

旁站监理人员（签名）：李永强

施工负责人(签名): 胡强保

说明:

- 1、记录由旁站监理人员填写。

- 2、“施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。

安全旁站监理记录表

工程名称：施耐德（广州）母线有限公司 591.84kWp 屋顶分布式光伏电站项目

编号: BXGF-GZSND-AQPZ-005

现场工作内容		厂房加固	
作业地点		厂房车间内	
作业项目 主要危险分析		触电—现场临时用电 高空坠落—登高升降机高空作业人员 高空落物—高处作业施工材料、工具等	
施工现场安全文明施工评价	组织管理	1、安全专职管理人员在场监督 ☒ 是 ☐ 否 2、施工现场施工人员共 <u>5</u> 人，升降机共 <u>1</u> 台，机械工作性能满足要求 ☒ 是 ☐ 否 3、现场人员所用劳保用品合格 ☒ 是 ☐ 否 4、有安全管理制度，并成立安全管理组织，项目经理为组长 ☒ 是 ☐ 否 5、施工单位大棚加固施工专项施工方案已获批 ☒ 是 ☐ 否	
	平面布置	1、施工现场拉设警戒区域 ☐ 是 ☐ 否 2、施工现场安全标示、标牌齐全 ☐ 是 ☐ 否 3、施工现场配置有效期内的灭火器 ☐ 是 ☐ 否	
	安全措施	1、施工前进行技术交底 ☒ 是 ☐ 否 2、现场工人正确佩戴安全帽、安全带等劳保用品 ☒ 是 ☐ 否 3、安全带牢固系在原屋面隅撑处 ☒ 是 ☐ 否 4、加固材料放置在操作平台内，平台栏杆下封闭 ☒ 是 ☐ 否 5、电钻、电动扳手施工工具用绳索牢固系于车护栏 ☒ 是 ☐ 否 6、施工现场全面禁烟，下班前工完场清料净 ☒ 是 ☐ 否	
现场主要问题	整改结果：		监理有关措施 复验意见：
旁站时间	开始	2021 年 12 月 14 日 18 时 00 分	对应作业
	结束	2021 年 12 月 31 日 08 时 00 分	
		班前交底，施工准备 清理现场，工完场清	

旁站监理人员（签名）：李永强

施工负责人（签名）：胡强保

说明:

- 1、记录由旁站监理人员填写。

- 2、“施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。