

(一期) 安全旁站记录

- 1、支架吊装
- 2、组件吊装与分散
- 3、接地材料吊装
- 4、检修通道材料吊装
- 5、逆变器吊装
- 6、电缆桥架吊装
- 7、光伏/交流电缆桥架吊装
- 8、并网柜吊装就位



安全旁站监理记录表

工程名称：浙江天能动力能源有限公司屋顶分布式光伏电站项目
 编号：ZJHL-ZWTN-PZ-1Q001

现场工作内容		导轨、夹具吊装	
作业地点		电池车间周边	
作业项目 主要危险分析		1. 高空坠落——高空临边作业 2. 高空落物——吊装物捆扎不牢、吊钩不合规	
施工现场安全文明 施工评价	组织管理	1、安全专职管理人员在场监督，屋面有专人指挥吊装作业 ☒ 是 ☐ 否 2、施工现场施工人员共8人，汽车吊1台，叉车1台，机械工作性能满足要求 ☒ 是 ☐ 否 3、现场人员所用劳保用品合格 ☒ 是 ☐ 否 4、有安全管理制度，并成立安全管理组织，项目经理为组长 ☒ 是 ☐ 否 5、施工单位吊装施工专项施工方案已获批 ☒ 是 ☐ 否 6、施工许可已得到厂方同意 ☒ 是 ☐ 否	
	平面布置	1、施工现场拉设警戒区域 ☒ 是 ☐ 否 2、施工现场安全标示、标牌齐全 ☒ 是 ☐ 否	
	安全措施	1、施工前进行工前班组交底 ☒ 是 ☐ 否 2、现场工人正确佩戴安全帽 ☒ 是 ☐ 否 3、吊装物吊点设置合理，吊具设置牢固可靠 ☒ 是 ☐ 否 4、施工现场全面禁烟，下班前工完场清料净 ☒ 是 ☐ 否	
现场主要问题	整改结果：无	监理有关措施	复验意见：无
旁站时间	开始：2021年10月30日7时30分 结束：2021年10月30日18时30分	对应作业	屋面安装，施工准备 拆卸设备，工完场清

旁站监理人员（签名）：李敏

施工负责人（签名）：吴振

说明：

1、记录由旁站监理人员填写。

2、“施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。



扫描全能王 创建

安全旁站监理记录表

工程名称：浙江天能动力能源有限公司屋顶分布式光伏电站项目
 编号：ZJJL-ZWTN-PZ-10002

现场工作内容		屋顶及车棚吊装	
作业地点		电池车间周边	
作业项目 主要危险分析		1. 高空坠落，——高空作业人员 2. 高空落物——吊装物捆扎不牢，吊钩不合理	
施工现场安全文明施工评价	组织管理	1、安全专职管理人员在场监督，屋面有专人指挥吊装作业 ☒ 是 ☐ 否 2、施工现场施工人员共8人，汽车吊1台，叉车1台，机械工作性能满足要求 ☒ 是 ☐ 否 3、现场人员所用劳保用品合格 ☒ 是 ☐ 否 4、有安全管理制度，并成立安全管理组织，项目经理为组长 ☒ 是 ☐ 否 5、施工单位吊装施工专项施工方案已获批 ☒ 是 ☐ 否 6、施工许可已得到厂方同意 ☒ 是 ☐ 否	
	平面布置	1、施工现场拉设警戒区域 ☒ 是 ☐ 否 2、施工现场安全标示、标牌齐全 ☒ 是 ☐ 否	
	安全措施	1、施工前进行工前班组交底 ☒ 是 ☐ 否 2、现场工人正确佩戴安全帽 ☒ 是 ☐ 否 3、吊装物吊点设置合理，吊具设置牢固可靠 ☒ 是 ☐ 否 4、施工现场全面禁烟，下班前工完场清料净 ☒ 是 ☐ 否	
现场主要问题	整改结果：无		监理有关措施 复验意见：无
	旁站时间	开始 2021年11月3日7时30分 结束 2021年11月3日18时0分	对应作业 工序交底，施工者 吊钩捆扎，工完场清

旁站监理人员（签名）：张磊

施工负责人（签名）：贝振民

说明：

1、记录由旁站监理人员填写。

2、“施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。



扫描全能王 创建

安全旁站监理记录表

工程名称：浙江天能动力能源有限公司屋顶分布式光伏电站项目

编号：ZJLJL-ZWTN-PZ-1000

现场工作内容		屋顶光伏安装	
作业地点		配电房南侧	
作业项目 主要风险分析		1. 高空坠落——高空作业人员 2. 高空落物——吊装作业物品捆绑不牢，吊索破机	
施工现场安全文明 施工评价	组织管理	1、安全专职管理人员在场监督，屋面有专人指挥吊装作业 ☒ 是 ☐ 否 2、施工现场施工人员共 9 人，汽车吊 1 台，叉车 1 台，机械工作性能满足要求 ☒ 是 ☐ 否 3、现场人员所用劳保用品合格 ☒ 是 ☐ 否 4、有安全管理制度，并成立安全管理组织，项目经理为组长 ☒ 是 ☐ 否 5、施工单位吊装施工专项施工方案已获批 ☒ 是 ☐ 否 6、施工许可已得到厂方同意 ☒ 是 ☐ 否	
	平面布置	1、施工现场拉设警戒区域 ☒ 是 ☐ 否 2、施工现场安全标示、标牌齐全 ☒ 是 ☐ 否	
	安全措施	1、施工前进行工前班组交底 ☒ 是 ☐ 否 2、现场工人正确佩戴安全帽 ☒ 是 ☐ 否 3、吊装物吊点设置合理，吊具设置牢固可靠 ☒ 是 ☐ 否 4、施工现场全面禁烟，下班前工完场清料净 ☒ 是 ☐ 否	
现场主要问题	整改结果：无	监理有关措施	复验意见：无
旁站时间	开始 2021 年 11 月 4 日 17 时 30 分 结束 2021 年 11 月 4 日 18 时 30 分	对应作业	光伏支架、板安装 清理现场，工完场清

旁站监理人员（签名）：李强

施工负责人（签名）：贝振民

说明：

1、记录由旁站监理人员填写。

2、“施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。



扫描全能王 创建

安全旁站监理记录表

工程名称：浙江天能动力能源有限公司屋顶分布式光伏电站项目

编号：ZHLJL-ZWTN-PZ-1Q004

现场工作内容		细件吊装	
作业地点		电池车间周边	
作业项目 主要危险分析		1. 高空坠落 — 高空作业作业人员 2. 高空坠物 — 吊装物捆扎不牢, 坠落伤人	
施工现场安全文明 施工评价	组织管理	1、安全专职管理人员在场监督, 屋面有专人指挥吊装作业 ☒ 是 ☐ 否 2、施工现场施工人员共 16 人, 汽车吊 1 台, 叉车 1 台, 机械工作性能满足要求 ☒ 是 ☐ 否 3、现场人员所用劳保用品合格 ☒ 是 ☐ 否 4、有安全管理制度, 并成立安全管理组织, 项目经理为组长 ☒ 是 ☐ 否 5、施工单位吊装施工专项施工方案已获批 ☒ 是 ☐ 否 6、施工许可已得到厂方同意 ☒ 是 ☐ 否	
	平面布置	1、施工现场拉设警戒区域 ☒ 是 ☐ 否 2、施工现场安全标示、标牌齐全 ☒ 是 ☐ 否	
	安全措施	1、施工前进行工前班组交底 ☒ 是 ☐ 否 2、现场工人正确佩戴安全帽 ☒ 是 ☐ 否 3、吊装物吊点设置合理, 吊具设置牢固可靠 ☒ 是 ☐ 否 4、施工现场全面禁烟, 下班前工完场清料净 ☒ 是 ☐ 否	
现场主要问题	整改结果: 吊物下站人, 已整改	监理有关措施	复验意见: 吊物不得乱放, 已整改
旁站时间	开始: 2021年11月17日 10时 结束: 2021年11月17日 16时00分	对应作业	棚顶安装, 清扫

旁站监理人员 (签名): 李银

施工负责人 (签名): 贝振飞

说明:

1、记录由旁站监理人员填写。

2、“施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求, 在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化, 宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录, 但应力求全面, 避免漏项。



扫描全能王 创建

安全旁站监理记录表

工程名称：浙江天能动力能源有限公司屋顶分布式光伏电站项目

编号：ZHLJL-ZWTN-PZ-10005

现场工作内容		组件吊装验收	
作业地点		电池车间周边	
作业项目 主要危险分析		1. 高空坠落 — 高空临边作业 2. 高空坠物 — 吊装物捆扎不牢，吊钩不合规	
施工现场安全文明 施工评价	组织管理	1、安全专职管理人员在场监督，屋面有专人指挥吊装作业 ☒ 是 ☐ 否 2、施工现场施工人员共 16 人，汽车吊 1 台，叉车 1 台，机械工作性能满足要求 ☒ 是 ☐ 否 3、现场人员所用劳保用品合格 ☒ 是 ☐ 否 4、有安全管理制度，并成立安全管理组织，项目经理为组长 ☒ 是 ☐ 否 5、施工单位吊装施工专项施工方案已获批 ☒ 是 ☐ 否 6、施工许可已得到厂方同意 ☒ 是 ☐ 否	
	平面布置	1、施工现场拉设警戒区域 ☒ 是 ☐ 否 2、施工现场安全标示、标牌齐全 ☒ 是 ☐ 否	
	安全措施	1、施工前进行工前班组交底 ☒ 是 ☐ 否 2、现场工人正确佩戴安全帽 ☒ 是 ☐ 否 3、吊装物吊点设置合理，吊具设置牢固可靠 ☒ 是 ☐ 否 4、施工现场全面禁烟，下班前工完场清料净 ☒ 是 ☐ 否	
现场主要问题	整改结果：无	监理有关措施	复验意见：无
旁站时间	开始	2021 年 11 月 19 日 8 时 00 分	对应作业
	结束	2021 年 11 月 19 日 16 时 00 分	清理现场，工完料净

旁站监理人员（签名）：张

施工负责人（签名）：贝振飞

说明：

1、记录由旁站监理人员填写。

2、“施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。



扫描全能王 创建

安全旁站监理记录表

工程名称：浙江天能动力能源有限公司屋顶分布式光伏电站项目

编号：ZJJL-ZWTN-PZ-1Q006

现场工作内容		组件吊装分板	
作业地点		电池车间周边	
作业项目 主要风险分析		1. 高空坠物 — 高空作业人员 2. 高空坠物 — 吊物捆扎不牢，吊钩不牢固	
施工现场安全文明 施工评价	组织管理	1、安全专职管理人员在场监督，屋面有专人指挥吊装作业 ☒ 是 ☐ 否 2、施工现场施工人员共16人，汽车吊1台，叉车1台，机械工作性能满足要求 ☒ 是 ☐ 否 3、现场人员所用劳保用品合格 ☒ 是 ☐ 否 4、有安全管理制度，并成立安全管理组织，项目经理为组长 ☒ 是 ☐ 否 5、施工单位吊装施工专项施工方案已获批 ☒ 是 ☐ 否 6、施工许可已得到厂方同意 ☒ 是 ☐ 否	
	平面布置	1、施工现场拉设警戒区域 ☒ 是 ☐ 否 2、施工现场安全标示、标牌齐全 ☒ 是 ☐ 否	
	安全措施	1、施工前进行工前班组交底 ☒ 是 ☐ 否 2、现场工人正确佩戴安全帽 ☒ 是 ☐ 否 3、吊装物吊点设置合理，吊具设置牢固可靠 ☒ 是 ☐ 否 4、施工现场全面禁烟，下班前工完场清料净 ☒ 是 ☐ 否	
现场主要问题	1. 未定安全帽佩戴不规范		监理有关措施 整改结果：已整改 复验意见：符合要求整改
旁站时间	开始	2021年1月27日8时00分	对应作业
	结束	2021年1月27日14时00分	

旁站监理人员（签名）：李强

施工负责人（签名）：吴振飞

说明：

1、记录由旁站监理人员填写。

2、“施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。



扫描全能王 创建

安全旁站监理记录表

工程名称：浙江天能动力能源有限公司屋顶分布式光伏电站项目

编号：ZJQL-ZWTX-PZ-10007

现场工作内容		组件吊装验收	
作业地点		电池车间 屋顶	
作业项目 主要危险分析		高空作业——高空坠物 2、高空落物——吊钩不合规，吊钩损坏严重	
施工现场安全文明施工评价	组织管理	1、安全专职管理人员在场监督，屋面有专人指挥吊装作业 ☒ 是 ☐ 否 2、施工现场施工人员共16人，汽车吊1台，叉车1台，机械工作性能满足要求 ☒ 是 ☐ 否 3、现场人员所用劳保用品合格 ☒ 是 ☐ 否 4、有安全管理制度，并成立安全管理组织，项目经理为组长 ☒ 是 ☐ 否 5、施工单位吊装施工专项施工方案已获批 ☒ 是 ☐ 否 6、施工许可已得到厂方同意 ☒ 是 ☐ 否	
	平面布置	1、施工现场拉设警戒区域 ☒ 是 ☐ 否 2、施工现场安全标示、标牌齐全 ☒ 是 ☐ 否	
	安全措施	1、施工前进行工前班组交底 ☒ 是 ☐ 否 2、现场工人正确佩戴安全帽 ☒ 是 ☐ 否 3、吊装物吊点设置合理，吊具设置牢固可靠 ☒ 是 ☐ 否 4、施工现场全面禁烟，下班前工完场清料净 ☒ 是 ☐ 否	
现场主要问题	整改结果：无		监理有关措施
			复验意见：无
旁站时间	开始	2021年11月24日 8时00分	对应作业
	结束	2021年11月24日 10时00分	

旁站监理人员（签名）：张敏

施工负责人（签名）：贝振飞

说明：

1、记录由旁站监理人员填写。

2、“施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。



扫描全能王 创建

安全旁站监理记录表

工程名称：浙江天能动力能源有限公司屋顶分布式光伏电站项目

编号：ZJHL-ZWTN-PZ-10008

现场工作内容		组件吊装分散	
作业地点		电池车间周边	
作业项目 主要危险分析		1. 高空坠落——高空作业人员 2. 高空落物——吊钩不合规，吊物捆扎不牢	
施工现场安全文明施工评价	组织管理	1、安全专职管理人员在场监督，屋面有专人指挥吊装作业 2、施工现场施工人员共19人，汽车吊1台，叉车1台，能满足要求 3、现场人员所用劳保用品合格 4、有安全管理制度，并成立安全管理组织，项目经理为组长 5、施工单位吊装施工专项施工方案已获批 6、施工许可已得到厂方同意	☒ 是 ☐ 否 ☒ 是 ☐ 否 ☒ 是 ☐ 否 ☒ 是 ☐ 否 ☒ 是 ☐ 否 ☒ 是 ☐ 否
	平面布置	1、施工现场拉设警戒区域 2、施工现场安全标示、标牌齐全	☒ 是 ☐ 否 ☒ 是 ☐ 否
	安全措施	1、施工前进行工前班组交底 2、现场工人正确佩戴安全帽 3、吊装物吊点设置合理，吊具设置牢固可靠 4、施工现场全面禁烟，下班前工完场清料净	☒ 是 ☐ 否 ☒ 是 ☐ 否 ☒ 是 ☐ 否 ☒ 是 ☐ 否
现场主要问题	整改结果：无	监理有关措施	复验意见：无
旁站时间	开始	2021年11月25日8时00分	对应作业
	结束	2021年11月25日16时00分	

旁站监理人员（签名）：张华

施工负责人（签名）：吴振民

说明：

1、记录由旁站监理人员填写。

2、“施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。



扫描全能王 创建

安全旁站监理记录表

工程名称：浙江天能动力能源有限公司屋顶分布式光伏电站项目

编号：ZJTL-ZWTN-PZ-10009

现场工作内容		接心检修吊装	
作业地点		电池车间周边	
作业项目 主要风险分析		1. 高空坠落——高空作业人员 2. 高空落物——吊钩不合格，吊物捆扎不牢。	
施工现场安全文明 施工评价	组织管理	1、安全专职管理人员在场监督，屋面有专人指挥吊装作业 2、施工现场施工人员共 9 人，汽车吊 1 台，叉车 1 台，能满足要求 3、现场人员所用劳保用品合格 4、有安全管理制度，并成立安全管理组织，项目经理为组长 5、施工单位吊装施工专项施工方案已获批 6、施工许可已得到厂方同意	☒ 是 ☐ 否 ☒ 是 ☐ 否 ☒ 是 ☐ 否 ☒ 是 ☐ 否 ☒ 是 ☐ 否 ☒ 是 ☐ 否
	平面布置	1、施工现场拉设警戒区域 2、施工现场安全标示、标牌齐全	☒ 是 ☐ 否 ☒ 是 ☐ 否
	安全措施	1、施工前进行工前班组交底 2、现场工人正确佩戴安全帽 3、吊装物吊点设置合理，吊具设置牢固可靠 4、施工现场全面禁烟，下班前工完场清料净	☒ 是 ☐ 否 ☒ 是 ☐ 否 ☒ 是 ☐ 否 ☒ 是 ☐ 否
现场主要问题	整改结果：无	监理有关措施	复验意见：无
旁站时间	开始 2021 年 11 月 29 日 8 时 00 分 结束 2021 年 11 月 29 日 16 时 00 分	对应作业	班前交底，浙江路 吊钩不合格，工完料净

旁站监理人员（签名）：李敏

施工负责人（签名）：贝振民

说明：

1、记录由旁站监理人员填写。

2、“施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。



扫描全能王 创建

安全旁站监理记录表

工程名称：浙江天能动力能源有限公司屋顶分布式光伏电站项目

编号：ZJTL-ZWTN-PZ-10010

现场工作内容		维修屋顶板吊装	
作业地点		电池厂房周边	
作业项目 主要危险分析		1. 高空坠落 —— 高空作业人员 2. 高空坠物 —— 吊物捆扎不牢、吊点不合格	
施工现场安全文明 施工评价	组织管理	1、安全专职管理人员在场监督，屋面有专人指挥吊装作业 ☒ 是 ☐ 否 2、施工现场施工人员共 3 人，汽车吊 1 台，叉车 1 台，机械工作性能满足要求 ☒ 是 ☐ 否 3、现场人员所用劳保用品合格 ☒ 是 ☐ 否 4、有安全管理制度，并成立安全管理组织，项目经理为组长 ☒ 是 ☐ 否 5、施工单位吊装施工专项施工方案已获批 ☒ 是 ☐ 否 6、施工许可已得到厂方同意 ☒ 是 ☐ 否	
	平面布置	1、施工现场拉设警戒区域 ☒ 是 ☐ 否 2、施工现场安全标示、标牌齐全 ☒ 是 ☐ 否	
	安全措施	1、施工前进行工前班组交底 ☒ 是 ☐ 否 2、现场工人正确佩戴安全帽 ☒ 是 ☐ 否 3、吊装物吊点设置合理，吊具设置牢固可靠 ☒ 是 ☐ 否 4、施工现场全面禁烟，下班前工完场清料净 ☒ 是 ☐ 否	
现场主要问题	整改结果：无		监理有关措施 复验意见：无
	旁站时间	开始 2021 年 12 月 3 日 8 时 00 分 结束 2021 年 12 月 3 日 16 时 00 分	对应作业 班组交底，施工准备 增加观测，工完料清

旁站监理人员（签名）：李强

施工负责人（签名）：贝振飞

说明：

1、记录由旁站监理人员填写。

2、“施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。



扫描全能王 创建

安全旁站监理记录表

工程名称：浙江天能动力能源有限公司屋顶分布式光伏电站项目

编号：ZJJL-ZWTN-PZ-10011

现场工作内容		屋顶吊装	
作业地点		电池车间屋顶	
作业项目 主要危险分析		1. 高空坠落 — 高空作业人员作业 2. 高处落物 — 吊物捆扎不牢，吊钩不合规	
施工现场安全文明施工评价	组织管理	1、安全专职管理人员在场监督，屋面有专人指挥吊装作业 ☒ 是 ☐ 否 2、施工现场施工人员共10人，汽车吊1台，叉车1台，机械工作性能满足要求 ☒ 是 ☐ 否 3、现场人员所用劳保用品合格 ☒ 是 ☐ 否 4、有安全管理制度，并成立安全管理组织，项目经理为组长 ☒ 是 ☐ 否 5、施工单位吊装施工专项施工方案已获批 ☒ 是 ☐ 否 6、施工许可已得到厂方同意 ☒ 是 ☐ 否	
	平面布置	1、施工现场拉设警戒区域 ☒ 是 ☐ 否 2、施工现场安全标示、标牌齐全 ☒ 是 ☐ 否	
	安全措施	1、施工前进行工前班组交底 ☒ 是 ☐ 否 2、现场工人正确佩戴安全帽 ☒ 是 ☐ 否 3、吊装物吊点设置合理，吊具设置牢固可靠 ☒ 是 ☐ 否 4、施工现场全面禁烟，下班前工完场清料净 ☒ 是 ☐ 否	
现场主要问题	整改结果：无	监理有关措施	复验意见：无
旁站时间	开始	2021年12月9日8时0分	对应作业
	结束	2021年12月9日18时0分	

旁站监理人员（签名）：

施工负责人（签名）：

说明：

1、记录由旁站监理人员填写。

2、“施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。



扫描全能王 创建

安全旁站监理记录表

工程名称：浙江天能动力能源有限公司屋顶分布式光伏电站项目

编号：ZJHL-ZWTN-PZ-10012

现场工作内容		光伏电缆吊装	
作业地点		电池车间 屋顶	
作业项目 主要危险分析		1. 高空坠落。——高空作业无防护 2. 高空落物 —— 吊物捆扎不牢，吊桌不合理	
施工现场安全文明 施工评价	组织管理	1、安全专职管理人员在场监督，屋面有专人指挥吊装作业 ☒ 是 ☐ 否 2、施工现场施工人员共 6 人，汽车吊 1 台，叉车 1 台，机械工作性能满足要求 ☒ 是 ☐ 否 3、现场人员所用劳保用品合格 ☒ 是 ☐ 否 4、有安全管理制度，并成立安全管理组织，项目经理为组长 ☒ 是 ☐ 否 5、施工单位吊装施工专项施工方案已获批 ☒ 是 ☐ 否 6、施工许可已得到厂方同意 ☒ 是 ☐ 否	
	平面布置	1、施工现场拉设警戒区域 ☒ 是 ☐ 否 2、施工现场安全标示、标牌齐全 ☒ 是 ☐ 否	
	安全措施	1、施工前进行工前班组交底 ☒ 是 ☐ 否 2、现场工人正确佩戴安全帽 ☒ 是 ☐ 否 3、吊装物吊点设置合理，吊具设置牢固可靠 ☒ 是 ☐ 否 4、施工现场全面禁烟，下班前工完场清料净 ☒ 是 ☐ 否	
现场主要问题	整改结果：无	监理有关措施	复验意见：无
旁站时间	开始 2021 年 12 月 17 日 8 时 0 分 结束 2021 年 12 月 17 日 16 时 0 分	对应作业	前期交底、安全防护、现场指挥、工完料净

旁站监理人员（签名）：

李敏

施工负责人（签名）：

贝振飞

说明：

1、记录由旁站监理人员填写。

2、“施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。



扫描全能王 创建

安全旁站监理记录表

工程名称：浙江天能动力能源有限公司屋顶分布式光伏电站项目

编号：ZHLJL-ZWTN-PZ-18013

现场工作内容		交流电缆吊装	
作业地点		电池车间周边	
作业项目 主要危险分析		1. 高空坠落——高空临电人员 2. 高空落物——吊物捆扎不牢，吊桌不合理	
施工现场安全文明 施工评价	组织管理	1、安全专职管理人员在场监督，屋面有专人指挥吊装作业 ☒ 是 ☐ 否 2、施工现场施工人员共 8 人，汽车吊 1 台，叉车 1 台，机械工作性能满足要求 ☒ 是 ☐ 否 3、现场人员所用劳保用品合格 ☒ 是 ☐ 否 4、有安全管理制度，并成立安全管理组织，项目经理为组长 ☒ 是 ☐ 否 5、施工单位吊装施工专项施工方案已获批 ☐ 是 ☐ 否 6、施工许可已得到厂方同意 ☒ 是 ☐ 否	
	平面布置	1、施工现场拉设警戒区域 ☒ 是 ☐ 否 2、施工现场安全标示、标牌齐全 ☒ 是 ☐ 否	
	安全措施	1、施工前进行工前班组交底 ☒ 是 ☐ 否 2、现场工人正确佩戴安全帽 ☒ 是 ☐ 否 3、吊装物吊点设置合理，吊具设置牢固可靠 ☒ 是 ☐ 否 4、施工现场全面禁烟，下班前工完场清料净 ☒ 是 ☐ 否	
现场主要问题	整改结果： ☒		监理有关措施 复验意见： ☒
旁站时间	开始	2021 年 12 月 22 日 8 时 0 分	对应作业
	结束	2021 年 12 月 22 日 16 时 0 分	班前交底、安全教育 现场监督、工完场清

旁站监理人员（签名）：李能

施工负责人（签名）：贝振民

说明：

1、记录由旁站监理人员填写。

2、“施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。



扫描全能王 创建

安全旁站监理记录表

工程名称：浙江天能动力能源有限公司屋顶分布式光伏电站项目
 编号：ZJHL-ZWTN-PZ-18014

现场工作内容		电缆桥架吊装	
作业地点		配电车间周边	
作业项目 主要危险分析		1. 高空坠落——高空作业人员 2. 高空落物——吊物捆扎不牢，脱落不合理。	
施工现场 安全文明 施工评价	组织管理	1、安全专职管理人员在场监督，屋面有专人指挥吊装作业 ☒ 是 ☐ 否 2、施工现场施工人员共 <u>6</u> 人，汽车吊 <u>1</u> 台，叉车 <u>1</u> 台，机械工作性能满足要求 ☒ 是 ☐ 否 3、现场人员所用劳保用品合格 ☒ 是 ☐ 否 4、有安全管理制度，并成立安全管理组织，项目经理为组长 ☒ 是 ☐ 否 5、施工单位吊装施工专项施工方案已获批 ☒ 是 ☐ 否 6、施工许可已得到厂方同意 ☒ 是 ☐ 否	
	平面布置	1、施工现场拉设警戒区域 ☒ 是 ☐ 否 2、施工现场安全标示、标牌齐全 ☒ 是 ☐ 否	
	安全措施	1、施工前进行工前班组交底 ☒ 是 ☐ 否 2、现场工人正确佩戴安全帽 ☒ 是 ☐ 否 3、吊装物吊点设置合理，吊具设置牢固可靠 ☒ 是 ☐ 否 4、施工现场全面禁烟，下班前工完场清料净 ☒ 是 ☐ 否	
现场主要问题	整改结果：无		监理有关措施 复验意见：无
旁站时间	开始	2021 年 12 月 26 日 8 时 0 分	对应作业
	结束	2021 年 12 月 26 日 16 时 0 分	

旁站监理人员（签名）：李锐

施工负责人（签名）：贝振飞

说明：

- 1、记录由旁站监理人员填写。
- 2、“施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。



扫描全能王 创建

安全旁站监理记录表

工程名称：浙江天能动力能源有限公司屋顶分布式光伏电站项目
 编号：ZHJL-ZWTN-PZ-1Q15

现场工作内容		并网柜吊装就位	
作业地点		电池车间旁并网柜	
作业项目 主要风险分析		高空坠落——高空作业人员 高空坠物——吊物捆扎不牢、吊钩不合理	
施工现场安全文明施工评价	组织管理	1、安全专职管理人员在场监督，屋面有专人指挥吊装作业 ☒ 是 ☐ 否 2、施工现场施工人员共 8 人，汽车吊 1 台，叉车 1 台，机械工作性能满足要求 ☒ 是 ☐ 否 3、现场人员所用劳保用品合格 ☒ 是 ☐ 否 4、有安全管理制度，并成立安全管理组织，项目经理为组长 ☒ 是 ☐ 否 5、施工单位吊装施工专项施工方案已获批 ☒ 是 ☐ 否 6、施工许可已得到厂方同意 ☒ 是 ☐ 否	
	平面布置	1、施工现场拉设警戒区域 ☒ 是 ☐ 否 2、施工现场安全标示、标牌齐全 ☒ 是 ☐ 否	
	安全措施	1、施工前进行工前班组交底 ☒ 是 ☐ 否 2、现场工人正确佩戴安全帽 ☒ 是 ☐ 否 3、吊装物吊点设置合理，吊具设置牢固可靠 ☒ 是 ☐ 否 4、施工现场全面禁烟，下班前工完场清料净 ☒ 是 ☐ 否	
现场主要问题	整改结果：无		监理有关措施 复验意见：无
旁站时间	开始	2021 年 12 月 28 日 8 时 0 分	对应作业
	结束	2021 年 12 月 28 日 16 时 0 分	并网柜底座、螺栓安装、清除现场、工完料净

旁站监理人员（签名）：李锐

施工负责人（签名）：贝振飞

说明：

- 1、记录由旁站监理人员填写。
- 2、“施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。



扫描全能王 创建

安全旁站监理记录表

工程名称：浙江天能动力能源有限公司屋顶分布式光伏电站项目

编号：ZJQJL-ZWTN-PZ-1016

现场工作内容		交流电缆桥架下线处安装	
作业地点		电池车间 电缆桥架下线处	
作业项目 主要危险分析		高空坠物——高空临边作业，登高作业人员。 高空落物——吊物捆扎不牢，吊索不合理。	
施工现场安全文明 施工评价	组织管理	1、安全专职管理人员在场监督，屋面有专人指挥吊装作业 ☒ 是 ☐ 否 2、施工现场施工人员共4人，汽车吊1台，叉车0台，机械工作性能满足要求 ☒ 是 ☐ 否 3、现场人员所用劳保用品合格 ☒ 是 ☐ 否 4、有安全管理制度，并成立安全管理组织，项目经理为组长 ☒ 是 ☐ 否 5、施工单位吊装施工专项施工方案已获批 ☒ 是 ☐ 否 6、施工许可已得到厂方同意 ☒ 是 ☐ 否	
	平面布置	1、施工现场拉设警戒区域 ☒ 是 ☐ 否 2、施工现场安全标示、标牌齐全 ☒ 是 ☐ 否	
	安全措施	1、施工前进行工前班组交底 ☒ 是 ☐ 否 2、现场工人正确佩戴安全帽 ☒ 是 ☐ 否 3、吊装物吊点设置合理，吊具设置牢固可靠 ☒ 是 ☐ 否 4、施工现场全面禁烟，下班前工完场清料净 ☒ 是 ☐ 否	
现场主要问题	整改结果：无		监理有关措施 复验意见：无
	旁站时间	开始 2021年12月31日 8时0分 结束 2021年12月31日 16时0分	对应作业 班组前交底

旁站监理人员（签名）：李锐

施工负责人（签名）：贝振飞

说明：

1、记录由旁站监理人员填写。

2、“施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。



扫描全能王 创建