

（二期）安全旁站记录

- 1、支架吊装
- 2、组件吊装与分散
- 3、接地材料吊装
- 4、检修通道材料吊装
- 5、逆变器吊装
- 6、电缆桥架吊装
- 7、光伏/交流电缆桥架吊装
- 8、并网柜吊装就位



安全旁站监理记录表

工程名称：浙江天能动力能源有限公司屋顶分布式光伏电站项目
 编号：ZJHL-ZWTV-PZ-20001

现场工作内容		东翼及西翼吊装	
作业地点		中试车间 周边	
作业项目 主要危险分析		1. 高空坠落 — 高空临边作业人员 2. 高空坠物 — 吊装物捆扎不牢, 吊点不合理.	
施工现场安全文明施工评价	组织管理	1、安全专职管理人员在场监督, 屋面有专人指挥吊装作业 ☒ 是 ☐ 否 2、施工现场施工人员共 9 人, 汽车吊 1 台, 叉车 1 台, 机械工作性能满足要求 ☒ 是 ☐ 否 3、现场人员所用劳保用品合格 ☒ 是 ☐ 否 4、有安全管理制度, 并成立安全管理组织, 项目经理为组长 ☒ 是 ☐ 否 5、施工单位吊装施工专项施工方案已获批 ☒ 是 ☐ 否 6、施工许可已得到厂方同意 ☒ 是 ☐ 否	
	平面布置	1、施工现场拉设警戒区域 ☒ 是 ☐ 否 2、施工现场安全标示、标牌齐全 ☒ 是 ☐ 否	
	安全措施	1、施工前进行工前班组交底 ☒ 是 ☐ 否 2、现场工人正确佩戴安全帽 ☒ 是 ☐ 否 3、吊装物吊点设置合理, 吊具设置牢固可靠 ☒ 是 ☐ 否 4、施工现场全面禁烟, 下班前完工场清料净 ☒ 是 ☐ 否	
现场主要问题	整改结果: 无		监理有关措施 复验意见: 无
旁站时间	开始	2021 年 10 月 31 日 8 时 0 分	对应作业
	结束	2021 年 10 月 31 日 16 时 0 分	

旁站监理人员 (签名):

施工负责人 (签名):

贝振民

说明:

1、记录由旁站监理人员填写。

2、“施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求, 在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化, 宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录, 但应力求全面, 避免漏项。



扫描全能王 创建

安全旁站监理记录表

工程名称：浙江天能动力能源有限公司屋顶分布式光伏电站项目
 编号：ZJLJL-ZWTV-PZ-20002

现场工作内容		夹具与导轨吊装	
作业地点		中试车间	
作业项目 主要危险分析		1. 高空坠落 — 高空作业人员 2. 高空落物 — 吊物捆扎不牢、吊点不合理。	
施工现场 安全文明 施工评价	组织管理	1、安全专职管理人员在场监督，屋面有专人指挥吊装作业 ☒ 是 ☐ 否 2、施工现场施工人员共 9 人，汽车吊 1 台，叉车 1 台，机械工作性能满足要求 ☒ 是 ☐ 否 3、现场人员所用劳保用品合格 ☒ 是 ☐ 否 4、有安全管理制度，并成立安全管理组织，项目经理为组长 ☒ 是 ☐ 否 5、施工单位吊装施工专项施工方案已获批 ☒ 是 ☐ 否 6、施工许可已得到厂方同意 ☒ 是 ☐ 否	
	平面布置	1、施工现场拉设警戒区域 ☒ 是 ☐ 否 2、施工现场安全标示、标牌齐全 ☒ 是 ☐ 否	
	安全措施	1、施工前进行工前班组交底 ☒ 是 ☐ 否 2、现场工人正确佩戴安全帽 ☒ 是 ☐ 否 3、吊装物吊点设置合理，吊具设置牢固可靠 ☒ 是 ☐ 否 4、施工现场全面禁烟，下班前工完场清料净 ☒ 是 ☐ 否	
现场主要问题	整改结果：无	监理有关措施	复验意见：无
旁站时间	开始 2021 年 11 月 4 日 7 时 20 分 结束 2021 年 11 月 4 日 16 时 30 分	对应作业	前期交底，施工准备 清理现场，工完料尽净。

旁站监理人员（签名）：李银

施工负责人（签名）：吴振

说明：

- 1、记录由旁站监理人员填写。
- 2、“施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。



扫描全能王 创建

安全旁站监理记录表

工程名称：浙江天能动力能源有限公司屋顶分布式光伏电站项目
 编号：ZJHL-ZWTV-PZ-20003

现场工作内容		组件吊装分散	
作业地点		光伏车间	
作业项目		高空作业 - 高空作业	
主要危险分析		高空落物 - 吊物捆扎不牢, 吊点不合理.	
施工现场安全文明施工评价	组织管理	1、安全专职管理人员在场监督，屋面有专人指挥吊装作业 2、施工现场施工人员共 17 人，汽车吊 1 台，叉车 1 台，能满足要求 3、现场人员所用劳保用品合格 4、有安全管理制度，并成立安全管理组织，项目经理为组长 5、施工单位吊装施工专项施工方案已获批 6、施工许可已得到厂方同意	☒ 是 ☐ 否 ☒ 是 ☐ 否 ☒ 是 ☐ 否 ☒ 是 ☐ 否 ☒ 是 ☐ 否 ☒ 是 ☐ 否
	平面布置	1、施工现场拉设警戒区域 2、施工现场安全标示、标牌齐全	☒ 是 ☐ 否 ☒ 是 ☐ 否
	安全措施	1、施工前进行工前班组交底 2、现场工人正确佩戴安全帽 3、吊装物吊点设置合理，吊具设置牢固可靠 4、施工现场全面禁烟，下班前工完场清料净	☒ 是 ☐ 否 ☒ 是 ☐ 否 ☒ 是 ☐ 否 ☒ 是 ☐ 否
现场主要问题	整改结果：无	监理有关措施	复验意见：无
旁站时间	开始 2021 年 11 月 18 日 8 时 0 分 结束 2021 年 11 月 18 日 16 时 0 分	对应作业	组件吊装, 转运 清理现场, 工完料净

旁站监理人员（签名）：李锐

施工负责人（签名）：贝振飞

说明：

1、记录由旁站监理人员填写。

2、“施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。



扫描全能王 创建

安全旁站监理记录表

工程名称：浙江天能动力能源有限公司屋顶分布式光伏电站项目
 编号：ZJHL-ZWTN-PZ-20004

现场工作内容		组件吊装及撤	
作业地点		中试车间	
作业项目 主要危险分析		高空坠落 —— 高空临边人员 高空落物 —— 吊物捆扎不牢、吊点不合理。	
施工现场安全文明施工评价	组织管理	1、安全专职管理人员在场监督，屋面有专人指挥吊装作业 2、施工现场施工人员共16人，汽车吊1台，叉车1台，能满足要求 3、现场人员所用劳保用品合格 4、有安全管理制度，并成立安全管理组织，项目经理为组长 5、施工单位吊装施工专项施工方案已获批 6、施工许可已得到厂方同意	☒ 是 ☐ 否 ☒ 是 ☐ 否 ☒ 是 ☐ 否 ☒ 是 ☐ 否 ☒ 是 ☐ 否 ☒ 是 ☐ 否
	平面布置	1、施工现场拉设警戒区域 2、施工现场安全标示、标牌齐全	☒ 是 ☐ 否 ☒ 是 ☐ 否
	安全措施	1、施工前进行工前班组交底 2、现场工人正确佩戴安全帽 3、吊装物吊点设置合理，吊具设置牢固可靠 4、施工现场全面禁烟，下班前完工场清料净	☒ 是 ☐ 否 ☒ 是 ☐ 否 ☒ 是 ☐ 否 ☒ 是 ☐ 否
现场主要问题	整改结果：无	监理有关措施	复验意见：无
旁站时间	开始：2021年11月25日8时0分 结束：2021年11月25日18时0分	对应作业	前期验收、施工准备 防坠措施、工完料净

旁站监理人员（签名）：张超

施工负责人（签名）：

贝振飞

说明：

- 1、记录由旁站监理人员填写。
- 2、“施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。



扫描全能王 创建

安全旁站监理记录表

工程名称: 浙江天能动力能源有限公司屋顶分布式光伏电站项目
编号: ZHJL-ZWTX PZ-20005

现场工作内容		中试车间周边 母线吊装分散	
作业地点		中试车间厂房	
作业项目 主要危险分析		高空坠落 — 高空临边人员 高空落物 — 吊物捆扎不牢, 吊点不合理	
施工现场安全文明施工评价	组织管理	1、安全专职管理人员在场监督, 屋面有专人指挥吊装作业 ☒ 是 ☐ 否 2、施工现场施工人员共__人, 汽车吊__台, 叉车__台, 机械工作性能满足要求 ☒ 是 ☐ 否 3、现场人员所用劳保用品合格 ☒ 是 ☐ 否 4、有安全管理制度, 并成立安全管理组织, 项目经理为组长 ☒ 是 ☐ 否 5、施工单位吊装施工专项施工方案已获批 ☒ 是 ☐ 否 6、施工许可已得到厂方同意 ☒ 是 ☐ 否	
	平面布置	1、施工现场拉设警戒区域 ☒ 是 ☐ 否 2、施工现场安全标示、标牌齐全 ☒ 是 ☐ 否	
	安全措施	1、施工前进行工前班组交底 ☒ 是 ☐ 否 2、现场工人正确佩戴安全帽 ☒ 是 ☐ 否 3、吊装物吊点设置合理, 吊具设置牢固可靠 ☒ 是 ☐ 否 4、施工现场全面禁烟, 下班前工完场清料净 ☒ 是 ☐ 否	
现场主要问题	整改结果	监理有关措施	复验意见
	开始 2021 年 11 月 29 日 8 时 0 分 结束 2021 年 11 月 29 日 16 时 0 分	对应作业	班前交底, 施工准备 吊装母线, 工完料清

旁站监理人员 (签名):

施工负责人 (签名):

说明:

1、记录由旁站监理人员填写。

2、“施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求, 在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化, 宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录, 但应力求全面, 避免漏项。



扫描全能王 创建

安全旁站监理记录表

工程名称：浙江天能动力能源有限公司屋顶分布式光伏电站项目
 编号：ZJQL-ZWTN PZ-20006

现场工作内容		接地材料吊装	
作业地点		光伏车间周边	
作业项目		高空作业——高空作业人员	
主要危险分析		高空落物——吊物捆扎不牢固，吊点不牢固	
施工现场安全文明施工评价	组织管理	1、安全专职管理人员在场监督，屋面有专人指挥吊装作业 2、施工现场施工人员共 <u>5</u> 人，汽车吊 <u>1</u> 台，叉车 <u>1</u> 台，机械工作性能满足要求 3、现场人员所用劳保用品合格 4、有安全管理制度，并成立安全管理组织，项目经理为组长 5、施工单位吊装施工专项施工方案已获批 6、施工许可已得到厂方同意	
	平面布置	1、施工现场拉设警戒区域 2、施工现场安全标示、标牌齐全	
	安全措施	1、施工前进行工前班组交底 2、现场工人正确佩戴安全帽 3、吊装物吊点设置合理，吊具设置牢固可靠 4、施工现场全面禁烟，下班前完工场清料净	
现场主要问题	整改结果：无		监理有关措施 复验意见：无
旁站时间	开始	2021年12月1日8时0分	对应作业
	结束	2021年12月1日16时0分	

旁站监理人员（签名）：

张立

施工负责人（签名）：

贝振飞

说明：

- 1、记录由旁站监理人员填写。
- 2、“施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。



扫描全能王 创建

安全旁站监理记录表

工程名称：浙江天能动力能源有限公司屋顶分布式光伏电站项目
 编号：ZJHL-ZWTN-PZ-20007

现场工作内容		运维通板吊装	
作业地点		中试车间	
作业项目		高空防落——高空临边作业人员	
主要危险分析		高空落物——吊物捆扎不牢，吊点不合理。	
施工现场安全文明施工评价	组织管理	1、安全专职管理人员在场监督，屋面有专人指挥吊装作业 2、施工现场施工人员共4人，汽车吊1台，叉车1台，能满足要求 3、现场人员所用劳保用品合格 4、有安全管理制度，并成立安全管理组织，项目经理为组长 5、施工单位吊装施工专项施工方案已获批 6、施工许可已得到厂方同意	☒ 是 ☐ 否 ☒ 是 ☐ 否 ☒ 是 ☐ 否 ☒ 是 ☐ 否 ☒ 是 ☐ 否 ☒ 是 ☐ 否
	平面布置	1、施工现场拉设警戒区域 2、施工现场安全标示、标牌齐全	☒ 是 ☐ 否 ☒ 是 ☐ 否
	安全措施	1、施工前进行工前班组交底 2、现场工人正确佩戴安全帽 3、吊装物吊点设置合理，吊具设置牢固可靠 4、施工现场全面禁烟，下班前工完场清料净	☒ 是 ☐ 否 ☒ 是 ☐ 否 ☒ 是 ☐ 否 ☒ 是 ☐ 否
现场主要问题	整改结果：无		监理有关措施 复验意见：无
旁站时间	开始	2021年12月3日8时0分	对应作业
	结束	2021年12月3日10时0分	

旁站监理人员（签名）：

施工负责人（签名）：

说明：

1、记录由旁站监理人员填写。

2、“施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。



扫描全能王 创建

安全旁站监理记录表

工程名称：浙江天能动力能源有限公司屋顶分布式光伏电站项目

编号：ZJ111-ZWTN-PZ-20008

现场工作内容		逆时针吊装	
作业地点		中试车间周边	
作业项目 主要风险分析		高空坠落，——高空临边作业 高处落物——吊物捆扎不牢，吊点不稳	
施工现场安全文明施工评价	组织管理	1、安全专职管理人员在场监督，屋面有专人指挥吊装作业 2、施工现场施工人员共 8 人，汽车吊 1 台，叉车 1 台，能满足要求 3、现场人员所用劳保用品合格 4、有安全管理制度，并成立安全管理组织，项目经理为组长 5、施工单位吊装施工专项施工方案已获批 6、施工许可已得到厂方同意	☒ 是 ☐ 否 ☐ 是 ☐ 否 ☒ 是 ☐ 否 ☐ 是 ☐ 否 ☒ 是 ☐ 否 ☒ 是 ☐ 否
	平面布置	1、施工现场拉设警戒区域 2、施工现场安全标示、标牌齐全	☒ 是 ☐ 否 ☒ 是 ☐ 否
	安全措施	1、施工前进行工前班组交底 2、现场工人正确佩戴安全帽 3、吊装物吊点设置合理，吊具设置牢固可靠 1、施工现场全面禁烟，下班前工完场清料净	☒ 是 ☐ 否 ☒ 是 ☐ 否 ☒ 是 ☐ 否 ☒ 是 ☐ 否
现场主要问题	整改结果：无	监理有关措施	复验意见：无
旁站时间	开始	2021 年 12 月 11 日 8 时 0 分	对应作业
	结束	2021 年 12 月 11 日 16 时 分	

旁站监理人员（签名）：李敏

施工负责人（签名）：

贝振飞

说明：

- 1、记录由旁站监理人员填写。
- 2、“施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。



扫描全能王 创建

安全旁站监理记录表

工程名称：浙江天能动力能源有限公司屋顶分布式光伏电站项目
 编号：ZHLJL-ZWTN-PZ-2009

现场工作内容		中试车间周边	
作业地点		中试车间周边	
作业项目		高处作业——高处临边作业人员	
主要危险分析		高空落物——吊钩扣孔不牢，吊点不合理。	
施工现场安全文明施工评价	组织管理	1、安全专职管理人员在场监督，屋面有专人指挥吊装作业 2、施工现场施工人员共 <u>6</u> 人，汽车吊 <u>1</u> 台，叉车 <u>1</u> 台，机械工作性能满足要求 3、现场人员所用劳保用品合格 4、有安全管理制度，并成立安全管理组织，项目经理为组长 5、施工单位吊装施工专项施工方案已获批 6、施工许可已得到厂方同意	☒ 是 ☐ 否 ☒ 是 ☐ 否 ☒ 是 ☐ 否 ☒ 是 ☐ 否 ☒ 是 ☐ 否 ☒ 是 ☐ 否
	平面布置	1、施工现场拉设警戒区域 2、施工现场安全标示、标牌齐全	☒ 是 ☐ 否 ☒ 是 ☐ 否
	安全措施	1、施工前进行工前班组交底 2、现场工人正确佩戴安全帽 3、吊装物吊点设置合理，吊具设置牢固可靠 4、施工现场全面禁烟，下班前工完场清料净	☒ 是 ☐ 否 ☒ 是 ☐ 否 ☒ 是 ☐ 否 ☒ 是 ☐ 否
现场主要问题	整改结果：无		监理有关措施 复验意见：无
旁站时间	开始：2021年12月17日 8时0分 结束：2021年12月17日 16时0分	对应作业	邵刚交底，施工作业 邵刚现场，邵刚签字

旁站监理人员（签名）：李锐

施工负责人（签名）：贝振民

说明：

- 1、记录由旁站监理人员填写。
- 2、“施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。



扫描全能王 创建

安全旁站监理记录表

工程名称：浙江天能动力能源有限公司屋顶分布式光伏电站项目

编号：ZJHL ZWFX PZ 20010

现场工作内容		光伏电缆敷设	
作业地点		机械车间周边	
作业项目 主要危险分析		高处坠落——高处临边作业 高空坠物——吊物捆扎不牢，吊点不稳	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	1、安全专职管理人员在场监督，屋面有专人指挥吊装作业 ☒ 是 ☐ 否 2、施工现场施工人员共8人，汽车吊1台，叉车1台，机械工作性 ☒ 是 ☐ 否 能满足要求 ☒ 是 ☐ 否 3、现场人员所用劳保用品合格 ☒ 是 ☐ 否 4、有安全管理制度，并成立安全管理组织，项目经理为组长 ☒ 是 ☐ 否 5、施工单位吊装施工专项施工方案已获批 ☒ 是 ☐ 否 6、施工许可已得到厂方同意 ☒ 是 ☐ 否	
	平面 布置	1、施工现场拉设警戒区域 ☒ 是 ☐ 否 2、施工现场安全标示、标牌齐全 ☒ 是 ☐ 否	
	安全 措施	1、施工前进行工前班组交底 ☒ 是 ☐ 否 2、现场工人正确佩戴安全帽 ☒ 是 ☐ 否 3、吊装物吊点设置合理，吊具设置牢固可靠 ☒ 是 ☐ 否 4、施工现场全面禁烟，下班前工完场清料净 ☒ 是 ☐ 否	
现场 主要 问题	整改结果：无		监理 有关 措施 复验意见：无
旁站 时间	开始	2021年12月20日8时0分	对应 作业
	结束	2021年12月20日16时0分	

旁站监理人员（签名）：

李强

施工负责人（签名）：

贝振飞

说明：

1、记录由旁站监理人员填写。

2、“施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。



扫描全能王 创建

安全旁站监理记录表

工程名称：浙江天能动力能源有限公司屋顶分布式光伏电站项目
 编号：ZJHL-ZWTV-PZ-202111

现场工作内容		交流电吊装屋顶光伏板。	
作业地点		中试车间	
作业项目 主要危险分析		高空坠物 — 高处作业人员 高空坠物 — 吊物捆扎不牢，吊点不稳。	
施工现场安全文明施工评价	组织管理	1、安全专职管理人员在场监督，屋面有专人指挥吊装作业 2、施工现场施工人员共 9 人，汽车吊 1 台，叉车 1 台，能满足要求 3、现场人员所用劳保用品合格 4、有安全管理制度，并成立安全管理组织，项目经理为组长 5、施工单位吊装施工专项施工方案已获批 6、施工许可已得到厂方同意	是 ☒ 否 ☐ 是 ☐ 否 ☐ 是 ☐ 否 ☐ 是 ☐ 否 ☐ 是 ☐ 否 ☐ 是 ☒ 否 ☐
	平面布置	1、施工现场拉设警戒区域 2、施工现场安全标示、标牌齐全	是 ☒ 否 ☐ 是 ☒ 否 ☐
	安全措施	1、施工前进行工前班组交底 2、现场工人正确佩戴安全帽 3、吊装物吊点设置合理，吊具设置牢固可靠 4、施工现场全面禁烟，下班前完工场清料净	是 ☒ 否 ☐ 是 ☒ 否 ☐ 是 ☒ 否 ☐ 是 ☒ 否 ☐
现场主要问题	整改结果：无		监理有关措施 复验意见：无
旁站时间	开始：2021 年 12 月 24 日 8 时 0 分 结束：2021 年 12 月 24 日 16 时 20 分	对应作业	屋顶交流电，光伏板 屋顶光伏板，光伏板

旁站监理人员（签名）：李能

施工负责人（签名）：贝振飞

说明：

- 1、记录由旁站监理人员填写。
- 2、“施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。



扫描全能王 创建

安全旁站监理记录表

工程名称: 浙江天能动力能源有限公司屋顶分布式光伏电站项目
 编号: ZHJL-ZWTV-PZ-2012

现场工作内容		并网柜吊装作业	
作业地点		中试车间各并网柜	
作业项目 主要危险分析		高处坠落 — 高处临边作业人员 高空坠物 — 吊物捆扎不牢, 吊点不合理	
施工现场安全文明施工评价	组织管理	1、安全专职管理人员在场监督, 屋面有专人指挥吊装作业 ☒ 是 ☐ 否 2、施工现场施工人员共 8 人, 汽车吊 1 台, 叉车 1 台, 机械工作性能满足要求 ☒ 是 ☐ 否 3、现场人员所用劳保用品合格 ☒ 是 ☐ 否 4、有安全管理制度, 并成立安全管理组织, 项目经理为组长 ☒ 是 ☐ 否 5、施工单位吊装施工专项施工方案已获批 ☒ 是 ☐ 否 6、施工许可已得到厂方同意 ☒ 是 ☐ 否	
	平面布置	1、施工现场拉设警戒区域 ☒ 是 ☐ 否 2、施工现场安全标示、标牌齐全 ☒ 是 ☐ 否	
	安全措施	1、施工前进行工前班组交底 ☒ 是 ☐ 否 2、现场工人正确佩戴安全帽 ☒ 是 ☐ 否 3、吊装物吊点设置合理, 吊具设置牢固可靠 ☒ 是 ☐ 否 4、施工现场全面禁烟, 下班前工完场清料净 ☒ 是 ☐ 否	
现场主要问题	整改结果: 无		监理有关措施 复验意见: 无
旁站时间	开始	2021 年 12 月 31 日 8 时 0 分	对应作业
	结束	2021 年 12 月 31 日 16 时 0 分	

旁站监理人员 (签名):

施工负责人 (签名):

说明:

- 1、记录由旁站监理人员填写。
- 2、“施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求, 在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化, 宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录, 但应力求全面, 避免漏项。



扫描全能王 创建