



安全旁站监理记录

工程名称：兴隆分布式光伏电取暖项目

编号：ZHJL-AQPZ-001

现场工作内容		电缆到场卸货			
					
作业地点		半壁山镇小子庄库房			
作业项目 主要危险分析		坠物伤人，物体打击，物件失稳			
施 工 现 场 安 全 文 明 施 工 评 价	组织 管理	1. 现场管理人员到位。 2. 安全负责人到位，并配有专人指挥。			
	平面 布置	1. 施工作业区平面布置符合要求。 2. 现场布置合理，能满足施工安全需求，安全措施符合安全文明标准化管理规定要求。			
	安全 措施	1. 安全防护用品，设施的投入使用满足作业需求。 2. 现场设置警示牌，严禁无关人员进入施工现场。			
现 场 主 要 问 题	现场发现问题： /		监 理 有 关 措 施	监理意见： /	
	整改结果： /			复验意见： /	
旁 站 时 间	开始	2022年4月7日 16时00分	对 应 作 业	正常	
	结束	2022年4月7日 16时30分		正常	

旁站监理人员： 

作业负责人： 

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

3. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。



扫描全能王 创建