

安全旁站监理记录

工程名称：兴隆分布式光伏电取暖项目

编号：ZHJL-AQPZ-004

现场工作内容		组件到场卸货			
					
作业地点		半壁山镇小子庄库房			
作业项目 主要危险分析		坠物伤人，物体打击，物件失稳			
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	1. 现场管理人员到位。 2. 安全负责人到位，并配有专人指挥。			
	平面 布置	1. 施工作业区平面布置符合要求。 2. 现场布置合理，能满足施工安全需求，安全措施符合安全文明标准化管理规定要求。			
	安全 措施	1. 安全防护用品，设施的投入使用满足作业需求。 2. 现场设置警示牌，严禁无关人员进入施工现场。			
现 场 主 要 问 题	现场发现问题： /		监 理 有 关 措 施	监理意见： /	
	整改结果： /			复验意见： /	
旁站 时间	开始	2022年4月26日 13时00分	对应 作业	正常	
	结束	2022年4月26日13时30分		正常	

旁站监理人员

作业负责人

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

3. ‘施工现场安全文明施工评价’中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项



扫描全能王 创建