

安全旁站监理记录表

工程名称：江苏新东方人造板有限公司 1.47MW 分布式光伏项目

编号：JSXDF-AQPZ-005

现场工作内容		组件吊装	
作业地点			
作业项目 主要危险分析		安全帽、机械安全隐患、吊装作业	
施工现场 安全文明 施工评价	组织管理	5 名施工人员，管理人员 2 名，施工人员到现场后由现场管理人员进行安全技术交底	
	平面布置	场地平整	
	安全措施	工人佩戴安全帽，各种机械设备和车辆严禁无证人员操作，吊装作业前，先检查机械设备是否存在安全隐患，并对应各种机械设备进行定期检修或更换。	
现场 主要 问题	个别人员未正确佩戴安全帽		监理 有关 措施 复验意见：
	整改结果：	已整改	
旁站 时间	开始	2022 年 8 月 2 日 5 时 30 分	对应 作业
	结束	2022 年 8 月 2 日 9 时 30 分	

旁站监理人员（签名）：[Signature]

作业负责人（签名）：[Signature]
江苏新东方人造板有限公司
1.47MW 分布式光伏项目
施工项目部



扫描全能王 创建