

安全旁站监理记录表

工程名称：南通永丰铭自发自用项目

编号：SHHY-ZHJL-AQPZ-001

现场工作内容		支架、桥架、走道板等材料吊装	
作业地点		车间路面	
作业项目主要危险分析		高空坠物危险，集中堆放危险	
施工现场安全文明评价	组织管理	1、现场配置人员 <u>5</u> 人，是否满足现场施工要求 (☒ 是, ☐ 否) 2、工作票签发 (☒ A 票, ☐ B 票)，人员签字是否齐全 (☒ 是, ☐ 否) 3、安全技术交底是否已进行 (☒ 是, ☐ 否) 4、施工负责人、安全监护人员是否到岗到位 (☒ 是, ☐ 否)	
	平面布置	1、施工作业区平面布置总体是否符合作业指导书要求 (☒ 是, ☐ 否) 2、吊车安全范围外是否拉好警示线 (☒ 是, ☐ 否)	
	安全措施	1、安全防护用品/设施的投入、使用是否满足作业要求 (☒ 是, ☐ 否) 2、现场配备的安全防护用品/设施有： ☒ 安全帽、 ☐ 软梯、 ☐ 安全保护带、 ☐ 速差器、 ☐ 防护网 3、安全保证措施在现场是否执行到位	
现场主要问题	未拉置警示带		监理相关措施 拉好警示带再吊装 复验意见： 已整改
	整改结果：已拉好警示带		
旁站时间	开始	2022年03月12日07时30分	对应作业
	结束	2022年03月12日09时30分	
		材料吊装	

旁站监理人员（签名）：

作业负责人（签名）：

注：1. 记录由旁站监理人员填写。2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。

安全旁站监理记录表

工程名称：南通永丰铭自发自用项目

编号：SHHY-ZHJL-AQPZ-002

现场工作内容		组件吊装	
作业地点		车间路面	
作业项目主要危险分析		高空坠物危险	
施工现场安全文明评价	组织管理	1、现场配置人员 <u>5</u> 人，是否满足现场施工要求 (☒ 是, ☐ 否) 2、工作票签发 (☒ A票, ☐ B票), 人员签字是否齐全 (☒ 是, ☐ 否) 3、安全技术交底是否已进行 (☒ 是, ☐ 否) 4、施工负责人、安全监护人员是否到岗到位 (☒ 是, ☐ 否)	
	平面布置	1、施工作业区平面布置总体是否符合作业指导书要求 (☒ 是, ☐ 否) 2、吊车安全范围外是否拉好警示线 (☒ 是, ☐ 否)	
	安全措施	1.安全防护用品/设施的投入、使用是否满足作业要求 (☒ 是, ☐ 否) 2.现场配备的安全防护用品/设施有: ☒ 安全帽、 ☐ 软梯、 ☐ 安全报护带、 ☐ 速差器、 ☐ 防护网 3.安全保证措施在现场是否执行到位	
现场主要问题	无		监理相关措施 复验意见:
	整改结果: 无		
旁站时间	开始	2022年03月15日07时30分	对应作业 组件吊装
	结束	2022年03月15日09时30分	

旁站监理人员 (签名): fu

作业负责人 (签名): 薛廷民

注: 1. 记录由旁站监理人员填写。2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求, 在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化, 宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录, 但应力求全面, 避免漏项。