

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

编号：HDZQ-ZHJL-AQPZ-00

现场工作内容 升压站储能 PCS 一体柜吊装

作业地点



作业项目
主要风险分析

坠物伤人、起重机失稳、物体打击、吊装物件失稳

施工
现场
安全
文明
施工
评价

组织
管理

1.现场管理人员到位、机械准备到位。2、吊装方案已制定、并已进行安全技术交底。
3.安全负责人已到位、并配有专人指挥

平面
布置

1.施工作业区平面布置符合作业指导书要求。2.现场布置合理、能满足施工安全要求，安全措施符合安全文明标准化管理规定要求

安全
措施

1.警示带拉好，安全帽、戴好，各种机械设备和车辆严禁无证人员操作，并应对各种机械设备进行定期检修或更换，2.高处作业和起吊作业严禁在大风和下雨天气进行。4.起吊作业时，要注意绳索等捆绑物是否符合起吊要求，严禁吊车超载作业。5.严禁在被运输、吊装构件上站人指挥和放置材料、工具；严禁无关人员进入现场

现场主要问题

无

监理
有关
措施

复验意见：

整改结果：

旁站
时间

开始
结束

2023 年 8 月 16 日 13:30 时
2023 年 8 月 16 日 17:50 时

对应
作业

旁站监理人员（签名）：

王洪伟

作业负责人（签名）：

赵海

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。