


GFDZJBM22: 安全旁站监理记录表

安全旁站监理记录表

工程名称: 余姚市家佳电器 200KWP 分布式光伏发电项目

编号: CZZH-YYJJDQ-AQPZ-002

现场工作内容	施工区 (水泥墩吊装)		
作业地点	余姚市家佳电器有限公司厂区内  水泥墩吊装 时间: 2022.07.17 17:05 天气: 小雨 35°C 地点: 宁波市·余姚市家佳电器有限公司 施工单位: 宁夏锐博 监理单位: 常州正衡		
作业项目 主要危险分析	安全帽, 机械安全隐患, 吊装作业, 高处落物。		
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	5 名施工人员; 管理人员 1 人, 施工人员到场后, 由现场管理人员进行安全技术交底。	
	平面 布置	场地平整。	
	安全 措施	工人佩戴安全帽、临边防护已到位、吊装工具牢靠合格、安全措施满足作业条件。	
现场 主要 问题	现场施工区域未设置彩带警戒线	监理 有关 措施	要求施工单位在施工吊装区域设置彩带警戒线和警示标语
	整改结果:		复验意见: 
旁站 时间	开始	2022 年 07 月 17 日 16 时 30 分	对应 作业
	结束	2022 年 07 月 17 日 18 时 30 分	
			吊装施工开始
			吊装施工结束

旁站监理人员 (签名): 

作业负责人 (签名):

注: 1. 记录由旁站监理人员填写。

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备