

## 安全旁站监理记录表

工程名称：宁波杭州湾新区智能终端产业园区二期项目 6.3MWP 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-ZNZDCYY-AQPZ-001

|                |          |                                                                                                                                                                                                                                                             |        |       |        |
|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|
| 现场工作内容         |          | 智能终端产业园区二期项目 26#和 20#屋顶支墩吊运                                                                                                                                                                                                                                 |        |       |        |
| 作业地点           |          | 园区 26#和 20#楼屋顶<br><div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> |        |       |        |
|                |          |                                                                                                                                                                                                                                                             |        |       |        |
| 作业项目<br>主要危险分析 |          | 1) 轮胎式起重机在吊装过程中翻倒；2) 吊装过程中钢丝绳断裂 3) 刹车失灵重物滑落；4) 高处坠落。                                                                                                                                                                                                        |        |       |        |
| 施工现场安全文明施工评价   | 组织管理     | 管理人员 2 人、安全人员 1 人、施工人员 12 人；<br>已落实安全技术交底；<br>已落实施工现场的安全标示及现场安全监督监护工作。                                                                                                                                                                                      |        |       |        |
|                | 平面布置     | 该屋顶为混凝土屋顶，屋顶女儿墙高度较高，物品和人员无从女儿墙翻落的危险。兼职司吊指挥人员楼顶和楼下各一人，利用对讲机进行沟通。                                                                                                                                                                                             |        |       |        |
|                | 安全措施     | 进入施工现场的人员必须正确佩戴安全帽，穿好工作服，严禁穿拖鞋、凉鞋、高跟鞋，严禁酒后进入施工现场，杜绝违章作业。                                                                                                                                                                                                    |        |       |        |
| 现场主要问题         | 符合安全文明施工 |                                                                                                                                                                                                                                                             | 监理有关措施 | 复验意见： |        |
|                | 整改结果：    |                                                                                                                                                                                                                                                             |        |       |        |
| 旁站时间           | 开始       | 2022 年 09 月 08 日 08 时 00 分                                                                                                                                                                                                                                  |        | 对应作业  | 吊运施工开始 |
|                | 结束       | 2022 年 09 月 08 日 17 时 00 分                                                                                                                                                                                                                                  |        |       | 吊运施工结束 |

旁站监理人员（签名）：刘宸瑞

作业负责人（签名）：李超