



安全旁站监理记录表

工程名称：宁波杭州湾新区智能终端产业园区二期项目 6.3MWP 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-ZNZDCYY-AQPZ-002

现场工作内容		智能终端产业园区二期项目 25#、31#屋顶支墩吊运			
作业地点		园区 25#、31#楼屋顶			
		 			
作业项目 主要危险分析		1) 轮胎式起重机在吊装过程中翻倒；2) 吊装过程中钢丝绳断裂 3) 刹车失灵重物滑落；4) 高处坠落。			
施工现场 安全文明 施工 评价	组织管理	管理人员 2 人、安全人员 1 人、施工人员 12 人； 已落实安全技术交底； 已落实施工现场的安全标示及现场安全监督监护工作。			
	平面布置	该屋顶为混凝土屋顶，屋顶女儿墙高度较高，物品和人员无从女儿墙翻落的危险。兼职司吊指挥人员楼顶和楼下各一人，利用对讲机进行沟通。			
	安全措施	进入施工现场的人员必须正确佩戴安全帽，穿好工作服，严禁穿拖鞋、凉鞋、高跟鞋，严禁酒后进入施工现场，杜绝违章作业。			
现场 主要 问题		符合安全文明施工		监理 有关 措施	
		整改结果：			复验意见：
旁站 时间	开始	2022 年 09 月 11 日 07 时 30 分		对应 作业	吊运施工开始
	结束	2022 年 09 月 11 日 17 时 10 分			吊运施工结束

旁站监理人员（签名）：刘晨瑞

作业负责人（签名）：李超