

安全旁站监理记录表

工程名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

编号：HFTW-AQPZ-003

现场工作 内 容	PHC 管桩到场卸车、25 吨汽车吊 1 辆、施工人员 5 名。			
作业地点	光伏区 B 区			
作业项目 主要危险 分 析	1. 机械伤害 2. 高处坠落 3. 物体打击			
施 工 现 场 安 全 文 明 施 工 评 价	组 织 管 理	1. 施工方案已审批，方案满足要求； 2. 施工人员具有相应的资格，吊车已签订了租赁及安全协议，进场前已进行安全签证； 3. 施工现场已安排专人进行吊车指挥及监护，安全员负责现场的安全事宜； 4. 施工前已进行了全员安全交底并全员进行签字。		
	平 面 布 置	1. 对起吊区域拉好警示带； 2. 吊车周围用提示遮拦进行隔离，并悬挂禁止跨越标志； 3. 吊装区域与其他区域之间用提示遮拦进行隔离，划分吊装区域与非吊装区域； 4. 施工区域现场布置满足吊装安全要求。		
	安 全 措 施	1. 编制施工方案并报监理项目部进行审核，方案满足吊装要求。 2. 吊装时所用的吊带或钢丝绳，在吊点处要有防护措施，防止因打桩设备吊绳卡断。 3. 吊车操作人员听从地面专业人员指挥，把打桩设备吊至指定区域。		
现 场 主 要 问 题	现场出现的各类违反安全文明现象及隐患：	监 理 有 关 措 施	监理指令： /	
	无		复查意见： /	
	整改结果： /			
旁 站 时 间	开始	2022 年 10 月 01 日 08 时 10 分	对 应 作 业	开始前人、机、料、法、环良好。
	结束	2022 年 10 月 01 日 11 时 55 分		作业完成后“工完、料净、场地清”。

旁站监理人员（签名）：高振华

作业负责人（签名）：刘成



扫描全能王 创建