

# 安全旁站监理记录表

工程名称: 海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目      编号: HFTW-AQPZ-2023-011

|                     |                     |                                                                                                                                       |            |                   |
|---------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| 现场工作内容              |                     | 管桩到场 540 米卸货、25 吨汽车吊 1 辆、施工人员 2 名、安全员 1 名、材料员 1 名。                                                                                    |            |                   |
| 作业地点                |                     | 光伏区 D 地块 1#方阵                                                                                                                         |            |                   |
| 作业项目<br>主要危险<br>分 析 |                     | 1. 机械伤害<br>2. 高处坠落<br>3. 物体打击                                                                                                         |            |                   |
| 施工现场安全文明施工评价        | 组织管理                | 1. 施工方案已审批, 方案满足要求;<br>2. 施工人员具有相应的资格, 吊车已签订了租赁及安全协议, 进场前已进行安全签证;<br>3. 施工现场已安排专人进行吊车指挥及监护, 安全员负责现场的安全事宜;<br>4. 施工前已进行了全员安全交底并全员进行签字。 |            |                   |
|                     | 平面布置                | 1. 对起吊区域拉好警示带;<br>2. 吊车周围用提示遮拦进行隔离, 并悬挂禁止跨越标志;<br>3. 吊装区域与其他区域之间用提示遮拦进行隔离, 划分吊装区域与非吊装区域;<br>4. 施工区域现场布置满足吊装安全要求。                      |            |                   |
|                     | 安全措施                | 1. 编制施工方案并报监理项目部进行审核, 方案满足吊装要求;<br>2. 吊装时所用的吊带或钢丝绳, 在吊点处要有防护措施, 防止吊绳卡断;<br>3. 吊车操作人员听从地面专业人员指挥, 把管桩卸货到指定区域。                           |            |                   |
| 现场主要问题              | 现场出现的各类违反安全文明现象及隐患: | 监 理<br>有 关<br>措 施                                                                                                                     | 监理指令:      |                   |
|                     | 无                   |                                                                                                                                       | 复查意见:      |                   |
| 旁站时间                | 开始                  | 2023 年 7 月 26 日 14 时 30 分                                                                                                             | 对 应<br>作 业 | 开始前人、机、料、法、环良好。   |
|                     | 结束                  | 2023 年 7 月 26 日 16 时 00 分                                                                                                             |            | 作业完成后“工完、料净、场地清”。 |

旁站监理人员 (签名): 高振平

作业负责人 (签名): 赵少明

# 安全旁站监理记录表

工程名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

编号：HFTW-AQPZ-2023-012

|                    |                              |                                                                                                                                   |       |                   |
|--------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|
| 现场工作内容             |                              | 管桩到场 810 米卸货、25 吨汽车吊 1 辆、施工人员 2 名、安全员 1 名、材料员 1 名。                                                                                |       |                   |
| 作业地点               |                              | 光伏区 D 地块 1#方阵                                                                                                                     |       |                   |
| 作业项目<br>主要危险<br>分析 |                              | 1. 机械伤害<br>2. 高处坠落<br>3. 物体打击                                                                                                     |       |                   |
| 施工现场安全文明施工评价       | 组织管理                         | 1. 施工方案已审批，方案满足要求；<br>2. 施工人员具有相应的资格，吊车已签订了租赁及安全协议，进场前已进行安全签证；<br>3. 施工现场已安排专人进行吊车指挥及监护，安全员负责现场的安全事宜；<br>4. 施工前已进行了全员安全交底并全员进行签字。 |       |                   |
|                    | 平面布置                         | 1. 对起吊区域拉好警示带；<br>2. 吊车周围用提示遮拦进行隔离，并悬挂禁止跨越标志；<br>3. 吊装区域与其他区域之间用提示遮拦进行隔离，划分吊装区域与非吊装区域；<br>4. 施工区域现场布置满足吊装安全要求。                    |       |                   |
|                    | 安全措施                         | 1. 编制施工方案并报监理项目部进行审核，方案满足吊装要求；<br>2. 吊装时所用的吊带或钢丝绳，在吊点处要有防护措施，防止吊绳卡断；<br>3. 吊车操作人员听从地面专业人员指挥，把管桩卸货到指定区域。                           |       |                   |
| 现场主要问题             | 现场出现的各类违反安全文明现象及隐患：<br><br>无 |                                                                                                                                   | 监理指令： |                   |
|                    | 整改结果：                        |                                                                                                                                   | 复查意见： |                   |
| 旁站时间               | 开始                           | 2023 年 7 月 27 日 08 时 00 分                                                                                                         | 对应作业  | 开始前人、机、料、法、环良好。   |
|                    | 结束                           | 2023 年 7 月 27 日 16 时 10 分                                                                                                         |       | 作业完成后“工完、料净、场地清”。 |

旁站监理人员（签名）：

黄振平

作业负责人（签名）：

赵少明



扫描全能王 创建

# 安全旁站监理记录表

工程名称: 海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

编号: HFTW-AQPZ-2023-013

|                    |                     |                                                                                                                                       |                                                 |
|--------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 现场工作内容             |                     | 管桩到场 540 米卸货、25 吨汽车吊 1 辆、施工人员 2 名、安全员 1 名、材料员 1 名。                                                                                    |                                                 |
| 作业地点               |                     | 光伏区 D 地块 1#方阵                                                                                                                         |                                                 |
| 作业项目<br>主要危险<br>分析 |                     | 1. 机械伤害<br>2. 高处坠落<br>3. 物体打击                                                                                                         |                                                 |
| 施工现场安全文明施工评价       | 组织管理                | 1. 施工方案已审批, 方案满足要求;<br>2. 施工人员具有相应的资格, 吊车已签订了租赁及安全协议, 进场前已进行安全签证;<br>3. 施工现场已安排专人进行吊车指挥及监护, 安全员负责现场的安全事宜;<br>4. 施工前已进行了全员安全交底并全员进行签字。 |                                                 |
|                    | 平面布置                | 1. 对起吊区域拉好警示带;<br>2. 吊车周围用提示遮拦进行隔离, 并悬挂禁止跨越标志;<br>3. 吊装区域与其他区域之间用提示遮拦进行隔离, 划分吊装区域与非吊装区域;<br>4. 施工区域现场布置满足吊装安全要求。                      |                                                 |
|                    | 安全措施                | 1. 编制施工方案并报监理项目部进行审核, 方案满足吊装要求;<br>2. 吊装时所用的吊带或钢丝绳, 在吊点处要有防护措施, 防止吊绳卡断;<br>3. 吊车操作人员听从地面专业人员指挥, 把管桩卸货到指定区域。                           |                                                 |
| 现场主要问题             | 现场出现的各类违反安全文明现象及隐患: |                                                                                                                                       | 无                                               |
|                    | 整改结果:               |                                                                                                                                       | 无                                               |
| 旁站时间               | 开始                  | 2023 年 7 月 28 日 09 时 20 分                                                                                                             | 对 应 作 业<br>开始前人、机、料、法、环良好。<br>作业完成后“工完、料净、场地清”。 |
|                    | 结束                  | 2023 年 7 月 28 日 10 时 50 分                                                                                                             |                                                 |

旁站监理人员 (签名)

陈振平

作业负责人 (签名):

赵少明



扫描全能王 创建