

安全旁站监理记录表

工程名称: 海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

编号: HFTW-AQPZ-2023-044

现场工作内容		管桩到场 4 车卸货、20 吨汽车吊 1 辆、施工人员 2 名、安全员 1 名、材料员 1 名。		
作业地点		光伏区 D 地块 9#方阵		
作业项目 主要危险 分析		1. 机械伤害 2. 高处坠落 3. 物体打击		
施工现场安全文明施工评价	组织管理	1. 施工方案已审批, 方案满足要求; 2. 施工人员具有相应的资格, 吊车已签订了租赁及安全协议, 进场前已进行安全签证; 3. 施工现场已安排专人进行吊车指挥及监护, 安全员负责现场的安全事宜; 4. 施工前已进行了全员安全交底并全员进行签字。		
	平面布置	1. 对起吊区域拉好警示带; 2. 吊车周围用提示遮拦进行隔离, 并悬挂禁止跨越标志; 3. 吊装区域与其他区域之间用提示遮拦进行隔离, 划分吊装区域与非吊装区域; 4. 施工区域现场布置满足吊装安全要求。		
	安全措施	1. 编制施工方案并报监理项目部进行审核, 方案满足吊装要求; 2. 吊装时所用的吊带或钢丝绳, 在吊点处要有防护措施, 防止吊绳卡断; 3. 吊车操作人员听从地面专业人员指挥, 把管桩卸货到指定区域。		
现场主要问题	现场出现的各类违反安全文明现象及隐患:		监 理 有 关 措 施	监理指令:
	无			复查意见:
旁站时间	开始	2023 年 9 月 4 日 09 时 10 分	对 应 作 业	开始前人、机、料、法、环良好。
	结束	2023 年 9 月 4 日 09 时 40 分		作业完成后“工完、料净、场地清”。
旁站时间	开始	2023 年 9 月 4 日 15 时 10 分	对 应 作 业	开始前人、机、料、法、环良好。
	结束	2023 年 9 月 4 日 17 时 20 分		作业完成后“工完、料净、场地清”。

旁站监理人员 (签名): 

作业负责人 (签名): 



扫描全能王 创建

安全旁站监理记录表

工程名称: 海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

编号: HFTW-AQPZ-2023-045

现场工作内容		管桩到场 2 车卸货、20 吨汽车吊 1 辆、施工人员 2 名、安全员 1 名、材料员 1 名。	
作业地点		光伏区 D 地块 9#方阵	
作业项目 主要危险 分析		1. 机械伤害 2. 高处坠落 3. 物体打击	
施工现场安全文明施工评价	组织管理	1. 施工方案已审批, 方案满足要求; 2. 施工人员具有相应的资格, 吊车已签订了租赁及安全协议, 进场前已进行安全签证; 3. 施工现场已安排专人进行吊车指挥及监护, 安全员负责现场的安全事宜; 4. 施工前已进行了全员安全交底并全员进行签字。	
	平面布置	1. 对起吊区域拉好警示带; 2. 吊车周围用提示遮拦进行隔离, 并悬挂禁止跨越标志; 3. 吊装区域与其他区域之间用提示遮拦进行隔离, 划分吊装区域与非吊装区域; 4. 施工区域现场布置满足吊装安全要求。	
	安全措施	1. 编制施工方案并报监理项目部进行审核, 方案满足吊装要求; 2. 吊装时所用的吊带或钢丝绳, 在吊点处要有防护措施, 防止吊绳卡断; 3. 吊车操作人员听从地面专业人员指挥, 把管桩卸货到指定区域。	
现场主要问题	现场出现的各类违反安全文明现象及隐患:	监 理 有 关 措 施	监理指令:
	无		复查意见:
旁站时间	开始	2023 年 9 月 5 日 10 时 30 分	对 应 作 业
	结束	2023 年 9 月 4 日 11 时 40 分	
		开始前人、机、料、法、环良好。	
		作业完成后“工完、料净、场地清”。	

旁站监理人员 (签名): 高秋平

作业负责人 (签名): 赵少明



扫描全能王 创建


安全旁站监理记录表

工程名称: 海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

编号: HFTW-AQPZ-2023-046

现场工作内容	管桩到场 1 车卸货、20 吨汽车吊 1 辆、施工人员 2 名、安全员 1 名、材料员 1 名。		
作业地点	光伏区 D 地块 7#方阵		
作业项目 主要危险 分析	1. 机械伤害 2. 高处坠落 3. 物体打击		
施工现场安全文明施工评价	组织管理	1. 施工方案已审批, 方案满足要求; 2. 施工人员具有相应的资格, 吊车已签订了租赁及安全协议, 进场前已进行安全签证; 3. 施工现场已安排专人进行吊车指挥及监护, 安全员负责现场的安全事宜; 4. 施工前已进行了全员安全交底并全员进行签字。	
	平面布置	1. 对起吊区域拉好警示带; 2. 吊车周围用提示遮拦进行隔离, 并悬挂禁止跨越标志; 3. 吊装区域与其他区域之间用提示遮拦进行隔离, 划分吊装区域与非吊装区域; 4. 施工区域现场布置满足吊装安全要求。	
	安全措施	1. 编制施工方案并报监理项目部进行审核, 方案满足吊装要求; 2. 吊装时所用的吊带或钢丝绳, 在吊点处要有防护措施, 防止吊绳卡断; 3. 吊车操作人员听从地面专业人员指挥, 把管桩卸货到指定区域。	
现场主要问题	现场出现的各类违反安全文明现象及隐患:	监 理 有 关 措 施	监理指令:
	无		
	整改结果:		复查意见:
旁站时间	开始	2023 年 9 月 9 日 14 时 00 分	对 应 作 业
	结束	2023 年 9 月 9 日 14 时 27 分	
			开始前人、机、料、法、环良好。
			作业完成后“工完、料净、场地清”。

旁站监理人员 (签名): 

作业负责人 (签名): 



扫描全能王 创建

安全旁站监理记录表

工程名称: 海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

编号: HFTW-AQPZ-2023-047

现场工作内容		管桩到场 4 车卸货、20 吨汽车吊 1 辆、施工人员 2 名、安全员 1 名、材料员 1 名。		
作业地点		光伏区 D 地块 7#方阵		
作业项目主要危险分析		1. 机械伤害 2. 高处坠落 3. 物体打击		
施工现场安全文明施工评价	组织管理	1. 施工方案已审批, 方案满足要求; 2. 施工人员具有相应的资格, 吊车已签订了租赁及安全协议, 进场前已进行安全签证; 3. 施工现场已安排专人进行吊车指挥及监护, 安全员负责现场的安全事宜; 4. 施工前已进行了全员安全交底并全员进行签字。		
	平面布置	1. 对起吊区域拉好警示带; 2. 吊车周围用提示遮拦进行隔离, 并悬挂禁止跨越标志; 3. 吊装区域与其他区域之间用提示遮拦进行隔离, 划分吊装区域与非吊装区域; 4. 施工区域现场布置满足吊装安全要求。		
	安全措施	1. 编制施工方案并报监理项目部进行审核, 方案满足吊装要求; 2. 吊装时所用的吊带或钢丝绳, 在吊点处要有防护措施, 防止吊绳卡断; 3. 吊车操作人员听从地面专业人员指挥, 把管桩卸货到指定区域。		
现场主要问题	现场出现的各类违反安全文明现象及隐患:	监 理 有 关 措 施	监理指令:	
	无		复查意见:	
旁站时间	开始	2023 年 9 月 10 日 09 时 20 分 2023 年 9 月 10 日 10 时 40 分	对 应 作 业	开始前人、机、料、法、环良好。 作业完成后“工完、料净、场地清”。
	结束	2023 年 9 月 10 日 14 时 10 分 2023 年 9 月 10 日 15 时 10 分		开始前人、机、料、法、环良好。 作业完成后“工完、料净、场地清”。

旁站监理人员 (签名): 袁振平

作业负责人 (签名): 赵少明



安全旁站监理记录表

工程名称: 海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

编号: HFTW-AQPZ-2023-048

现场工作内容		管桩到场 3 车卸货、20 吨汽车吊 1 辆、施工人员 2 名、安全员 1 名、材料员 1 名。	
作业地点		光伏区 D 地块 7#方阵	
作业项目 主要危险 分 析		1. 机械伤害 2. 高处坠落 3. 物体打击	
施工现场安全文明施工评价	组织管理	1. 施工方案已审批, 方案满足要求; 2. 施工人员具有相应的资格, 吊车已签订了租赁及安全协议, 进场前已进行安全签证; 3. 施工现场已安排专人进行吊车指挥及监护, 安全员负责现场的安全事宜; 4. 施工前已进行了全员安全交底并全员进行签字。	
	平面布置	1. 对起吊区域拉好警示带; 2. 吊车周围用提示遮拦进行隔离, 并悬挂禁止跨越标志; 3. 吊装区域与其他区域之间用提示遮拦进行隔离, 划分吊装区域与非吊装区域; 4. 施工区域现场布置满足吊装安全要求。	
	安全措施	1. 编制施工方案并报监理项目部进行审核, 方案满足吊装要求; 2. 吊装时所用的吊带或钢丝绳, 在吊点处要有防护措施, 防止吊绳卡断; 3. 吊车操作人员听从地面专业人员指挥, 把管桩卸货到指定区域。	
现场主要问题	现场出现的各类违反安全文明现象及隐患: 无		监 理 有 关 措 施
	整改结果:		
旁站时间	开始	2023 年 9 月 11 日 08 时 00 分 2023 年 9 月 11 日 09 时 10 分	对 应 作 业
	结束	2023 年 9 月 11 日 14 时 20 分 2023 年 9 月 11 日 15 时 00 分	
		监 理 指 令:	
		复 查 意 见:	
		开始前人、机、料、法、环良好。 作业完成后“工完、料净、场地清”。	
		开始前人、机、料、法、环良好。 作业完成后“工完、料净、场地清”。	

旁站监理人员 (签名):

作业负责人 (签名):

赵少明




安全旁站监理记录表

工程名称: 海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

编号: HFTW-AQPZ-2023-049

现场工作内容		管桩到场 3 车卸货、20 吨汽车吊 1 辆、施工人员 2 名、安全员 1 名、材料员 1 名。	
作业地点		光伏区 D 地块 7#方阵	
作业项目 主要危险 分析		1. 机械伤害 2. 高处坠落 3. 物体打击	
施工现场安全文明施工评价	组织管理	1. 施工方案已审批, 方案满足要求; 2. 施工人员具有相应的资格, 吊车已签订了租赁及安全协议, 进场前已进行安全签证; 3. 施工现场已安排专人进行吊车指挥及监护, 安全员负责现场的安全事宜; 4. 施工前已进行了全员安全交底并全员进行签字。	
	平面布置	1. 对起吊区域拉好警示带; 2. 吊车周围用提示遮拦进行隔离, 并悬挂禁止跨越标志; 3. 吊装区域与其他区域之间用提示遮拦进行隔离, 划分吊装区域与非吊装区域; 4. 施工区域现场布置满足吊装安全要求。	
	安全措施	1. 编制施工方案并报监理项目部进行审核, 方案满足吊装要求; 2. 吊装时所用的吊带或钢丝绳, 在吊点处要有防护措施, 防止吊绳卡断; 3. 吊车操作人员听从地面专业人员指挥, 把管桩卸货到指定区域。	
现场主要问题	现场出现的各类违反安全文明现象及隐患:	监 理 有 关 措 施	监理指令:
	无		复查意见:
旁站时间	开始 结束	对 应 作 业	开始前人、机、料、法、环良好。 作业完成后“工完、料净、场地清”。
	开始 结束		开始前人、机、料、法、环良好。 作业完成后“工完、料净、场地清”。

旁站监理人员 (签名) 

作业负责人 (签名): 



扫描全能王 创建