

安全旁站监理记录表

工程名称: 海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

编号: HFTW-AQPZ-2023-062

现场工作内容	管桩到场 4 车卸货、20 吨汽车吊 1 辆、施工人员 2 名、安全员 1 名、材料员 1 名。			
作业地点	光伏区 D 地块 7#方阵			
作业项目 主要危险 分析	1. 机械伤害 2. 高处坠落 3. 物体打击			
施工现场安全文明施工评价	组织管理	1. 施工方案已审批, 方案满足要求; 2. 施工人员具有相应的资格, 吊车已签订了租赁及安全协议, 进场前已进行安全签证; 3. 施工现场已安排专人进行吊车指挥及监护, 安全员负责现场的安全事宜; 4. 施工前已进行了全员安全交底并全员进行签字。		
	平面布置	1. 对起吊区域拉好警示带; 2. 吊车周围用提示遮拦进行隔离, 并悬挂禁止跨越标志; 3. 吊装区域与其他区域之间用提示遮拦进行隔离, 划分吊装区域与非吊装区域; 4. 施工区域现场布置满足吊装安全要求。		
	安全措施	1. 编制施工方案并报监理项目部进行审核, 方案满足吊装要求; 2. 吊装时所用的吊带或钢丝绳, 在吊点处要有防护措施, 防止吊绳卡断; 3. 吊车操作人员听从地面专业人员指挥, 把管桩卸货到指定区域。		
现场主要问题	现场出现的各类违反安全文明现象及隐患:	监 理 有 关 措 施	监理指令:	
	无		复查意见:	
旁站时间	开始	2023 年 9 月 27 日 14 时 00 分	对 应 作 业	开始前人、机、料、法、环良好。
	结束	2023 年 9 月 27 日 16 时 20 分		作业完成后“工完、料净、场地清”。

旁站监理人员 (签名): 

作业负责人 (签名): 

安全旁站监理记录表

工程名称: 海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

编号: HFTW-AQPZ-2023-063

现场工作内容	管桩到场 3 车卸货、20 吨汽车吊 1 辆、施工人员 2 名、安全员 1 名、材料员 1 名。			
作业地点	光伏区 D 地块 7#方阵			
作业项目 主要危险 分析	1. 机械伤害 2. 高处坠落 3. 物体打击			
施工现场安全文明施工评价	组织管理	1. 施工方案已审批, 方案满足要求; 2. 施工人员具有相应的资格, 吊车已签订了租赁及安全协议, 进场前已进行安全签证; 3. 施工现场已安排专人进行吊车指挥及监护, 安全员负责现场的安全事宜; 4. 施工前已进行了全员安全交底并全员进行签字。		
	平面布置	1. 对起吊区域拉好警示带; 2. 吊车周围用提示遮拦进行隔离, 并悬挂禁止跨越标志; 3. 吊装区域与其他区域之间用提示遮拦进行隔离, 划分吊装区域与非吊装区域; 4. 施工区域现场布置满足吊装安全要求。		
	安全措施	1. 编制施工方案并报监理项目部进行审核, 方案满足吊装要求; 2. 吊装时所用的吊带或钢丝绳, 在吊点处要有防护措施, 防止吊绳卡断; 3. 吊车操作人员听从地面专业人员指挥, 把管桩卸货到指定区域。		
现场主要问题	现场出现的各类违反安全文明现象及隐患:	监 理 有 关 措 施	监理指令:	
	无		复查意见:	
	整改结果:			
旁站时间	开始	2023 年 9 月 28 日 14 时 00 分	对 应 作 业	开始前人、机、料、法、环良好。
	结束	2023 年 9 月 28 日 17 时 00 分		作业完成后“工完、料净、场地清”。

旁站监理人员 (签名): 

作业负责人 (签名): 

安全旁站监理记录表

工程名称: 海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

编号: HFTW-AQPZ-2023-064

现场工作内容		管桩到场 2 车卸货、20 吨汽车吊 1 辆、施工人员 2 名、安全员 1 名、材料员 1 名。		
作业地点		光伏区 D 地块 7#方阵		
作业项目 主要危险 分析		1. 机械伤害 2. 高处坠落 3. 物体打击		
施工现场安全文明施工评价	组织管理	1. 施工方案已审批, 方案满足要求; 2. 施工人员具有相应的资格, 吊车已签订了租赁及安全协议, 进场前已进行安全签证; 3. 施工现场已安排专人进行吊车指挥及监护, 安全员负责现场的安全事宜; 4. 施工前已进行了全员安全交底并全员进行签字。		
	平面布置	1. 对起吊区域拉好警示带; 2. 吊车周围用提示遮拦进行隔离, 并悬挂禁止跨越标志; 3. 吊装区域与其他区域之间用提示遮拦进行隔离, 划分吊装区域与非吊装区域; 4. 施工区域现场布置满足吊装安全要求。		
	安全措施	1. 编制施工方案并报监理项目部进行审核, 方案满足吊装要求; 2. 吊装时所用的吊带或钢丝绳, 在吊点处要有防护措施, 防止吊绳卡断; 3. 吊车操作人员听从地面专业人员指挥, 把管桩卸货到指定区域。		
现场主要问题	现场出现的各类违反安全文明现象及隐患: 无		监理指令:	
	整改结果:		复查意见:	
旁站时间	开始	2023 年 9 月 30 日 14 时 40 分	对应作业	开始前人、机、料、法、环良好。
	结束	2023 年 9 月 30 日 16 时 00 分		作业完成后“工完、料净、场地清”。

旁站监理人员 (签名): 高振平

作业负责人 (签名): 赵少明

安全旁站监理记录表

工程名称: 海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

编号: HFTW-AQPZ-2023-065

现场工作内容		管桩到场 3 车卸货、20 吨汽车吊 1 辆、施工人员 2 名、安全员 1 名、材料员 1 名。	
作业地点		光伏区 D 地块 7#方阵	
作业项目 主要危险 分析		1. 机械伤害 2. 高处坠落 3. 物体打击	
施工现场安全文明施工评价	组织管理	1. 施工方案已审批, 方案满足要求; 2. 施工人员具有相应的资格, 吊车已签订了租赁及安全协议, 进场前已进行安全签证; 3. 施工现场已安排专人进行吊车指挥及监护, 安全员负责现场的安全事宜; 4. 施工前已进行了全员安全交底并全员进行签字。	
	平面布置	1. 对起吊区域拉好警示带; 2. 吊车周围用提示遮拦进行隔离, 并悬挂禁止跨越标志; 3. 吊装区域与其他区域之间用提示遮拦进行隔离, 划分吊装区域与非吊装区域; 4. 施工区域现场布置满足吊装安全要求。	
	安全措施	1. 编制施工方案并报监理项目部进行审核, 方案满足吊装要求; 2. 吊装时所用的吊带或钢丝绳, 在吊点处要有防护措施, 防止吊绳卡断; 3. 吊车操作人员听从地面专业人员指挥, 把管桩卸货到指定区域。	
现场主要问题	现场出现的各类违反安全文明现象及隐患:		监理指令:
	无		
	整改结果:		复查意见:
旁站时间	开始	2023 年 10 月 1 日 08 时 15 分	对应作业
	结束	2023 年 10 月 1 日 08 时 45 分	
	开始	2023 年 10 月 1 日 14 时 50 分	对应作业
	结束	2023 年 10 月 1 日 16 时 00 分	
		开始前人、机、料、法、环良好。 作业完成后“工完、料净、场地清”。	
		开始前人、机、料、法、环良好。 作业完成后“工完、料净、场地清”。	

旁站监理人员 (签名): 

作业负责人 (签名): 

安全旁站监理记录表

工程名称: 海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

编号: HFTW-AQPZ-2023-066

现场工作内容		管桩到场 4 车卸货、20 吨汽车吊 1 辆、施工人员 2 名、安全员 1 名、材料员 1 名。		
作业地点		光伏区 D 地块 7#方阵		
作业项目 主要危险 分析		1. 机械伤害 2. 高处坠落 3. 物体打击		
施工现场安全文明施工评价	组织管理	1. 施工方案已审批, 方案满足要求; 2. 施工人员具有相应的资格, 吊车已签订了租赁及安全协议, 进场前已进行安全签证; 3. 施工现场已安排专人进行吊车指挥及监护, 安全员负责现场的安全事宜; 4. 施工前已进行了全员安全交底并全员进行签字。		
	平面布置	1. 对起吊区域拉好警示带; 2. 吊车周围用提示遮拦进行隔离, 并悬挂禁止跨越标志; 3. 吊装区域与其他区域之间用提示遮拦进行隔离, 划分吊装区域与非吊装区域; 4. 施工区域现场布置满足吊装安全要求。		
	安全措施	1. 编制施工方案并报监理项目部进行审核, 方案满足吊装要求; 2. 吊装时所用的吊带或钢丝绳, 在吊点处要有防护措施, 防止吊绳卡断; 3. 吊车操作人员听从地面专业人员指挥, 把管桩卸货到指定区域。		
现场主要问题	现场出现的各类违反安全文明现象及隐患: 无		监 理 有 关 措 施	监理指令:
	整改结果:			复查意见:
旁站时间	开始	2023 年 10 月 3 日 08 时 30 分	对 应 作 业	开始前人、机、料、法、环良好。
	结束	2023 年 10 月 3 日 09 时 10 分		作业完成后“工完、料净、场地清”。
旁站时间	开始	2023 年 10 月 3 日 14 时 50 分	对 应 作 业	开始前人、机、料、法、环良好。
	结束	2023 年 10 月 3 日 16 时 00 分		作业完成后“工完、料净、场地清”。

旁站监理人员 (签名): 郭振平

作业负责人 (签名): 赵少明

安全旁站监理记录表

工程名称: 海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

编号: HFTW-AQPZ-2023-067

现场工作内容		管桩到场 3 车卸货、20 吨汽车吊 1 辆、施工人员 2 名、安全员 1 名、材料员 1 名。	
作业地点		光伏区 D 地块 7#方阵	
作业项目 主要危险 分析		1. 机械伤害 2. 高处坠落 3. 物体打击	
施工现场安全文明施工评价	组织管理	1. 施工方案已审批, 方案满足要求; 2. 施工人员具有相应的资格, 吊车已签订了租赁及安全协议, 进场前已进行安全签证; 3. 施工现场已安排专人进行吊车指挥及监护, 安全员负责现场的安全事宜; 4. 施工前已进行了全员安全交底并全员进行签字。	
	平面布置	1. 对起吊区域拉好警示带; 2. 吊车周围用提示遮拦进行隔离, 并悬挂禁止跨越标志; 3. 吊装区域与其他区域之间用提示遮拦进行隔离, 划分吊装区域与非吊装区域; 4. 施工区域现场布置满足吊装安全要求。	
	安全措施	1. 编制施工方案并报监理项目部进行审核, 方案满足吊装要求; 2. 吊装时所用的吊带或钢丝绳, 在吊点处要有防护措施, 防止吊绳卡断; 3. 吊车操作人员听从地面专业人员指挥, 把管桩卸货到指定区域。	
现场主要问题	现场出现的各类违反安全文明现象及隐患: 无		监理指令:
	整改结果:		复查意见:
旁站时间	开始	2023 年 10 月 4 日 14 时 25 分	对应作业
	结束	2023 年 10 月 4 日 17 时 00 分	
		开始前人、机、料、法、环良好。	
		作业完成后“工完、料净、场地清”。	

旁站监理人员 (签名): 高振平

作业负责人 (签名): 赵少明

安全旁站监理记录表

工程名称: 海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

编号: HFTW-AQPZ-2023-068

现场工作内容		管桩到场 3 车卸货、20 吨汽车吊 1 辆、施工人员 2 名、安全员 1 名、材料员 1 名。		
作业地点		光伏区 D 地块 7#方阵		
作业项目主要危险分析		1. 机械伤害 2. 高处坠落 3. 物体打击		
施工现场安全文明施工评价	组织管理	1. 施工方案已审批, 方案满足要求; 2. 施工人员具有相应的资格, 吊车已签订了租赁及安全协议, 进场前已进行安全签证; 3. 施工现场已安排专人进行吊车指挥及监护, 安全员负责现场的安全事宜; 4. 施工前已进行了全员安全交底并全员进行签字。		
	平面布置	1. 对起吊区域拉好警示带; 2. 吊车周围用提示遮拦进行隔离, 并悬挂禁止跨越标志; 3. 吊装区域与其他区域之间用提示遮拦进行隔离, 划分吊装区域与非吊装区域; 4. 施工区域现场布置满足吊装安全要求。		
	安全措施	1. 编制施工方案并报监理项目部进行审核, 方案满足吊装要求; 2. 吊装时所用的吊带或钢丝绳, 在吊点处要有防护措施, 防止吊绳卡断; 3. 吊车操作人员听从地面专业人员指挥, 把管桩卸货到指定区域。		
现场主要问题	现场出现的各类违反安全文明现象及隐患: 无		监 理 有 关 措 施	监理指令:
	整改结果:			复查意见:
旁站时间	开始	2023 年 10 月 5 日 08 时 00 分	对 应 作 业	开始前人、机、料、法、环良好。
	结束	2023 年 10 月 5 日 08 时 30 分		作业完成后“工完、料净、场地清”。
	开始	2023 年 10 月 5 日 14 时 40 分		开始前人、机、料、法、环良好。
	结束	2023 年 10 月 5 日 15 时 50 分		作业完成后“工完、料净、场地清”。

旁站监理人员 (签名): 高振平

作业负责人 (签名): 赵少明