

安全旁站监理记录表

工程名称：中车株洲车辆有限公司屋顶光伏电站项目

编号：ZCZZ-AQPZ- 004

现场工作内容		支架进场卸车		
作业地点		中车厂区内		
作业项目 主要危险分析		1. 坠物伤人 2. 物体打击 3. 物件失稳		
施工现场安全文明 施工评价	组织管理	1. 现场管理人员到位。 2.安全负责人到位，并配有专人指挥。		
	平面布置	1. 施工作业区平面布置符合要求。 2. 现场布置合理，能满足施工安全需求，安全措施符合安全文明标准化管理规定要求。		
	安全措施	1. 安全防护用品，设施的投入使用满足作业需求。 2.现场设置警示牌，严禁无关人员进入施工现场。		
现场主要问题	现场出现的各类违反安全文明现象及隐患：		监 理 有 关 措 施	监理指令： /
	整改结果：			复查意见： /
旁站时间	开始	2022 年 10 月 11 日 13 时 20 分	对 应 作 业	开始前人、机、料、法、环良好。
	结束	2022 年 10 月 11 日 16 时 45 分		作业完成后“工完、料净、场地清”。

旁站监理人员（签名）：

作业负责人（签名）：