


安全旁站监理记录表

工程名称：京能苏州新大地 1.6MW 分布式光伏发电项目


编号：001

现场工作内容		光伏组件吊装	
作业地点		厂房屋顶	
作业项目 主要风险分析		高处坠落、倾覆、物体打击。	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	材料吊装专项方案已经批准。 安全技术已交底，管理人员在岗位监护。	
	平面 布置	吊装范围内已拉好警戒线，警示标志已竖在明显地方，已安排专人安全看护，管理人员现场指挥。	
	安全 措施	检查安全帽佩戴正常、施工范围内设置警戒线。检查吊车运行，起吊等性能良好。	
现场 主要 问题	吊车北侧及车间大门口未拉警示线。		监理 有关 措施
	整改结果：已按要求整改。		复验意见：
旁站 时间	开始	2022 年 11 月 12 日 7 时 00 分	对应 作业
	结束	2022 年 11 月 12 日 16 时 46 分	
			正常
			正常

旁站监理人员（签名）：



作业负责人（签名）：



注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。


安全旁站监理记录表

工程名称：京能苏州新大地 1.6MW 分布式光伏发电项目


编号：002

现场工作内容		组件、走道格栅吊装		
作业地点		厂房屋顶		
作业项目 主要危险分析		高处坠落、倾覆、物体打击、		
施工现场安全文明 施工评价	组织管理	工程材料吊装专项方案已经批准。 安全技术已交底，安全员在岗位监护。		
	平面布置	吊车安全范围内已拉好警戒线，警示标志已竖在明显地方，已安排专人安全看护，管理人员现场指挥。		
	安全措施	检查检查吊车手续齐全，吊带、钢绳无磨损毛刺，工人安全帽佩戴正常、施工范内设置警戒线。检查吊车运行，起吊等性能良好。		
现场主要问题	无	监理有关措施	无	
	整改结果： 无		复验意见： 无	
旁站时间	开始	2022 年 11 月 13 日 07 时 00 分	对应作业	正常
	结束	2022 年 11 月 13 日 17 时 00 分		正常

旁站监理人员（签名）：



作业负责人（签名）：



注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。