


# 安全旁站检查记录表

工程名称: 艾默生环境优化技术(苏州)有限公司 2.72322MWp 屋顶分布式光伏电站项目

编号: ZHJL-SZBX-AP-011

|                      |                                                                                    |                                                                                                                |                  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 现场工作内容               | 五期、六期组件吊装                                                                          |                                                                                                                |                  |
| 作业地点                 |  |                                                                                                                |                  |
| 作业项目<br>主要风险分析       | 高空坠落; 过往车辆;                                                                        |                                                                                                                |                  |
| 施工现场<br>安全文明<br>施工评价 | 组织管理                                                                               | 10 名施工人员及 1 名吊装车司机及 1 名叉车司机; 作业看板内容齐全。<br>施工人员到场后, 由现场管理人员进行讲解安全知识以及进行安全技术交底                                   |                  |
|                      | 平面布置                                                                               | 地面较平整, 无塌方隐患                                                                                                   |                  |
|                      | 安全措施                                                                               | 警示带拉好, 安全帽带好, 各种机械设备和车辆严禁无证人员操作, 并应对各种机械设备进行定期检修或更换, 高处作业和起吊作业严禁在大风和雷雨天气进行。起吊作业时, 要注意绳索等捆绑物是否符合起吊要求, 严禁吊车超载作业。 |                  |
| 现场主要问题               |                                                                                    | 王<br><br>整改结果: 王                                                                                               | 王<br><br>复验意见: 王 |
|                      |                                                                                    |                                                                                                                |                  |
| 旁站时间                 | 开始                                                                                 | 2023 年 2 月 25 日 9 时                                                                                            | 对应作业             |
|                      | 结束                                                                                 | 2023 年 2 月 25 日 17 时                                                                                           |                  |

旁站监理人员(签名): 王

作业负责人(签名): 王

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求, 在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化, 宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录, 但应力求全面, 避免漏项。



扫描全能王 创建