

# 旁站监理记录

工程名称: 天台肥城石楼镇150MW农光互补光伏项目 编号: 006

|                  |                  |        |                     |
|------------------|------------------|--------|---------------------|
| 旁站的关键部位、<br>关键工序 | 升压站储能电池舱<br>吊装   | 施工单位   | 常州天合储能新能源公<br>程有限公司 |
| 旁站开始时间           | 2023年03月18日9时20分 | 旁站结束时间 | 2023年03月18日12时00分   |

旁站的关键部位、关键工序的施工情况:

1. 施工方案已审批, 方案满足要求
2. 施工人员名单有相应的资格, 已签订租赁安全协议, 进场前进行安全签证,
3. 现场已安排专人进行指挥及监护, 安全员负责现场的安全生产工作,
4. 吊装施工前已进行安全技术交底并签字,
5. 已做好现场的设备防护工作, 已报市监区域拉好警戒带,
6. 周围已用提示围栏进行隔离, 并悬挂禁止靠近标志,
7. 吊装区域现场满足安全要求,
8. 操作人员要听从地面安全指挥, 直至运至指定区域,
9. 吊装落地需放置平整地面, 不得有倾斜和偏心,
10. 编制吊装施工方案已报监理单位项目部进行审核, 方案满足吊装要求,

发现的问题及处理情况:

无

旁站监理人员(签字):

贾金亮

日期: 2023年03月18日

注: 本表一式一份, 项目监理机构留存。