

安全旁站监理记录表

工程名称：天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目

编号：ZHJL-PZ-AQ-

现场工作内容	储能电池舱 吊装		
作业地点	储能站：储能设备吊装就位 5 台		
作业项目 主要危险分析	1、机械伤害 2、高处坠落 3、物体打击		
施工现场安全文明施工评价	组织管理	1、施工方案已审批，方案满足吊装要求。 2、施工人员具有相应的资格，吊车已签订了租赁及安全协议，进场前已进行安全签证。 3、施工现场已安排专人进行吊车指挥及监护，安全员负责现场的安全事宜。 4、施工前已进行了全员安全交底并全员进行签字。	
	平面布置	1、对起吊区域拉好警示带 2、吊车周围用提示遮拦进行隔离，并悬挂禁止跨越标志 3、吊装区域与其他区域之间用提示遮拦进行隔离，划分吊装区域与非吊装区域 4、吊车九尾光伏区硬化路面，支撑平稳 5、施工区域现场布置满足吊装安全要求	
	安全措施	1、编制专项施工方案并报监理项目部进行审核，方案满足吊装要求。 2、管桩吊装时所用的吊带或钢丝绳，在吊点处要有防护措施，防止因管桩吊绳卡断。 3、吊装过程中要用溜绳控制方向，待管桩九尾稳定稳定后，作业人员方可开始进入作业点。 4、吊车操作人员听从地面安全人员指挥，吊至安全区域。	
现场主要问题	现场出现的各类违反安全文明现象及隐患：	监 理 有 关 措 施	监理指令： 作业人员戴好安全帽，防海 鞋， 起重机大臂下严禁站人。
	整改结果：	复 查 意 见：	已找要求整改，并落实 已执行
旁站时间	开始	对 应 作 业	开始前人、机、料、法、环良好。
	结束		作业完成后“工完、料净、场地清”。

旁站监理人员（签名）：王子东

作业负责人（签名）：魏川峰