

安全旁站监理记录表

工程名称：胜华波汽车电器（滁州）有限公司 1.0098MWp 屋顶分布式光伏电站项目

编号：JLPZ- 002

现场工作内容	桥架吊装	
作业地点	厂区	
作业项目 主要危险分析	1、机械伤害 2、高处坠落 3、物体打击	
组织管理	1、施工人员具有相应的资格，吊车已检查相应的资质，进场前已进行安全培训。 2、施工现场已安排专人进行吊车指挥及监护，安全员负责现场的安全事宜。 3、施工前已进行了全员安全交底。	
平面布置	1、货物周围及吊车周围用提示遮栏进行隔离，并悬挂禁止跨越标志。 2、吊装区域与其它区域之间用提示遮栏进行隔离，划分吊装区域与非吊装区。 3、吊车就位靠路一侧，支撑平稳。 4、施工区域现场布置满足施工安全要求。	
施工现场安全文明施工评价	1、检查吊装时所用的吊带或钢丝绳，在吊点处要有防护措施，防止因吊装物的对接处将吊绳卡断。 2、吊装过程中一端要求用溜绳控制方向，待吊装物就位稳定后，作业人员方可开始进入作业点。	
现场主要问题	现场出现的各类违反安全文明现象及隐患： 无 整改结果：	监理指令： — 复查意见：
旁站时间	开始 2022 年 12 月 6 日 7 时 分 结束 2022 年 12 月 6 日 10 时 分	对应作业 开始前人、机、料、法、环良好。 作业完成后“工完、料净、场地清”。

旁站监理人员（签名）： 李小志

作业负责人（签名）：徐记

