安全旁站监理记录表

工程名称：侯马元工 200MW/200MWh 独立储能项目 220kV 输电线路工程　　编号：ZHJL-AQP2-001

现场工作内容		铁塔组立		
作业地点		G1#		
作业项目主要危险分析		机械伤害、坠落、物体打击、触电、防火等		
施工现场安全文明施工评价	组织管理	现场吊装作业 15 人，专职安全员 1 人、现场起重机 1 辆、1 台 25 吨起重机，吊装前对工人进行了安全培训和安全三级安全教育、安全技术交底，安全劳保用品已配备，现场作业区设有警戒线，作业区域禁止入内，高空作业人员安全带安全绳正确佩戴，现场吊装有专人指挥吊装起重作业，每天吊装前对吊装作业人员进行危险源分析和辨识，事故发生应采取的措施进行培训，工作票已签发同意施工，现场施工安全处于可控状态。		
	平面布置	施工作业区平面布置科学合理，各类施工机械、工器具等的设置符合安全文明施工标准化管理规定要求。		
	安全措施	安全防护用品和安全设施的齐全，安全保证措施执行到位。		
现场主要问题		无	监理有关措施	无
	整改结果：	无	复验意见：	无
旁站时间	开始	2023 年 3 月 9 日 09 时 00 分	对应作业	开始旁站时现场作业正常
	结束	2023 年 3 月 9 日 16 时 00 分		结束旁站时现场作业正常

旁站监理人员（签名）：贾生光　　施工负责人（签名）：牛亚锦

注：1、记录由旁站监理人员填写。

2、“施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。

安全旁站监理记录表

工程名称：侯马元工 200MW/200MWh 独立储能项目 220kV 输电线路工程　　编号：ZHJL-PZJQP2-002

现场工作内容		铁塔组立
作业地点		G2#
作业项目 主要危险分析		机械伤害、坠落、物体打击、触电、防火等
施工现场安全文明施工评价	组织管理	现场吊装作业 8 人，专职安全员 1 人、现场起重机 1 辆、1 台 25 吨起重机，吊装前对工人进行了安全培训和安全三级安全教育、安全技术交底，安全劳保用品已配备，现场作业区设有警戒线，作业区域禁止入内，高空作业人员安全带安全绳正确佩戴，现场吊装有专人指挥吊装起重作业，每天吊装前对吊装作业人员进行危险源分析和辨识，事故发生应采取的措施进行培训，工作票已签发同意施工，现场施工安全处于可控状态。
	平面布置	施工作业区平面布置科学合理，各类施工机械、工器具等的设置符合安全文明施工标准化管理规定要求。
	安全措施	安全防护用品和安全设施的齐全，安全保证措施执行到位。

现场主要问题	无		监理有关措施	无
	整改结果：无			复验意见：无
旁站时间	开始	2023 年 3 月 11 日 09 时 50 分	对应作业	开始旁站时现场作业正常
	结束	2023 年 3 月 11 日 16 时 00 分		结束旁站时现场作业正常

旁站监理人员（签名）：贾宝光　　施工负责人（签名）：牛亚楠

注：1、记录由旁站监理人员填写。

2、“施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。

安全旁站监理记录表

工程名称：侯马元工 200MW/200MWh 独立储能项目 220kV 输电线路工程　　编号 ZHJG-AQPZ-003

现场工作内容		铁塔组立
作业地点		G3#
作业项目主要危险分析		机械伤害、坠落、物体打击、触电、防火等
施工现场安全文明施工评价	组织管理	现场吊装作业 15 人，专职安全员 1 人、现场起重机 1 辆、1 台 25 吨起重机，吊装前对工人进行了安全培训和安全三级安全教育、安全技术交底，安全劳保用品已配备，现场作业区设有警戒线，作业区域禁止入内，高空作业人员安全带安全绳正确佩戴，现场吊装有专人指挥吊装起重作业，每天吊装前对吊装作业人员进行危险源分析和辨识，事故发生应采取的措施进行培训，工作票已签发同意施工，现场施工安全处于可控状态。
	平面布置	施工作业区平面布置科学合理，各类施工机械、工器具等的设置符合安全文明施工标准化管理规定要求。
	安全措施	安全防护用品和安全设施的齐全，安全保证措施执行到位。

现场主要问题	无		监理有关措施	无
	整改结果：无			复验意见：无
旁站时间	开始	2023 年 3 月 13 日 10 时 20 分	对应作业	开始旁站时现场作业正常
	结束	2023 年 3 月 13 日 17 时 10 分		结束旁站时现场作业正常

旁站监理人员（签名）：晏生光　　施工负责人（签名）：牛玉楠

注：1、记录由旁站监理人员填写。

2、“施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。

安全旁站监理记录表

工程名称：侯马元工 200MW/200MWh 独立储能项目 220kV 输电线路工程　　编号：ZHJL-AQPZ-004

现场工作内容		铁塔组立
作业地点		G4#
作业项目主要危险分析		机械伤害、坠落、物体打击、触电、防火等
施工现场安全文明施工评价	组织管理	现场吊装作业17人，专职安全员1人、现场起重机1辆、1台25吨起重机，吊装前对工人进行了安全培训和安全三级安全教育、安全技术交底，安全劳保用品已配备，现场作业区设有警戒线，作业区域禁止入内，高空作业人员安全带安全绳正确佩戴，现场吊装有专人指挥吊装起重作业，每天吊装前对吊装作业人员进行危险源分析和辨识，事故发生应采取的措施进行培训，工作票已签发同意施工，现场施工安全处于可控状态。
	平面布置	施工作业区平面布置科学合理，各类施工机械、工器具等的设置符合安全文明施工标准化管理规定要求。
	安全措施	安全防护用品和安全设施的齐全，安全保证措施执行到位。

现场主要问题	无	监理有关措施	无
	整改结果：无		复验意见：无
旁站时间	开始：2023年3月15日09时30分	对应作业	开始旁站时现场作业正常
	结束：2023年3月15日16时50分		结束旁站时现场作业正常

旁站监理人员（签名）：贾金光　　施工负责人（签名）：牛亚辉

注：1、记录由旁站监理人员填写。

2、“施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。

安全旁站监理记录表

工程名称：侯马元工 200MW/200MWh 独立储能项目 220kV 输电线路工程　　编号：ZHJL-AQPZ-005

现场工作内容		铁塔组立
作业地点		G5#
作业项目主要危险分析		机械伤害、坠落、物体打击、触电、防火等
施工现场安全文明施工评价	组织管理	现场吊装作业 11 人，专职安全员 1 人、现场起重机 1 辆、1 台 25 吨起重机，吊装前对工人进行了安全培训和安全三级安全教育、安全技术交底，安全劳保用品已配备，现场作业区设有警戒线，作业区域禁止入内，高空作业人员安全带安全绳正确佩戴，现场吊装有专人指挥吊装起重作业，每天吊装前对吊装作业人员进行危险源分析和辨识，事故发生应采取的措施进行培训，工作票已签发同意施工，现场施工安全处于可控状态。
	平面布置	施工作业区平面布置科学合理，各类施工机械、工器具等的设置符合安全文明施工标准化管理规定要求。
	安全措施	安全防护用品和安全设施的齐全，安全保证措施执行到位。

现场主要问题	无		监理有关措施	无
	整改结果：无			复验意见：无
旁站时间	开始	2023年04月13日10时20分	对应作业	开始旁站时现场作业正常
	结束	2023年04月13日17时10分		结束旁站时现场作业正常

旁站监理人员（签名）：贾金光　　施工负责人（签名）：牛亚楠

注：1、记录由旁站监理人员填写。

2、“施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。

安全旁站监理记录表

工程名称：侯马元工 200MW/200MWh 独立储能项目 220kV 输电线路工程　　编号：24JL-AQPZ-006

现场工作内容		铁塔组立
作业地点		G6#
作业项目主要危险分析		机械伤害、坠落、物体打击、触电、防火等
施工现场安全文明施工评价	组织管理	现场吊装作业 14 人，专职安全员 1 人、现场起重机 1 辆、1 台 25 吨起重机，吊装前对工人进行了安全培训和安全三级安全教育、安全技术交底，安全劳保用品已配备，现场作业区设有警戒线，作业区域禁止入内，高空作业人员安全带安全绳正确佩戴，现场吊装有专人指挥吊装起重作业，每天吊装前对吊装作业人员进行危险源分析和辨识，事故发生应采取的措施进行培训，工作票已签发同意施工，现场施工安全处于可控状态。
	平面布置	施工作业区平面布置科学合理，各类施工机械、工器具等的设置符合安全文明施工标准化管理规定要求。
	安全措施	安全防护用品和安全设施的齐全，安全保证措施执行到位。

现场主要问题	无 整改结果：无		监理有关措施	无 复验意见：无
旁站时间	开始	2023年04月20日09时50分	对应作业	开始旁站时现场作业正常
	结束	2023年04月20日16时50分		结束旁站时现场作业正常

旁站监理人员（签名）：贾金元　　施工负责人（签名）：牛亚楠

注：1、记录由旁站监理人员填写。

2、“施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。

安全旁站监理记录表

工程名称：侯马元工 200MW/200MWh 独立储能项目 220kV 输电线路工程　　编号：ZHJL-AQPZ-00

现场工作内容		铁塔组立
作业地点		G7#
作业项目主要危险分析		机械伤害、坠落、物体打击、触电、防火等
施工现场安全文明施工评价	组织管理	现场吊装作业 12 人，专职安全员 1 人、现场起重机 1 辆、1 台 25 吨起重机，吊装前对工人进行了安全培训和安全三级安全教育、安全技术交底，安全劳保用品已配备，现场作业区设有警戒线，作业区域禁止入内，高空作业人员安全带安全绳正确佩戴，现场吊装有专人指挥吊装起重作业，每天吊装前对吊装作业人员进行危险源分析和辨识，事故发生应采取的措施进行培训，工作票已签发同意施工，现场施工安全处于可控状态。
	平面布置	施工作业区平面布置科学合理，各类施工机械、工器具等的设置符合安全文明施工标准化管理规定要求。
	安全措施	安全防护用品和安全设施的齐全，安全保证措施执行到位。

现场主要问题	无		监理有关措施	无
	整改结果：无			复验意见：无
旁站时间	开始	2023 年 04 月 14 日 09 时 00 分	对应作业	开始旁站时现场作业正常
	结束	2023 年 04 月 14 日 16 时 05 分		结束旁站时现场作业正常

旁站监理人员（签名）：[illegible]　　施工负责人（签名）：[illegible]

注：1、记录由旁站监理人员填写。

2、“施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。

安全旁站监理记录表

工程名称：侯马元工200MW/200MWh独立储能项目220kV输电线路工程　　编号：ZHJL-AQPZ-008

现场工作内容		铁塔组立
作业地点		G8#
作业项目主要危险分析		机械伤害、坠落、物体打击、触电、防火等
施工现场安全文明施工评价	组织管理	现场吊装作业9人，专职安全员1人、现场起重机1辆、1台25吨起重机，吊装前对工人进行了安全培训和安全三级安全教育、安全技术交底，安全劳保用品已配备，现场作业区设有警戒线，作业区域禁止入内，高空作业人员安全带安全绳正确佩戴，现场吊装有专人指挥吊装起重作业，每天吊装前对吊装作业人员进行危险源分析和辨识，事故发生应采取的措施进行培训，工作票已签发同意施工，现场施工安全处于可控状态。
	平面布置	施工作业区平面布置科学合理，各类施工机械、工器具等的设置符合安全文明施工标准化管理规定要求。
	安全措施	安全防护用品和安全设施的齐全，安全保证措施执行到位。

现场主要问题	无		监理有关措施	无
	整改结果：无			复验意见：无
旁站时间	开始	2023年04月14日10时30分	对应作业	开始旁站时现场作业正常
	结束	2023年04月14日17时40分		结束旁站时现场作业正常

旁站监理人员（签名）：

施工负责人（签名）：

注：1、记录由旁站监理人员填写。

2、“施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。

安全旁站监理记录表

工程名称：侯马元工 200MW/200MWh 独立储能项目 220kV 输电线路工程　　编号：ZHJL-AqPz-009

现场工作内容		铁塔组立		
作业地点		G9#		
作业项目主要危险分析		机械伤害、坠落、物体打击、触电、防火等		
施工现场安全文明施工评价	组织管理	现场吊装作业 13 人，专职安全员 1 人、现场起重机 1 辆、1 台 25 吨起重机，吊装前对工人进行了安全培训和安全三级安全教育、安全技术交底，安全劳保用品已配备，现场作业区设有警戒线，作业区域禁止入内，高空作业人员安全带安全绳正确佩戴，现场吊装有专人指挥吊装起重作业，每天吊装前对吊装作业人员进行危险源分析和辨识，事故发生应采取的措施进行培训，工作票已签发同意施工，现场施工安全处于可控状态。		
	平面布置	施工作业区平面布置科学合理，各类施工机械、工器具等的设置符合安全文明施工标准化管理规定要求。		
	安全措施	安全防护用品和安全设施的齐全，安全保证措施执行到位。		
现场主要问题		无	监理有关措施	无
	整改结果：	无	复验意见：	无
旁站时间	开始	2023 年 03 月 24 日 10 时 40 分	对应作业	开始旁站时现场作业正常
	结束	2023 年 03 月 24 日 17 时 20 分		结束旁站时现场作业正常

旁站监理人员（签名）：[illegible]　　施工负责人（签名）：[illegible]

注：1、记录由旁站监理人员填写。

2、“施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。

安全旁站监理记录表

工程名称：侯马元工 200MW/200MWh 独立储能项目 220kV 输电线路工程　　编号：ZHJL-ABPZ-010

现场工作内容		铁塔组立		
作业地点		G10#		
作业项目主要危险分析		机械伤害、坠落、物体打击、触电、防火等		
施工现场安全文明施工评价	组织管理	现场吊装作业 10 人，专职安全员 1 人、现场起重机 1 辆、1 台 25 吨起重机，吊装前对工人进行了安全培训和安全三级安全教育、安全技术交底，安全劳保用品已配备，现场作业区设有警戒线，作业区域禁止入内，高空作业人员安全带安全绳正确佩戴，现场吊装有专人指挥吊装起重作业，每天吊装前对吊装作业人员进行危险源分析和辨识，事故发生应采取的措施进行培训，工作票已签发同意施工，现场施工安全处于可控状态。		
	平面布置	施工作业区平面布置科学合理，各类施工机械、工器具等的设置符合安全文明施工标准化管理规定要求。		
	安全措施	安全防护用品和安全设施的齐全，安全保证措施执行到位。		
现场主要问题		无	监理有关措施	无
	整改结果：	无		复验意见：无
旁站时间	开始	2023年03月25日13时50分	对应作业	开始旁站时现场作业正常
	结束	2023年03月25日18时00分		结束旁站时现场作业正常

旁站监理人员（签名）：[illegible]　　施工负责人（签名）：[illegible]

注：1、记录由旁站监理人员填写。

2、“施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。

安全旁站监理记录表

工程名称：侯马元工200MW/200MWh独立储能项目220kV输电线路工程　　编号：ZHJL-AQPZ-011

现场工作内容		铁塔组立
作业地点		G11#
作业项目主要危险分析		机械伤害、坠落、物体打击、触电、防火等
施工现场安全文明施工评价	组织管理	现场吊装作业18人，专职安全员1人、现场起重机1辆、1台25吨起重机，吊装前对工人进行了安全培训和安全三级安全教育、安全技术交底，安全劳保用品已配备，现场作业区设有警戒线，作业区域禁止入内，高空作业人员安全带安全绳正确佩戴，现场吊装有专人指挥吊装起重作业，每天吊装前对吊装作业人员进行危险源分析和辨识，事故发生应采取的措施进行培训，工作票已签发同意施工，现场施工安全处于可控状态。
	平面布置	施工作业区平面布置科学合理，各类施工机械、工器具等的设置符合安全文明施工标准化管理规定要求。
	安全措施	安全防护用品和安全设施的齐全，安全保证措施执行到位。

现场主要问题	无 整改结果：无		监理有关措施	无 复验意见：无
旁站时间	开始	2023年03月26日13时30分	对应作业	开始旁站时现场作业正常
	结束	2023年03月26日17时50分		结束旁站时现场作业正常

旁站监理人员（签名）：[illegible]　　施工负责人（签名）：[illegible]

注：1、记录由旁站监理人员填写。

2、“施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。

安全旁站监理记录表

工程名称：侯马元工 200MW/200MWh 独立储能项目 220kV 输电线路工程　　编号：ZHJL-AQPZ-012

现场工作内容		铁塔组立
作业地点		G12#
作业项目主要危险分析		机械伤害、坠落、物体打击、触电、防火等
施工现场安全文明施工评价	组织管理	现场吊装作业 15 人，专职安全员 1 人、现场起重机 1 辆、1 台 25 吨起重机，吊装前对工人进行了安全培训和安全三级安全教育、安全技术交底，安全劳保用品已配备，现场作业区设有警戒线，作业区域禁止入内，高空作业人员安全带安全绳正确佩戴，现场吊装有专人指挥吊装起重作业，每天吊装前对吊装作业人员进行危险源分析和辨识，事故发生应采取的措施进行培训，工作票已签发同意施工，现场施工安全处于可控状态。
	平面布置	施工作业区平面布置科学合理，各类施工机械、工器具等的设置符合安全文明施工标准化管理规定要求。
	安全措施	安全防护用品和安全设施的齐全，安全保证措施执行到位。

现场主要问题	无		监理有关措施	无
	整改结果：无			复验意见：无
旁站时间	开始	2023年05月03日10时00分	对应作业	开始旁站时现场作业正常
	结束	2023年05月03日16时10分		结束旁站时现场作业正常

旁站监理人员（签名）：[illegible]　　施工负责人（签名）：[illegible]

注：1、记录由旁站监理人员填写。

2、“施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。

安全旁站监理记录表

工程名称：侯马元工 200MW/200MWh 独立储能项目 220kV 输电线路工程　　编号：HJL-AQP2-013

现场工作内容		铁塔组立
作业地点		G13#
作业项目主要危险分析		机械伤害、坠落、物体打击、触电、防火等
施工现场安全文明施工评价	组织管理	现场吊装作业 10 人，专职安全员 1 人、现场起重机 1 辆、1 台 25 吨起重机，吊装前对工人进行了安全培训和安全三级安全教育、安全技术交底，安全劳保用品已配备，现场作业区设有警戒线，作业区域禁止入内，高空作业人员安全带安全绳正确佩戴，现场吊装有专人指挥吊装起重作业，每天吊装前对吊装作业人员进行危险源分析和辨识，事故发生应采取的措施进行培训，工作票已签发同意施工，现场施工安全处于可控状态。
	平面布置	施工作业区平面布置科学合理，各类施工机械、工器具等的设置符合安全文明施工标准化管理规定要求。
	安全措施	安全防护用品和安全设施的齐全，安全保证措施执行到位。

现场主要问题	无		监理有关措施	无
	整改结果：无			复验意见：无
旁站时间	开始	2023 年 05 月 02 日 09 时 50 分	对应作业	开始旁站时现场作业正常
	结束	2023 年 05 月 02 日 15 时 55 分		结束旁站时现场作业正常

旁站监理人员（签名）：[illegible]　　施工负责人（签名）：[illegible]

注：1、记录由旁站监理人员填写。

2、“施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。

安全旁站监理记录表

工程名称：侯马元工 200MW/200MWh 独立储能项目 220kV 输电线路工程　　编号：2413L-AQP2-014

现场工作内容		铁塔组立
作业地点		G14#
作业项目主要危险分析		机械伤害、坠落、物体打击、触电、防火等
施工现场安全文明施工评价	组织管理	现场吊装作业 11 人，专职安全员 1 人、现场起重机 1 辆、1 台 25 吨起重机，吊装前对工人进行了安全培训和安全三级安全教育、安全技术交底，安全劳保用品已配备，现场作业区设有警戒线，作业区域禁止入内，高空作业人员安全带安全绳正确佩戴，现场吊装有专人指挥吊装起重作业，每天吊装前对吊装作业人员进行危险源分析和辨识，事故发生应采取的措施进行培训，工作票已签发同意施工，现场施工安全处于可控状态。
	平面布置	施工作业区平面布置科学合理，各类施工机械、工器具等的设置符合安全文明施工标准化管理规定要求。
	安全措施	安全防护用品和安全设施的齐全，安全保证措施执行到位。

现场主要问题	无		监理有关措施	无
	整改结果：无			复验意见：无
旁站时间	开始	2023年04月21日13时45分	对应作业	开始旁站时现场作业正常
	结束	2023年04月21日18时00分		结束旁站时现场作业正常

旁站监理人员（签名）：[illegible]　　施工负责人（签名）：[illegible]

注：1、记录由旁站监理人员填写。

2、“施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。

安全旁站监理记录表

工程名称：侯马元工 200MW/200MWh 独立储能项目 220kV 输电线路工程　　编号：2HJL-AQP2-015

现场工作内容		铁塔组立
作业地点		G15#
作业项目主要危险分析		机械伤害、坠落、物体打击、触电、防火等
施工现场安全文明施工评价	组织管理	现场吊装作业 12 人，专职安全员 1 人、现场起重机 1 辆、1 台 25 吨起重机，吊装前对工人进行了安全培训和安全三级安全教育、安全技术交底，安全劳保用品已配备，现场作业区设有警戒线，作业区域禁止入内，高空作业人员安全带安全绳正确佩戴，现场吊装有专人指挥吊装起重作业，每天吊装前对吊装作业人员进行危险源分析和辨识，事故发生应采取的措施进行培训，工作票已签发同意施工，现场施工安全处于可控状态。
	平面布置	施工作业区平面布置科学合理，各类施工机械、工器具等的设置符合安全文明施工标准化管理规定要求。
	安全措施	安全防护用品和安全设施的齐全，安全保证措施执行到位。

现场主要问题	无		监理有关措施	无
	整改结果：无			复验意见：无
旁站时间	开始	2023 年 3 月 8 日 09 时 20 分	对应作业	开始旁站时现场作业正常
	结束	2023 年 3 月 8 日 15 时 30 分		结束旁站时现场作业正常

旁站监理人员（签名）：贾宝元　　施工负责人（签名）：梁三文

注：1、记录由旁站监理人员填写。

2、“施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。

安全旁站监理记录表

工程名称：侯马元工 200MW/200MWh 独立储能项目 220kV 输电线路工程　　编号：ZHJL-AQPZ-06

<table>
<tr><td colspan="2">现场工作内容</td><td colspan="3">铁塔组立</td></tr>
<tr><td colspan="2">作业地点</td><td colspan="3">G16#</td></tr>
<tr><td colspan="2">作业项目
主要危险分析</td><td colspan="3">机械伤害、坠落、物体打击、触电、防火等</td></tr>
<tr><td rowspan="3">施工现场安全文明施工评价</td><td>组织管理</td><td colspan="3">现场吊装作业 14 人，专职安全员 1 人、现场起重机 1 辆、1 台 25 吨起重机，吊装前对工人进行了安全培训和安全三级安全教育、安全技术交底，安全劳保用品已配备，现场作业区设有警戒线，作业区域禁止入内，高空作业人员安全带安全绳正确佩戴，现场吊装有专人指挥吊装起重作业，每天吊装前对吊装作业人员进行危险源分析和辨识，事故发生应采取的措施进行培训，工作票已签发同意施工，现场施工安全处于可控状态。</td></tr>
<tr><td>平面布置</td><td colspan="3">施工作业区平面布置科学合理，各类施工机械、工器具等的设置符合安全文明施工标准化管理规定要求。</td></tr>
<tr><td>安全措施</td><td colspan="3">安全防护用品和安全设施的齐全，安全保证措施执行到位。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">现场主要问题</td><td colspan="2">无</td><td rowspan="2">监理有关措施</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="2">整改结果：
无</td><td>复验意见：
无</td></tr>
<tr><td rowspan="2">旁站时间</td><td>开始</td><td>2023 年 3 月 6 日 10 时 00 分</td><td rowspan="2">对应作业</td><td>开始旁站时现场作业正常</td></tr>
<tr><td>结束</td><td>2023 年 3 月 6 日 15 时 45 分</td><td>结束旁站时现场作业正常</td></tr>
</table>

旁站监理人员（签名）：贾宝光　　施工负责人（签名）：梁波

注：1、记录由旁站监理人员填写。

2、“施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。

安全旁站监理记录表

工程名称：侯马元工 200MW/200MWh 独立储能项目 220kV 输电线路工程　　编号：HJL-AQPZ-017

现场工作内容		铁塔组立
作业地点		G17#
作业项目主要危险分析		机械伤害、坠落、物体打击、触电、防火等
施工现场安全文明施工评价	组织管理	现场吊装作业 14 人，专职安全员 1 人、现场起重机 1 辆、1 台 25 吨起重机，吊装前对工人进行了安全培训和安全三级安全教育、安全技术交底，安全劳保用品已配备，现场作业区设有警戒线，作业区域禁止入内，高空作业人员安全带安全绳正确佩戴，现场吊装有专人指挥吊装起重作业，每天吊装前对吊装作业人员进行危险源分析和辨识，事故发生应采取的措施进行培训，工作票已签发同意施工，现场施工安全处于可控状态。
	平面布置	施工作业区平面布置科学合理，各类施工机械、工器具等的设置符合安全文明施工标准化管理规定要求。
	安全措施	安全防护用品和安全设施的齐全，安全保证措施执行到位。

现场主要问题	无		监理有关措施	无
	整改结果：无			复验意见：无
旁站时间	开始	2023 年 3 月 4 日 09 时 30 分	对应作业	开始旁站时现场作业正常
	结束	2023 年 3 月 4 日 16 时 00 分		结束旁站时现场作业正常

旁站监理人员（签名）：[illegible]　　施工负责人（签名）：[illegible]

注：1、记录由旁站监理人员填写。

2、“施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。

安全旁站监理记录表

工程名称：侯马元工 200MW/200MWh 独立储能项目 220kV 输电线路工程　　编号：ZHJL-AQPZ-018

现场工作内容		铁塔组立
作业地点		G18#
作业项目主要危险分析		机械伤害、坠落、物体打击、触电、防火等
施工现场安全文明施工评价	组织管理	现场吊装作业 16 人，专职安全员 1 人、现场起重机 1 辆、1 台 25 吨起重机，吊装前对工人进行了安全培训和安全三级安全教育、安全技术交底，安全劳保用品已配备，现场作业区设有警戒线，作业区域禁止入内，高空作业人员安全带安全绳正确佩戴，现场吊装有专人指挥吊装起重作业，每天吊装前对吊装作业人员进行危险源分析和辨识，事故发生应采取的措施进行培训，工作票已签发同意施工，现场施工安全处于可控状态。
	平面布置	施工作业区平面布置科学合理，各类施工机械、工器具等的设置符合安全文明施工标准化管理规定要求。
	安全措施	安全防护用品和安全设施的齐全，安全保证措施执行到位。

现场主要问题	无 整改结果： 无		监理有关措施	无 复验意见： 无
旁站时间	开始	23 年 3 月 1 日 13 时 40 分	对应作业	开始旁站时现场作业正常
	结束	23 年 3 月 1 日 18 时 10 分		结束旁站时现场作业正常

旁站监理人员（签名）：[illegible]　　施工负责人（签名）：[illegible]

注：1、记录由旁站监理人员填写。

2、“施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。