


旁站监理记录

项目名称：江苏农垦金象传动 1.2MW 光伏项目

编号：SKQN-ZXCDGF01-PZJL-002

日期及气候：2022 年 6 月 2 日 晴	工程地点：2#厂房
旁站监理的部位或工序：彩钢瓦吊装	
旁站监理开始时间：9:30	旁站监理结束时间：9:50
施工情况：施工工人 7 人，班组长 1 人，项目部管理人员 2 人，吊车 1 台。现场安全管理人员到位，机械准备到位，已进行安全交底；安全防护用品、设施的投入使用满足作业要求，吊装作业前支腿牢固、平稳、不倾斜，吊车使用中回转半径内严禁站人；	
监理情况： 监理项目部对机械设备、专职安全员有关证件进行了审查，证件齐全有效，施工作业区平面布置符合作业指导书要求；现场布置合理，能满足施工安全要求，安全措施符合安全文明标准化管理规定要求；	
发现问题及处理方法： 无	
备注：	
项目部：  项目部 安全员：  2022 年 6 月 2 日	项目监理机构：  旁站监理人员：  2022 年 6 月 2 日

本表一式____份，由项目监理机构填写，建设管理单位存____份，项目监理机构存____份、承包单位存____份。



扫描全能王 创建