


# 旁站监理记录

项目名称：江苏农垦金象传动 1.2MW 光伏项目

编号：SKQN-ZXCDGF01-PZJL-003

|                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 日期及气候：2022 年 6 月 3 日 晴                                                                                                                                                                                             | 工程地点：2#厂房                                                                                                                                                                                                              |
| 旁站监理的部位或工序：彩钢瓦吊装                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                        |
| 旁站监理开始时间：7:10                                                                                                                                                                                                      | 旁站监理结束时间：7:30                                                                                                                                                                                                          |
| <p>施工情况：施工工人 7 人，班组长 1 人，项目部管理人员 2 人，吊车 1 台。现场安全管理人员到位，机械准备到位，已进行安全交底；安全防护用品、设施的投入使用满足作业要求，吊装作业前支腿牢固、平稳、不倾斜，吊车使用中回转半径内严禁站人；</p>                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>监理情况：</p> <p>监理项目部对机械设备、专职安全员有关证件进行了审查，证件齐全有效，施工作业区平面布置符合作业指导书要求；现场布置合理，能满足施工安全要求，安全措施符合安全文明标准化管理规定要求；</p>                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>发现问题及处理方法：</p> <p>无</p>                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |
| 备注：                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>项目部：  项目部</p> <p>安全员：  2022 年 6 月 3 日</p> | <p>项目监理机构： </p> <p>旁站监理人员：  2022 年 6 月 3 日</p> |

本表一式\_\_\_\_份，由项目监理机构填写，建设管理单位存\_\_\_\_份，项目监理机构存 1 份、承包单位存\_\_\_\_份。



扫描全能王 创建