

安全旁站监理记录表

工程名称: 天津项目耀皮玻璃有限公司光伏发电项目

编号: LJPZ-009

现场工作内容		二线成品仓库屋面组件吊装	
作业地点		厂区内	
作业项目 主要危险分析		1、机械伤害 2、高处坠落 3、物体打击	
施工现场 安全文明 施工评价	组织管理	1、施工机具及人员具有相应的资格。 2、施工现场已安排专人进行吊车指挥及监护, 安全员负责现场的安全事宜。	
	平面布置	1、货车周围及吊车周围用提示遮栏进行隔离。 2、吊装区域与其它区域之间用提示遮栏进行隔离, 划分吊装区域与非吊装区。 3、通信工具性能良好 4、施工区域现场布置满足施工安全要求。	
	安全措施	1、检查吊装时所用的吊带或钢丝绳, 在吊点处要有防护措施, 防止因吊装物的对接处将吊绳卡断。 2、吊装过程中待吊装物就位稳定后, 作业人员方可开始进入作业点。	
现场 主要 问题	现场出现的各类违反安全文明现象及隐患: 现场发现吊带长度不足		监 理 有 关 措 施 要求更换适用的吊带
	整改结果: 立即更换		复查意见: 已更换
旁站 时间	开始	2023 年 05 月 21 日 7 时 10 分	对 应 作 业 开始前人、机、料、法、环良好。
	结束	2023 年 05 月 21 日 17 时 分	作业完成后“工完、料净、场地清”。

旁站监理人员 (签名): 李小忘

作业负责人 (签名):




扫描全能王 创建