

安全旁站监理记录表

工程名称:分宜品航新能源有限公司 8.4MW 光伏发电项目

编号:FYJH-AQPZ-001

现场工作内容		光伏组件到场卸货, 5 吨叉车 1 辆、管理人员 2 名。	
作业地点		临时堆场	
作业项目 主要危险 分析		1. 机械伤害 2. 高处坠落 3. 物体打击	
施工现场安全文明施工评价	组织管理	1. 施工方案已审批, 方案满足要求; 2. 施工人员具有相应的资格, 叉车已签订了租赁及安全协议, 进场前已进行安全签证; 3. 施工现场已安排专人进行叉车指挥及监护, 安全员负责现场的安全事宜; 4. 施工前已进行了全员安全交底并全员进行签字。	
	平面布置	1. 对卸货区域拉好警示带; 2. 卸货周围用提示遮拦进行隔离, 并悬挂禁止跨越标志; 3. 卸货区域与其他区域之间用提示遮拦进行隔离; 4. 卸货区域现场布置满足安全要求。	
	安全措施	1. 编制施工方案并报监理项目部进行审核, 方案满足吊装要求; 2. 使用机械设备必须证件齐全有效, 操作人员持证上岗; 3. 叉车操作人员听从现场专业人员指挥, 把货物卸到至指定区域。	
现场主要问题	现场出现的各类违反安全文明现象及隐患:		监理指令: / 复查意见: /
	无		
整改结果: /		监 理 有 关 措 施	
旁站时间	开始	2023 年 2 月 6 日 08 时 10 分	对 应 作 业
	结束	2023 年 2 月 6 日 09 时 50 分	
		开始前人、机、料、法、环良好。 作业完成后“工完、料净、场地清”。	

旁站监理人员 (签名): 黄振军

作业负责人 (签名): 黄红刚



扫描全能王 创建

安全旁站监理记录表

工程名称:分宜晶航新能源有限公司 8.4MW 光伏发电项目

编号:FYJH-AQPZ-002

现场工作 内 容	光伏组件到场卸货, 5 吨叉车 1 辆、管理人员 2 名。			
作业地点	临时堆场			
作业项目 主要危险 分 析	1. 机械伤害 2. 高处坠落 3. 物体打击			
施工现场 安全文明 施工评价	组织 管理	1. 施工方案已审批, 方案满足要求; 2. 施工人员具有相应的资格, 叉车已签订了租赁及安全协议, 进场前已进行安全签证; 3. 施工现场已安排专人进行叉车指挥及监护, 安全员负责现场的安全事宜; 4. 施工前已进行了全员安全交底并全员进行签字。		
	平面 布置	1. 对卸货区域拉好警示带; 2. 卸货周围用提示遮栏进行隔离, 并悬挂禁止跨越标志; 3. 卸货区域与其他区域之间用提示遮栏进行隔离; 4. 卸货区域现场布置满足安全要求。		
	安全 措施	1. 编制施工方案并报监理项目部进行审核, 方案满足吊装要求; 2. 使用机械设备必须证件齐全有效, 操作人员持证上岗; 3. 叉车操作人员听从现场专业人员指挥, 把货物卸到至指定区域。		
现场主要 问题	现场出现的各类违反安全文明现象及隐患:	监 理 有 关 措 施	监理指令: /	
	无		复查意见: /	
	整改结果: /			
旁站 时间	开始	2023 年 2 月 8 日 09 时 10 分	对 应 作 业	开始前人、机、料、法、环良好。
	结束	2023 年 2 月 8 日 09 时 50 分		作业完成后“工完、料净、场地清”。

旁站监理人员 (签名): 费振军

作业负责人 (签名): 黄纪刚



安全旁站监理记录表

工程名称:分宜晶航新能源有限公司 8.4MW 光伏发电项目

编号:FYJH-AQPZ-003

现场工作内容	光伏组件到场卸货, 5 吨叉车 1 辆、管理人员 2 名。		
作业地点	临时堆场		
作业项目 主要危险 分析	1. 机械伤害 2. 高处坠落 3. 物体打击		
施工现场安全文明施工评价	组织管理	1. 施工方案已审批, 方案满足要求; 2. 施工人员具有相应的资格, 叉车已签订了租赁及安全协议, 进场前已进行安全签证; 3. 施工现场已安排专人进行叉车指挥及监护, 安全员负责现场的安全事宜; 4. 施工前已进行了全员安全交底并全员进行签字。	
	平面布置	1. 对卸货区域拉好警示带; 2. 卸货周围用提示遮拦进行隔离, 并悬挂禁止跨越标志; 3. 卸货区域与其他区域之间用提示遮拦进行隔离; 4. 卸货区域现场布置满足安全要求。	
	安全措施	1. 编制施工方案并报监理项目部进行审核, 方案满足吊装要求; 2. 使用机械设备必须证件齐全有效, 操作人员持证上岗; 3. 叉车操作人员听从现场专业人员指挥, 把货物卸到至指定区域。	
现场主要问题	现场出现的各类违反安全文明现象及隐患:	监 理 有 关 措 施	监理指令: /
	无		复查意见: /
	整改结果: /		
旁站时间	开始	2023 年 2 月 9 日 09 时 50 分	对 应 作 业
	结束	2023 年 2 月 9 日 15 时 35 分	
			开始前人、机、料、法、环良好。
			作业完成后“工完、料净、场地清”。

旁站监理人员 (签名):

费振军

作业负责人 (签名):

费红刚



扫描全能王 创建

安全旁站监理记录表

工程名称:分宜晶航新能源有限公司 8.4MW 光伏发电项目

编号:FYJH-AQPZ-004

现场工作内容	光伏组件到场卸货, 5 吨叉车 1 辆、管理人员 2 名。		
作业地点	临时堆场		
作业项目 主要危险 分析	1. 机械伤害 2. 高处坠落 3. 物体打击		
施工现场安全文明施工评价	组织管理	1. 施工方案已审批, 方案满足要求; 2. 施工人员具有相应的资格, 叉车已签订了租赁及安全协议, 进场前已进行安全签证; 3. 施工现场已安排专人进行叉车指挥及监护, 安全员负责现场的安全事宜; 4. 施工前已进行了全员安全交底并全员进行签字。	
	平面布置	1. 对卸货区域拉好警示带; 2. 卸货周围用提示遮拦进行隔离, 并悬挂禁止跨越标志; 3. 卸货区域与其他区域之间用提示遮拦进行隔离; 4. 卸货区域现场布置满足安全要求。	
	安全措施	1. 编制施工方案并报监理项目部进行审核, 方案满足吊装要求; 2. 使用机械设备必须证件齐全有效, 操作人员持证上岗; 3. 叉车操作人员听从现场专业人员指挥, 把货物卸到至指定区域。	
现场主要问题	现场出现的各类违反安全文明现象及隐患:	监 理 有 关 措 施	监理指令: /
	无		复查意见: /
旁站时间	开始	2023 年 2 月 10 日 14 时 50 分	对 应 作 业
	结束	2023 年 2 月 10 日 15 时 35 分	
			开始前人、机、料、法、环良好。
			作业完成后“工完、料净、场地清”。

旁站监理人员 (签名): 费振军

作业负责人 (签名): 费纪刚



安全旁站监理记录表

工程名称:分宜晶航新能源有限公司 8.4MW 光伏发电项目

编号:FYJH-AQPZ-005

现场工作内容	光伏组件到场卸货, 5 吨叉车 1 辆、管理人员 2 名。		
作业地点	临时堆场		
作业项目 主要危险 分析	1. 机械伤害 2. 高处坠落 3. 物体打击		
施工现场安全文明施工评价	组织管理	1. 施工方案已审批, 方案满足要求; 2. 施工人员具有相应的资格, 叉车已签订了租赁及安全协议, 进场前已进行安全签证; 3. 施工现场已安排专人进行叉车指挥及监护, 安全员负责现场的安全事宜; 4. 施工前已进行了全员安全交底并全员进行签字。	
	平面布置	1. 对卸货区域拉好警示带; 2. 卸货周围用提示遮拦进行隔离, 并悬挂禁止跨越标志; 3. 卸货区域与其他区域之间用提示遮拦进行隔离; 4. 卸货区域现场布置满足安全要求。	
	安全措施	1. 编制施工方案并报监理项目部进行审核, 方案满足吊装要求; 2. 使用机械设备必须证件齐全有效, 操作人员持证上岗; 3. 叉车操作人员听从现场专业人员指挥, 把货物卸到至指定区域。	
现场主要问题	现场出现的各类违反安全文明现象及隐患:	监 理 有 关 措 施	监理指令: /
	无		复查意见: /
	整改结果: /		
旁站时间	开始	2023 年 2 月 11 日 13 时 50 分	对 应 作 业
	结束	2023 年 2 月 11 日 15 时 35 分	
			开始前人、机、料、法、环良好。
			作业完成后“工完、料净、场地清”。

旁站监理人员 (签名): 黄振军

作业负责人 (签名): 黄纪刚



扫描全能王 创建

安全旁站监理记录表

工程名称:分宜晶航新能源有限公司 8.4MW 光伏发电项目

编号:FYJH-AQPZ-006

现场工作 内 容	光伏支架附件到场卸货, 5 吨叉车 1 辆、管理人员 2 名。			
作业地点	临时堆场			
作业项目 主要危险 分 析	1. 机械伤害 2. 高处坠落 3. 物体打击			
施 工 现 场 安 全 文 明 施 工 评 价	组织 管理	1. 施工方案已审批, 方案满足要求; 2. 施工人员具有相应的资格, 叉车已签订了租赁及安全协议, 进场前已进行安全签证; 3. 施工现场已安排专人进行叉车指挥及监护, 安全员负责现场的安全事宜; 4. 施工前已进行了全员安全交底并全员进行签字。		
	平面 布置	1. 对卸货区域拉好警示带; 2. 卸货周围用提示遮拦进行隔离, 并悬挂禁止跨越标志; 3. 卸货区域与其他区域之间用提示遮拦进行隔离; 4. 卸货区域现场布置满足安全要求。		
	安全 措施	1. 编制施工方案并报监理项目部进行审核, 方案满足吊装要求; 2. 使用机械设备必须证件齐全有效, 操作人员持证上岗; 3. 叉车操作人员听从现场专业人员指挥, 把货物卸到至指定区域。		
现 场 主 要 问 题	现场出现的各类违反安全文明现象及隐患:	监 理 有 关 措 施	监理指令: /	
	无		复查意见: /	
	整改结果: /			
旁 站 时 间	开始	2023 年 2 月 7 日 09 时 50 分	对 应 作 业	开始前人、机、料、法、环良好。
	结束	2023 年 2 月 7 日 11 时 35 分		作业完成后“工完、料净、场地清”。

旁站监理人员 (签名): 贵振军

作业负责人 (签名): 黄红刚



扫描全能王 创建

安全旁站监理记录表

工程名称:分宜晶航新能源有限公司 8.4MW 光伏发电项目

编号:FYJH-AQPZ-007

现场工作内容		光伏支架到场卸货, 5 吨叉车 1 辆、管理人员 2 名。	
作业地点		临时堆场	
作业项目 主要危险 分析		1. 机械伤害 2. 高处坠落 3. 物体打击	
施工现场安全文明施工评价	组织管理	1. 施工方案已审批, 方案满足要求; 2. 施工人员具有相应的资格, 叉车已签订了租赁及安全协议, 进场前已进行安全签证; 3. 施工现场已安排专人进行叉车指挥及监护, 安全员负责现场的安全事宜; 4. 施工前已进行了全员安全交底并全员进行签字。	
	平面布置	1. 对卸货区域拉好警示带; 2. 卸货周围用提示遮拦进行隔离, 并悬挂禁止跨越标志; 3. 卸货区域与其他区域之间用提示遮拦进行隔离; 4. 卸货区域现场布置满足安全要求。	
	安全措施	1. 编制施工方案并报监理项目部进行审核, 方案满足吊装要求; 2. 使用机械设备必须证件齐全有效, 操作人员持证上岗; 3. 叉车操作人员听从现场专业人员指挥, 把货物卸到至指定区域。	
现场主要问题	现场出现的各类违反安全文明现象及隐患:	监 理 有 关 措 施	监理指令: /
	无		复查意见: /
旁站时间	开始	2023 年 2 月 10 日 09 时 50 分	对 应 作 业
	结束	2023 年 2 月 10 日 11 时 30 分	
		开始前人、机、料、法、环良好。	
		作业完成后“工完、料净、场地清”。	

旁站监理人员 (签名): 费振军

作业负责人 (签名): 费纪刚



扫描全能王 创建

安全旁站监理记录表

工程名称:分宜晶航新能源有限公司 8.4MW 光伏发电项目

编号:FYJH-AQPZ-008

现场工作内容	光伏支架到场卸货, 5 吨叉车 1 辆、管理人员 2 名。			
作业地点	临时堆场			
作业项目 主要危险 分析	1. 机械伤害 2. 高处坠落 3. 物体打击			
施工现场安全文明施工评价	组织管理	1. 施工方案已审批, 方案满足要求; 2. 施工人员具有相应的资格, 叉车已签订了租赁及安全协议, 进场前已进行安全签证; 3. 施工现场已安排专人进行叉车指挥及监护, 安全员负责现场的安全事宜; 4. 施工前已进行了全员安全交底并全员进行签字。		
	平面布置	1. 对卸货区域拉好警示带; 2. 卸货周围用提示遮拦进行隔离, 并悬挂禁止跨越标志; 3. 卸货区域与其他区域之间用提示遮拦进行隔离; 4. 卸货区域现场布置满足安全要求。		
	安全措施	1. 编制施工方案并报监理项目部进行审核, 方案满足吊装要求; 2. 使用机械设备必须证件齐全有效, 操作人员持证上岗; 3. 叉车操作人员听从现场专业人员指挥, 把货物卸到至指定区域。		
现场主要问题	现场出现的各类违反安全文明现象及隐患:	监 理 有 关 措 施	监理指令: /	
	无		复查意见: /	
旁站时间	开始	2023 年 2 月 11 日 09 时 30 分	对 应 作 业	开始前人、机、料、法、环良好。
	结束	2023 年 2 月 11 日 11 时 55 分		作业完成后“工完、料净、场地清”。

旁站监理人员 (签名): 费振军

作业负责人 (签名): 董纪刚



扫描全能王 创建

安全旁站监理记录表

工程名称:分宜品航新能源有限公司 8.4MW 光伏发电项目

编号:FYJH-AQPZ-009

现场工作 内 容	光伏支架和组件到场卸货, 5 吨叉车 1 辆、管理人员 2 名。			
作业地点	临时堆场			
作业项目 主要危险 分 析	1. 机械伤害 2. 高处坠落 3. 物体打击			
施 工 现 场 安 全 文 明 施 工 评 价	组 织 管 理	1. 施工方案已审批, 方案满足要求; 2. 施工人员具有相应的资格, 叉车已签订了租赁及安全协议, 进场前已进行安全签证; 3. 施工现场已安排专人进行叉车指挥及监护, 安全员负责现场的安全事宜; 4. 施工前已进行了全员安全交底并全员进行签字。		
	平 面 布 置	1. 对卸货区域拉好警示带; 2. 卸货周围用提示遮拦进行隔离, 并悬挂禁止跨越标志; 3. 卸货区域与其他区域之间用提示遮拦进行隔离; 4. 卸货区域现场布置满足安全要求。		
	安 全 措 施	1. 编制施工方案并报监理项目部进行审核, 方案满足吊装要求; 2. 使用机械设备必须证件齐全有效, 操作人员持证上岗; 3. 叉车操作人员听从现场专业人员指挥, 把货物卸到至指定区域。		
现 场 主 要 问 题	现场出现的各类违反安全文明现象及隐患:	监 理 有 关 措 施	监理指令: /	
	无		复查意见: /	
旁 站 时 间	开始	2023 年 2 月 12 日 09 时 30 分	对 应 作 业	开始前人、机、料、法、环良好。
	结束	2023 年 2 月 12 日 14 时 55 分		作业完成后“工完、料净、场地清”。

旁站监理人员 (签名):

贵振军

作业负责人 (签名):

彭纪刚



扫描全能王 创建

安全旁站监理记录表

工程名称:分宜晶航新能源有限公司 8.4MW 光伏发电项目

编号:FYJH-AQPZ-010

现场工作内容		光伏支架到场卸货, 5 吨叉车 1 辆、管理人员 2 名。	
作业地点		临时堆场	
作业项目 主要危险 分析		1. 机械伤害 2. 高处坠落 3. 物体打击	
施工现场安全文明施工评价	组织管理	1. 施工方案已审批, 方案满足要求; 2. 施工人员具有相应的资格, 叉车已签订了租赁及安全协议, 进场前已进行安全签证; 3. 施工现场已安排专人进行叉车指挥及监护, 安全员负责现场的安全事宜; 4. 施工前已进行了全员安全交底并全员进行签字。	
	平面布置	1. 对卸货区域拉好警示带; 2. 卸货周围用提示遮栏进行隔离, 并悬挂禁止跨越标志; 3. 卸货区域与其他区域之间用提示遮栏进行隔离; 4. 卸货区域现场布置满足安全要求。	
	安全措施	1. 编制施工方案并报监理项目部进行审核, 方案满足吊装要求; 2. 使用机械设备必须证件齐全有效, 操作人员持证上岗; 3. 叉车操作人员听从现场专业人员指挥, 把货物卸到至指定区域。	
现场主要问题	现场出现的各类违反安全文明现象及隐患:	监 理 有 关 措 施	监理指令: /
	无		复查意见: /
旁站时间	开始	2023 年 2 月 15 日 13 时 30 分	对 应 作 业
	结束	2023 年 2 月 15 日 16 时 55 分	
			开始前人、机、料、法、环良好。 作业完成后“工完、料净、场地清”。

旁站监理人员 (签名): 费振军

作业负责人 (签名): 费红网



扫描全能王 创建

安全旁站监理记录表

工程名称:分宜晶航新能源有限公司 8.4MW 光伏发电项目

编号:FYJH-AQPZ-011

现场工作 内 容	光伏支架到场卸货, 5 吨叉车 1 辆、管理人员 2 名。			
作业地点	临时堆场			
作业项目 主要危险 分 析	1. 机械伤害 2. 高处坠落 3. 物体打击			
施 工 现 场 安 全 文 明 施 工 评 价	组 织 管 理	1. 施工方案已审批, 方案满足要求; 2. 施工人员具有相应的资格, 叉车已签订了租赁及安全协议, 进场前已进行安全签证; 3. 施工现场已安排专人进行叉车指挥及监护, 安全员负责现场的安全事宜; 4. 施工前已进行了全员安全交底并全员进行签字。		
	平 面 布 置	1. 对卸货区域拉好警示带; 2. 卸货周围用提示遮拦进行隔离, 并悬挂禁止跨越标志; 3. 卸货区域与其他区域之间用提示遮拦进行隔离; 4. 卸货区域现场布置满足安全要求。		
	安 全 措 施	1. 编制施工方案并报监理项目部进行审核, 方案满足吊装要求; 2. 使用机械设备必须证件齐全有效, 操作人员持证上岗; 3. 叉车操作人员听从现场专业人员指挥, 把货物卸到至指定区域。		
现 场 主 要 问 题	现场出现的各类违反安全文明现象及隐患:	监 理 有 关 措 施	监理指令: /	
	无		复查意见: /	
	整改结果: /			
旁 站 时 间	开始	2023 年 2 月 16 日 13 时 00 分	对 应 作 业	开始前人、机、料、法、环良好。
	结束	2023 年 2 月 16 日 15 时 55 分		作业完成后“工完、料净、场地清”。

旁站监理人员 (签名):

贵张军

作业负责人 (签名):

贵纪刚



扫描全能王 创建

安全旁站监理记录表

工程名称:分宜晶航新能源有限公司 8.4MW 光伏发电项目

编号:FYJH-AQPZ-012

现场工作内容	太阳能组件到场卸货, 5 吨叉车 1 辆、管理人员 2 名。			
作业地点	施工现场			
作业项目 主要危险 分析	1. 机械伤害 2. 高处坠落 3. 物体打击			
施工现场安全文明施工评价	组织管理	1. 施工方案已审批, 方案满足要求; 2. 施工人员具有相应的资格, 叉车已签订了租赁及安全协议, 进场前已进行安全签证; 3. 施工现场已安排专人进行叉车指挥及监护, 安全员负责现场的安全事宜; 4. 施工前已进行了全员安全交底并全员进行签字。		
	平面布置	1. 对卸货区域拉好警示带; 2. 卸货周围用提示遮拦进行隔离, 并悬挂禁止跨越标志; 3. 卸货区域与其他区域之间用提示遮拦进行隔离; 4. 卸货区域现场布置满足安全要求。		
	安全措施	1. 编制施工方案并报监理项目部进行审核, 方案满足吊装要求; 2. 使用机械设备必须证件齐全有效, 操作人员持证上岗; 3. 叉车操作人员听从现场专业人员指挥, 把货物卸到至指定区域。		
现场主要问题	现场出现的各类违反安全文明现象及隐患:	监 理 有 关 措 施	监理指令: /	
	无		复查意见: /	
旁站时间	开始	2023 年 2 月 18 日 13 时 50 分	对 应 作 业	开始前人、机、料、法、环良好。
	结束	2023 年 2 月 18 日 17 时 55 分		作业完成后“工完、料净、场地清”。

旁站监理人员 (签名): 贵振军

作业负责人 (签名): 黄纪刚



安全旁站监理记录表

工程名称:分宜晶航新能源有限公司 8.4MW 光伏发电项目

编号:FYJH-AQPZ-013

现场工作内容	太阳能组件到场卸货, 5 吨叉车 1 辆、管理人员 2 名。		
作业地点	施工现场		
作业项目 主要危险 分析	1. 机械伤害 2. 高处坠落 3. 物体打击		
施工现场安全文明施工评价	组织管理	1. 施工方案已审批, 方案满足要求; 2. 施工人员具有相应的资格, 叉车已签订了租赁及安全协议, 进场前已进行安全签证; 3. 施工现场已安排专人进行叉车指挥及监护, 安全员负责现场的安全事宜; 4. 施工前已进行了全员安全交底并全员进行签字。	
	平面布置	1. 对卸货区域拉好警示带; 2. 卸货周围用提示遮拦进行隔离, 并悬挂禁止跨越标志; 3. 卸货区域与其他区域之间用提示遮拦进行隔离; 4. 卸货区域现场布置满足安全要求。	
	安全措施	1. 编制施工方案并报监理项目部进行审核, 方案满足吊装要求; 2. 使用机械设备必须证件齐全有效, 操作人员持证上岗; 3. 叉车操作人员听从现场专业人员指挥, 把货物卸到至指定区域。	
现场主要问题	现场出现的各类违反安全文明现象及隐患:	监 理 有 关 措 施	监理指令: /
	无		复查意见: /
旁站时间	开始	2023 年 2 月 19 日 09 时 50 分	对 应 作 业
	结束	2023 年 2 月 19 日 15 时 25 分	
			开始前人、机、料、法、环良好。
			作业完成后“工完、料净、场地清”。

旁站监理人员 (签名):

贵振军

作业负责人 (签名):

黄红明



扫描全能王 创建