

## 安全旁站监理记录表

工程名称：上海中华商务联合印刷有限公司 0.38 万千瓦综合智慧零碳电厂项目

编号：ZHSW-AQPZ-002

|                                  |          |                                                                                                                                         |  |                                                             |
|----------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------|
| 现场工作内容                           |          | 屋面桥架、1*4mm <sup>2</sup> 光伏电缆吊装                                                                                                          |  |                                                             |
| 作业地点                             |          | 中华商务屋面                                                                                                                                  |  |                                                             |
| 作业项目<br>主要危险分析                   |          | 1、机械伤害<br>2、高处坠落<br>3、物体打击                                                                                                              |  |                                                             |
| 施工<br>现场<br>安全<br>文明<br>施工<br>评价 | 组织<br>管理 | 1、施工方案已审批，方案满足施工要求。<br>2、施工人员具有相应的资格，吊车已签订了租赁及安全协议，进场前已进行安全签证。<br>3、施工现场已安排专人进行吊车指挥及监护，安全员负责现场的安全事宜。<br>4、施工前已进行了全员安全交底。                |  |                                                             |
|                                  | 平面<br>布置 | 1、工作区 周围及吊车周围用警示带遮栏进行隔离，并在两侧布置“前方施工，注意安全”标志。<br>2、吊装区域与其他区域之间用警示带进行隔离，划分吊装区域与非吊装区。<br>3、吊车就位于 中华商务彩钢瓦屋面 中间，支撑平稳。<br>4、施工区域现场布置满足施工安全要求。 |  |                                                             |
|                                  | 安全<br>措施 | 1、编制专项施工方案并报监理项目部进行审核，方案满足施工要求。<br>2、货物吊装时所用的吊带、吊钩在吊点处都有安全防护措施。<br>3、吊装过程中严格遵守登高作业人员要求外，还要时刻防止物件吊移时将其撞倒。<br>4、作业屋面临边 1.5 米不许站人并拉好警示带。   |  |                                                             |
| 现场<br>主要<br>问题                   |          | 现场出现的各类违反安全文明现象及隐患：<br><br>吊装时未悬挂吊装作业警示牌。                                                                                               |  | 监 理<br>有 关<br>措 施                                           |
|                                  |          | 整改结果：<br><br>已按要求整改完成。                                                                                                                  |  | 监理指令：<br>要求吊装作业拉警戒带、挂吊装作业警示牌<br><br><br>复查意见：<br>经复查，已整改完成。 |
| 旁站<br>时间                         | 开始       | 2023 年 05 月 21 日 8 时 30 分                                                                                                               |  | 对 应<br>作 业                                                  |
|                                  | 结束       | 2023 年 05 月 21 日 11 时 40 分                                                                                                              |  |                                                             |
|                                  |          |                                                                                                                                         |  | 开始前人、机、料、法、环良好。<br><br>作业完成后“工完、料净、场地清”。                    |

旁站监理人员（签名）：高玲斌

作业负责人（签名）：杨富平