

安全旁站监理记录表

工程名称：上海中华商务联合印刷有限公司 0.38 万千瓦综合智慧零碳电厂项目

编号：ZHSW-AQPZ-008

现场工作内容		混凝土屋面水泥预制墩吊装	
作业地点		中华商务屋面	
作业项目 主要危险分析		1、机械伤害 2、高处坠落 3、物体打击	
施工现场安全文明施工评价	组织管理	1、施工方案已审批，方案满足施工要求。 2、施工人员具有相应的资格，吊车已签订了租赁及安全协议，进场前已进行安全签证。 3、施工现场已安排专人进行吊车指挥及监护，安全员负责现场的安全事宜。 4、施工前已进行了全员安全交底。	
	平面布置	1、工作区 周围及吊车周围用警示带遮栏进行隔离，并在两侧布置“前方施工，注意安全”标志。 2、吊装区域与其他区域之间用警示带进行隔离，划分吊装区域与非吊装区。 3、吊车就位于 中华商务混凝土屋面 中间，支撑平稳。 4、施工区域现场布置满足施工安全要求。	
	安全措施	1、编制专项施工方案并报监理项目部进行审核，方案满足施工要求。 2、货物吊装时所用的吊带、吊钩在吊点处都有安全防护措施。 3、吊装过程中严格遵守登高作业人员要求外，还要时刻防止物件吊移时将其撞倒。 4、作业屋面临边 1.5 米不许站人并拉好警示带。 5、安全警戒带、警示牌悬挂，安全人员履职到位。	
现场主要问题	现场出现的各类违反安全文明现象及隐患：		监理指令： 现场安全警戒带设置正常，安全管理人员到场监护。
	整改结果：		复查意见：
旁站时间	开始	2023 年 06 月 14 日 7 时 20 分	开始前人、机、料、法、环良好。
	结束	2023 年 06 月 14 日 11 时 50 分	作业完成后“工完、料净、场地清”。

旁站监理人员（签名）：

高玲斌

作业负责人（签名）：

孔磊



扫描全能王 创建

安全旁站监理记录表

工程名称：上海中华商务联合印刷有限公司 0.38 万千瓦综合智慧零碳电厂项目

编号：ZHSW-AQPZ-009

现场工作内容		混凝土屋面水泥预制墩吊装、配电柜及变压器吊装	
作业地点		中华商务屋面	
作业项目 主要危险分析		1、机械伤害 2、高处坠落 3、物体打击	
施工现场安全文明 施工评价	组织管理	1、施工方案已审批，方案满足施工要求。 2、施工人员具有相应的资格，吊车已签订了租赁及安全协议，进场前已进行安全签证。 3、施工现场已安排专人进行吊车指挥及监护，安全员负责现场的安全事宜。 4、施工前已进行了全员安全交底。	
	平面布置	1、工作区_____周围及吊车周围用警示带遮栏进行隔离，并在两侧布置“前方施工，注意安全”标志。 2、吊装区域与其他区域之间用警示带进行隔离，划分吊装区域与非吊装区。 3、吊车就位于_____中华商务混凝土屋面、设备基础_____中间，支撑平稳。 4、施工区域现场布置满足施工安全要求。	
	安全措施	1、编制专项施工方案并报监理项目部进行审核，方案满足施工要求。 2、货物吊装时所用的吊带、吊钩在吊点处都有安全防护措施。 3、吊装过程中严格遵守登高作业人员要求外，还要时刻防止物件吊移时将其撞倒。 4、作业屋面临边 1.5 米不许站人并拉好警示带。 5、安全警戒带、警示牌悬挂，安全人员履职到位。	
现场主要问题	现场出现的各类违反安全文明现象及隐患： 1. 安全警戒线未设立。		监理指令： 1. 吊车吊装作业时设立安全警戒线，安全人员到场履职。 复查意见： 已按要求整改完成。
	整改结果： 已整改。		
旁站时间	开始	2023 年 06 月 21 日 7 时 20 分	对应作业 开始前人、机、料、法、环良好。 作业完成后“工完、料净、场地清”。
	结束	2023 年 06 月 21 日 11 时 50 分	

旁站监理人员（签名）：高任斌

作业负责人（签名）：沈军



扫描全能王 创建

安全旁站监理记录表

工程名称：上海中华商务联合印刷有限公司 0.38 万千瓦综合智慧零碳电厂项目

编号：ZHSW-AQPZ-010

现场工作内容		一次、二次舱吊装	
作业地点		中华商务场区	
作业项目 主要危险分析		1、机械伤害 2、高处坠落 3、物体打击	
施工现场安全文明施工评价	组织管理	1、施工方案已审批，方案满足施工要求。 2、施工人员具有相应的资格，吊车已签订了租赁及安全协议，进场前已进行安全签证。 3、施工现场已安排专人进行吊车指挥及监护，安全员负责现场的安全事宜。 4、施工前已进行了全员安全交底。	
	平面布置	1、工作区 周围及吊车周围用警示带遮栏进行隔离，并在两侧布置“前方施工，注意安全”标志。 2、吊装区域与其他区域之间用警示带进行隔离，划分吊装区域与非吊装区。 3、吊车就位于 中华商务场区设备基础 中间，支撑平稳。 4、施工区域现场布置满足施工安全要求。	
	安全措施	1、编制专项施工方案并报监理项目部进行审核，方案满足施工要求。 2、货物吊装时所用的吊带、吊钩在吊点处都有安全防护措施。 3、吊装过程中严格遵守登高作业人员要求外，还要时刻防止物件吊移时将其撞倒。 4、作业屋面临边 1.5 米不许站人并拉好警示带。 5、安全警戒带、警示牌悬挂，安全人员履职到位。	
现场主要问题	现场出现的各类违反安全文明现象及隐患：		监理指令： 现场各安全事项正常，安全警戒带设立，安全管理
	整改结果：		复查意见： 人员到位。
旁站时间	开始	2023 年 06 月 26 日 9 时 20 分	对应作业
	结束	2023 年 06 月 26 日 10 时 30 分	
		开始前人、机、料、法、环良好。 作业完成后“工完、料净、场地清”。	

旁站监理人员（签名）：高论文斌

作业负责人（签名）：魏巍

