

工程名称：盛旺汽车零部件（昆山）有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

# 安全旁站记录

（2023 年 7 月至 2023 年 10 月）

总监理工程师：王立杰

常州正衡电力工程监理有限公司

盛旺汽车零部件（昆山）有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目监理部

2023 年 11 月

安全旁站监理记录表

工程名称：盛旺汽车零部件（昆山）有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

编 号：ZXSD-SW-AQPZ-

|                  |                          |                         |                                                                  |                  |  |
|------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|--|
| 现场工作内容           |                          |                         | 电缆沟土方开挖                                                          |                  |  |
| 作业地点             |                          |                         | E 栋至 3#箱变过路电缆沟                                                   |                  |  |
| 作业项目<br>主要危险分析   |                          |                         | 本基础在作业中存在的主要危险点有：坍塌、落物、坠落、机械伤人、火灾隐患。                             |                  |  |
| 施工现场安全文明<br>施工评价 | 组织管理                     |                         | 施工现场由现场负责人指挥施工。每个工作面均有安全监护人进行严密监控。现场安全管理制度已落实，个人防护用品配备齐全，并能正确使用。 |                  |  |
|                  | 平面布置                     |                         | 施工现场布置满足施工安全要求，施工现场安全文明施工管理满足规定要求。                               |                  |  |
|                  | 安全措施                     |                         | 施工现场按照安全施工作业票执行安全施工。按照安全施工方案和安全措施进行施工。                           |                  |  |
| 现场主要问题           | 现场出现的各类违反安全文明现象及隐患：<br>无 |                         | 监理有关措施                                                           | 监理指令：<br>无       |  |
|                  | 整改结果：<br>无               |                         |                                                                  | 复验意见：<br>无       |  |
| 旁站时间             | 开始                       | 2023 年 08 月 31 日 08: 00 | 对应作业                                                             | 开始前人、机、料、法环良好    |  |
|                  | 结束                       | 2023 年 08 月 31 日 16: 00 |                                                                  | 作业完成后“工完、料净、场地清” |  |

旁站监理人员（签名）：

施工负责人（签名）：

安全旁站监理记录表

工程名称：盛旺汽车零部件（昆山）有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

编 号：ZXSD-SW-AQPZ-

|                              |                              |                                                                  |            |                  |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| 现场工作内容                       |                              | 箱变基础开挖                                                           |            |                  |
| 作业地点                         |                              | 1#箱变                                                             |            |                  |
| 作业项目<br>主要危险分析               |                              | 本基础在作业中存在的主要危险点有：坍塌、落物、坠落、机械伤人、火灾隐患。                             |            |                  |
| 施工现场<br>安全<br>文明<br>施工<br>评价 | 组织<br>管理                     | 施工现场由现场负责人指挥施工。每个工作面均有安全监护人进行严密监控。现场安全管理制度已落实，个人防护用品配备齐全，并能正确使用。 |            |                  |
|                              | 平面<br>布置                     | 施工现场布置满足施工安全要求，施工现场安全文明施工管理满足规定要求。                               |            |                  |
|                              | 安全<br>措施                     | 施工现场按照安全施工作业票执行安全施工。按照安全施工方案和安全措施进行施工。                           |            |                  |
| 现场主<br>要问题                   | 现场出现的各类违反安全文明现象及<br>隐患：<br>无 | 监<br>理<br>有<br>关<br>措<br>施                                       | 监理指令：<br>无 |                  |
|                              | 整改结果：<br>无                   |                                                                  | 复验意见：<br>无 |                  |
| 旁站<br>时间                     | 开始                           | 2023 年 08 月 11 日 13: 00                                          | 对应<br>作业   | 开始前人、机、料、法环良好    |
|                              | 结束                           | 2023 年 08 月 11 日 15: 00                                          |            | 作业完成后“工完、料净、场地清” |

旁站监理人员（签名）：李红

施工负责人（签名）：李辉

安全旁站监理记录表

工程名称：盛旺汽车零部件（昆山）有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

编 号：ZXSD-SW-AQPZ-

|                      |                          |                                                                  |            |                  |
|----------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| 现场工作内容               |                          | 箱变基础开挖                                                           |            |                  |
| 作业地点                 |                          | 2#箱变                                                             |            |                  |
| 作业项目<br>主要危险分析       |                          | 本基础在作业中存在的主要危险点有：坍塌、落物、坠落、机械伤人、火灾隐患。                             |            |                  |
| 施工现场<br>安全文明<br>施工评价 | 组织<br>管理                 | 施工现场由现场负责人指挥施工。每个工作面均有安全监护人进行严密监控。现场安全管理制度已落实，个人防护用品配备齐全，并能正确使用。 |            |                  |
|                      | 平面<br>布置                 | 施工现场布置满足施工安全要求，施工现场安全文明施工管理满足规定要求。                               |            |                  |
|                      | 安全<br>措施                 | 施工现场按照安全施工作业票执行安全施工。按照安全施工方案和安全措施进行施工。                           |            |                  |
| 现场主<br>要问题           | 现场出现的各类违反安全文明现象及隐患：<br>无 |                                                                  | 监理指令：<br>无 |                  |
|                      | 整改结果：<br>无               |                                                                  | 复验意见：<br>无 |                  |
| 旁站<br>时间             | 开始                       | 2023 年 08 月 10 日 08：30                                           | 对应<br>作业   | 开始前人、机、料、法环良好    |
|                      | 结束                       | 2023 年 08 月 10 日 14：00                                           |            | 作业完成后“工完、料净、场地清” |

旁站监理人员（签名）：李彬

施工负责人（签名）：李彬

安全旁站监理记录表

工程名称：盛旺汽车零部件（昆山）有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

编号：ZXSD-SW-AQPZ-

|                  |                     |                                                                  |       |                  |
|------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|-------|------------------|
| 现场工作内容           |                     | 箱变基础开挖                                                           |       |                  |
| 作业地点             |                     | 3#箱变及二次预制仓                                                       |       |                  |
| 作业项目<br>主要危险分析   |                     | 本基础在作业中存在的主要危险点有：坍塌、落物、坠落、机械伤人、火灾隐患。                             |       |                  |
| 施工现场安全文明<br>施工评价 | 组织管理                | 施工现场由现场负责人指挥施工。每个工作面均有安全监护人进行严密监控。现场安全管理制度已落实，个人防护用品配备齐全，并能正确使用。 |       |                  |
|                  | 平面布置                | 施工现场布置满足施工安全要求，施工现场安全文明施工管理满足规定要求。                               |       |                  |
|                  | 安全措施                | 施工现场按照安全施工作业票执行安全施工。按照安全施工方案和安                                   |       |                  |
| 现场主要问题           | 现场出现的各类违反安全文明现象及隐患： | 监理有关措施                                                           | 监理指令： |                  |
|                  | 整改结果：               |                                                                  | 复验意见： |                  |
| 旁站时间             | 开始                  | 2023 年 08 月 21 日 09：00                                           | 对应作业  | 开始前人、机、料、法环良好    |
|                  | 结束                  | 2023 年 08 月 21 日 14：30                                           |       | 作业完成后“工完、料净、场地清” |

旁站监理人员（签名）：李亚红

施工负责人（签名）：李辉

## 安全旁站监理记录表

工程名称：盛旺汽车零部件（昆山）有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目  
编号：ZXSD-SW-AQPZ-

|                |                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                                                        |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 现场工作内容         |                                                                 | 箱变吊装就位                                                                                                                          |                                                                                                        |
| 作业地点           |                                                                 | 1#、2#、3#箱变                                                                                                                      |                                                                                                        |
| 作业项目<br>主要风险分析 |                                                                 | 1、机械伤害<br>2、高处坠落<br>3、物体打击                                                                                                      |                                                                                                        |
| 施工现场安全文明施工评价   | 组织管理                                                            | 1、施工方案已审批，方案满足施工要求。<br>2、施工人员具有相应的资格，吊车已签订了租赁及安全协议，进场前已进行安全签证。<br>3、施工现场已安排专人进行吊车指挥及监护，安全员负责现场的安全事宜。<br>4、施工前已进行了全员安全交底并全员进行签字。 |                                                                                                        |
|                | 平面布置                                                            | 1、开关柜运输车周围及吊车周围用提示遮栏进行隔离，并悬挂禁止跨越标志。<br>2、吊装区域与其他区域之间用提示遮栏进行隔离，划分吊装区域与非吊装区。<br>3、吊车就位于光伏场地开阔处，靠设备一侧，支撑平稳。<br>4、施工区域现场布置满足施工安全要求。 |                                                                                                        |
|                | 安全措施                                                            | 1、编制专项施工方案并报监理项目部进行审核，方案满足施工要求。<br>2、吊装时所用的吊带，在吊点处要有防护措施，防止因设备的对接处将吊绳卡断。<br>3、吊至设备基础上，平稳着地，排列整齐。                                |                                                                                                        |
| 现场主要问题         | 现场出现的各类违反安全文明现象及隐患：<br><div style="text-align: center;">无</div> |                                                                                                                                 | 监理指令：<br><div style="text-align: center;">无</div><br>复查意见：<br><div style="text-align: center;">无</div> |
|                | 整改结果：<br><div style="text-align: center;">无</div>               |                                                                                                                                 |                                                                                                        |
| 旁站时间           | 开始                                                              | 2023 年 09 月 08 日 09: 00                                                                                                         | 对应作业                                                                                                   |
|                | 结束                                                              | 2023 年 09 月 08 日 11: 30                                                                                                         |                                                                                                        |
|                |                                                                 | 开始前人、机、料、法环良好<br>作业完成后“工完、料净、场地清”                                                                                               |                                                                                                        |

旁站监理人员（签名）：李永红

施工负责人（签名）：李辉

## 安全旁站监理记录表

工程名称：盛旺汽车零部件（昆山）有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目  
编号：ZXSD-SW-AQPZ-

|                |                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                                                            |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 现场工作内容         |                                                                 | 二次预制仓吊装就位                                                                                                                       |                                                                                                            |
| 作业地点           |                                                                 | 二次预制仓                                                                                                                           |                                                                                                            |
| 作业项目<br>主要危险分析 |                                                                 | 1、机械伤害<br>2、高处坠落<br>3、物体打击                                                                                                      |                                                                                                            |
| 施工现场安全文明施工评价   | 组织管理                                                            | 1、施工方案已审批，方案满足施工要求。<br>2、施工人员具有相应的资格，吊车已签订了租赁及安全协议，进场前已进行安全签证。<br>3、施工现场已安排专人进行吊车指挥及监护，安全员负责现场的安全事宜。<br>4、施工前已进行了全员安全交底并全员进行签字。 |                                                                                                            |
|                | 平面布置                                                            | 1、开关柜运输车周围及吊车周围用提示遮栏进行隔离，并悬挂禁止跨越标志。<br>2、吊装区域与其他区域之间用提示遮栏进行隔离，划分吊装区域与非吊装区。<br>3、吊车就位于光伏场地开阔处，靠设备一侧，支撑平稳。<br>4、施工区域现场布置满足施工安全要求。 |                                                                                                            |
|                | 安全措施                                                            | 1、编制专项施工方案并报监理项目部进行审核，方案满足施工要求。<br>2、吊装时所用的吊带，在吊点处要有防护措施，防止因设备的对接处将吊绳卡断。<br>3、吊至设备基础上，平稳着地，排列整齐。                                |                                                                                                            |
| 现场主要问题         | 现场出现的各类违反安全文明现象及隐患：<br><div style="text-align: center;">无</div> |                                                                                                                                 | 监理指令：<br><div style="text-align: center;">无</div><br><br>复查意见：<br><div style="text-align: center;">无</div> |
|                | 整改结果：<br><div style="text-align: center;">无</div>               |                                                                                                                                 |                                                                                                            |
| 旁站时间           | 开始                                                              | 2023 年 09 月 12 日 09:00                                                                                                          | 对应作业                                                                                                       |
|                | 结束                                                              | 2023 年 09 月 12 日 10:00                                                                                                          |                                                                                                            |
|                |                                                                 | 开始前人、机、料、法环良好<br>作业完成后“工完、料净、场地清”                                                                                               |                                                                                                            |

旁站监理人员（签名）：李长红

施工负责人（签名）：李长红

## 安全旁站监理记录表

工程名称：盛旺汽车零部件（昆山）有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目  
编号：ZXSD-SW-AQPZ-

|                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |
|----------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 现场工作内容         |      | 支架吊装 <span style="font-size: 1.2em;">常规支架</span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |
| 作业地点           |      | <span style="font-size: 1.2em;">下栋周边</span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |
| 作业项目<br>主要危险分析 |      | 高空坠落—高空临边及采光带处临边作业<br>高空落物—吊装物捆绑不牢、吊点不合理、吊具不牢固                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |
| 施工现场安全文明施工评价   | 组织管理 | 1、安全专职管理人员在场监督，屋面有专人指挥吊装作业 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>2、施工现场施工人员共 <u>6</u> 人，汽车吊 <u>1</u> 台，机械工作性能满足要求 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>3、现场人员所用劳保用品合格 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>4、有安全管理制度，并成立安全管理组织，项目经理为组长 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>5、施工单位吊装施工专项施工方案已获批 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>6、施工许可已得到厂方同意 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |                                          |
|                | 平面布置 | 1、施工现场拉设警戒区域 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>2、施工现场安全标示、标牌齐全 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>3、屋面采光带处设置警戒区域 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>4、屋面临边四周围栏已安装 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |
|                | 安全措施 | 1、施工前进行工前进行班组交底 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>2、现场工人正确佩戴安全帽 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>3、吊装物吊点设置合理，吊具牢固可靠 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>4、施工现场全面禁烟，下班前工完场清料净 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                                                                                                                                                                                                            |                                          |
| 现场主要问题         |      | 整改结果：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 复验意见：                                    |
|                |      | <span style="font-size: 1.2em;">无</span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <span style="font-size: 1.2em;">无</span> |
| 旁站时间           | 开始   | 2023年8月4日8时10分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 对应作业                                     |
|                | 结束   | 2023年8月4日12时00分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 班前交底，施工准备<br>清理现场，工完场清                   |

旁站监理人员（签名）：李辉 施工负责人（签名）：李辉

说明：

- 1、记录由旁站监理人员填写。
- 2、“施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。

## 安全旁站监理记录表

工程名称：盛旺汽车零部件（昆山）有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目  
编号：ZXSD-SW-AQPZ-

|                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |
|----------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 现场工作内容         |      | 支架吊装 <i>常规安装</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
| 作业地点           |      | <i>A、F 栋周边</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| 作业项目<br>主要危险分析 |      | 高空坠落—高空临边及采光带处临边作业<br>高空落物—吊装物捆绑不牢、吊点不合理、吊具不牢固                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| 施工现场安全文明施工评价   | 组织管理 | 1、安全专职管理人员在场监督，屋面有专人指挥吊装作业 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>2、施工现场施工人员共 <i>8</i> 人，汽车吊 <i>1</i> 台，机械工作性能满足要求 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>3、现场人员所用劳保用品合格 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>4、有安全管理制度，并成立安全管理组织，项目经理为组长 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>5、施工单位吊装施工专项施工方案已获批 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>6、施工许可已得到厂方同意 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |                 |
|                | 平面布置 | 1、施工现场拉设警戒区域 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>2、施工现场安全标示、标牌齐全 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>3、屋面采光带处设置警戒区域 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>4、屋面临边四周围栏已安装 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
|                | 安全措施 | 1、施工前进行工前进行班组交底 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>2、现场工人正确佩戴安全帽 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>3、吊装物吊点设置合理，吊具牢固可靠 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>4、施工现场全面禁烟，下班前工完场清料净 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                                                                                                                                                                                                            |                 |
| 现场主要问题         |      | 整改结果：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 符合要求            |
|                |      | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 无               |
| 旁站时间           |      | 开始                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2022年8月5日9时00分  |
|                |      | 结束                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2022年8月5日16时00分 |
| 对应作业           |      | 班前交底，施工准备<br>清理现场，工完场清                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |

旁站监理人员（签名）：*李永辉*

施工负责人（签名）：*李永辉*

说明：

- 记录由旁站监理人员填写。
- “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。

# 安全旁站监理记录表

工程名称：盛旺汽车零部件（昆山）有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目  
编号：ZXSD-SW-AQPZ-

|                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |            |  |
|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--|
| 现场工作内容           |            | 支架吊装                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 李旭东        |  |
| 作业地点             |            | 下桁架侧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |            |  |
| 作业项目<br>主要危险分析   |            | 高空坠落—高空临边及采光带处临边作业<br>高空落物—吊装物捆绑不牢、吊点不合理、吊具不牢固                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |            |  |
| 施工现场安全文明<br>施工评价 | 组织管理       | 1、安全专职管理人员在场监督，屋面有专人指挥吊装作业 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>2、施工现场施工人员共 8 人，汽车吊 1 台，机械工作性能满足要求 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>25T<br>3、现场人员所用劳保用品合格 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>4、有安全管理制度，并成立安全管理组织，项目经理为组长 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>5、施工单位吊装施工专项施工方案已获批 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>6、施工许可已得到厂方同意 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |        |            |  |
|                  | 平面布置       | 1、施工现场拉设警戒区域 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>2、施工现场安全标示、标牌齐全 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>3、屋面采光带处设置警戒区域 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>4、屋面临边四周围栏已安装 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                                                                                                                                                                                                                 |        |            |  |
|                  | 安全措施       | 1、施工前进行工前进行班组交底 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>2、现场工人正确佩戴安全帽 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>3、吊装物吊点设置合理，吊具牢固可靠 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>4、施工现场全面禁烟，下班前工完场清料净 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                                                                                                                                                                                                     |        |            |  |
| 现场主要问题           | 整改结果：<br>无 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 监理有关措施 | 旁站要求       |  |
|                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | 复验意见：<br>无 |  |
| 旁站时间             | 开始         | 2027年8月17日12时00分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 对应作业   | 班前交底，施工准备  |  |
|                  | 结束         | 2027年8月17日16时00分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | 清理现场，工完场清  |  |

旁站监理人员（签名）：李旭东 施工负责人（签名）：李辉

说明：  
1、记录由旁站监理人员填写。  
2、“施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。

## 安全旁站监理记录表

工程名称：盛旺汽车零部件（昆山）有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

编号：ZXSD-SW-AQPZ-

|                                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|----------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 现场工作内容                           |          | 组件吊装及分散 <i>孙生 孙生 孙生 孙生</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 作业地点                             |          | <i>下持雨侧</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 作业项目<br>主要危险分析                   |          | 高空坠落—高空临边作业人员<br>高空落物—吊装物捆绑不牢、吊点不合理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 施工<br>现场<br>安全<br>文明<br>施工<br>评价 | 组织<br>管理 | 1、安全专职管理人员在场监督，屋面有专人指挥吊装作业 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>2、现场施工人员共 <u>20</u> 人， <u>25</u> T 汽车吊 <u>1</u> 台，叉车 <u>1</u> 台，机械工作性能满足要求 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>3、现场人员所用劳保用品合格 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>4、有安全管理制度，并成立安全管理组织，项目经理为组长 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>5、施工单位吊装施工专项施工方案已获批 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>6、施工许可已得到厂方同意 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |  |
|                                  | 平面<br>布置 | 1、施工现场拉设警戒区域 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>2、施工现场安全标示、标牌齐全 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>3、屋面采光带处设置警戒区域 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>4、屋面临边四周围栏已安装 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|                                  | 安全<br>措施 | 1、施工前进行工前班组交底 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>2、现场工人正确佩戴安全帽 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>3、吊装物吊点设置合理，吊具牢固可靠 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>4、施工现场全面禁烟，下班前工完场清料净 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 现场<br>主要<br>问题                   |          | 整改结果：<br><i>无</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|                                  |          | 复验意见：<br><i>无</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 旁站<br>时间                         | 开始       | 2023 年 8 月 21 日 8 时 00 分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                  | 结束       | 2023 年 8 月 21 日 16 时 00 分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 对应<br>作业                         |          | 班前交底，施工准备<br>清理现场，工完场清                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |

旁站监理人员（签名）：

施工负责人（签名）：

说明：

1、记录由旁站监理人员填写。

2、“施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。

## 安全旁站监理记录表

工程名称：盛旺汽车零部件（昆山）有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目  
编号：ZXSD-SW-AQPZ-

|                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                 |
|------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 现场工作内容           |                                                          | 组件吊装及分散 <span style="font-size: 1.2em;">A1F栋 常规组件吊装</span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |
| 作业地点             |                                                          | <span style="font-size: 1.2em;">A1F栋 厂房周边</span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |
| 作业项目<br>主要危险分析   |                                                          | 高空坠落—高空临边作业人员<br>高空落物—吊装物捆绑不牢、吊点不合理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 |
| 施工现场安全文明<br>施工评价 | 组织管理                                                     | 1、安全专职管理人员在场监督，屋面有专人指挥吊装作业 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>2、现场施工人员共 <u>26</u> 人， <u>25</u> T 汽车吊 <u>2</u> 台，叉车 <u>2</u> 台，机械工作性能满足要求 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>3、现场人员所用劳保用品合格 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>4、有安全管理制度，并成立安全管理组织，项目经理为组长 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>5、施工单位吊装施工专项施工方案已获批 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>6、施工许可已得到厂方同意 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |                                                 |
|                  | 平面布置                                                     | 1、施工现场拉设警戒区域 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>2、施工现场安全标示、标牌齐全 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>3、屋面采光带处设置警戒区域 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>4、屋面临边四周围栏已安装 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |
|                  | 安全措施                                                     | 1、施工前进行工前班组交底 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>2、现场工人正确佩戴安全帽 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>3、吊装物吊点设置合理，吊具牢固可靠 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>4、施工现场全面禁烟，下班前工完场清料净 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |
| 现场主要问题           | <div style="font-size: 2em; margin: 0;">无</div>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div style="font-size: 2em; margin: 0;">无</div> |
|                  | 整改结果：<br><div style="font-size: 2em; margin: 0;">无</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                 |
| 旁站时间             | 开始                                                       | 2023 年 8 月 31 日 8 时 00 分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |
|                  | 结束                                                       | 2023 年 8 月 31 日 16 时 00 分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |
|                  |                                                          | 对应作业                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 班前交底，施工准备<br>清理现场，工完场清                          |

旁站监理人员（签名）：李超 施工负责人（签名）：李辉

说明：

- 1、记录由旁站监理人员填写。
- 2、“施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。

## 安全旁站监理记录表

工程名称：盛旺汽车零部件（昆山）有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目  
编号：ZXSD-SW-AQPZ-

|                  |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                             |
|------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 现场工作内容           |                                                   | 支架吊装                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                             |
| 作业地点             |                                                   | B、G特厂房周边                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |
| 作业项目<br>主要危险分析   |                                                   | 高空坠落—高空临边及采光带处临边作业<br>高空落物—吊装物捆绑不牢、吊点不合理、吊具不牢固                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                             |
| 施工现场安全文明<br>施工评价 | 组织管理                                              | 1、安全专职管理人员在场监督，屋面有专人指挥吊装作业 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>2、施工现场施工人员共 15 人，汽车吊 1 台，机械工作性能满足要求 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>3、现场人员所用劳保用品合格 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>4、有安全管理制度，并成立安全管理组织，项目经理为组长 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>5、施工单位吊装施工专项施工方案已获批 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>6、施工许可已得到厂方同意 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |                                                             |
|                  | 平面布置                                              | 1、施工现场拉设警戒区域 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>2、施工现场安全标示、标牌齐全 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>3、屋面采光带处设置警戒区域 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>4、屋面临边四周围栏已安装 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                                                                                                                                                                                                           |                                                             |
|                  | 安全措施                                              | 1、施工前进行工前进行班组交底 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>2、现场工人正确佩戴安全帽 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>3、吊装物吊点设置合理，吊具牢固可靠 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>4、施工现场全面禁烟，下班前工完场清料净 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                                                                                                                                                                                               |                                                             |
| 现场主要问题           | 整改结果：<br><div style="text-align: center;">无</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 监理有关措施<br>复验意见：<br><div style="text-align: center;">无</div> |
| 旁站时间             | 开始                                                | 2017年9月1日8时00分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                             |
|                  | 结束                                                | 2017年9月1日16时00分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                             |
|                  |                                                   | 对应作业                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 班前交底，施工准备<br>清理现场，工完场清                                      |

旁站监理人员（签名）：李红 施工负责人（签名）：李辉

说明：

- 记录由旁站监理人员填写。
- “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。

## 安全旁站监理记录表

工程名称：盛旺汽车零部件（昆山）有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

编号：ZXSD-SW-AQPZ-

|                |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 现场工作内容         |                                                       | 支架吊装                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                       |
| 作业地点           |                                                       | H梅厂房周边                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                       |
| 作业项目<br>主要风险分析 |                                                       | 高空坠落—高空临边及采光带处临边作业<br>高空落物—吊装物捆绑不牢、吊点不合理、吊具不牢固                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |
| 施工现场安全文明施工评价   | 组织管理                                                  | 1、安全专职管理人员在场监督，屋面有专人指挥吊装作业 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>2、施工现场施工人员共 <u>6</u> 人，汽车吊 <u>1</u> 台，机械工作性能满足要求 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>3、现场人员所用劳保用品合格 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>4、有安全管理制度，并成立安全管理组织，项目经理为组长 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>5、施工单位吊装施工专项施工方案已获批 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>6、施工许可已得到厂方同意 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |                                                       |
|                | 平面布置                                                  | 1、施工现场拉设警戒区域 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>2、施工现场安全标示、标牌齐全 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>3、屋面采光带处设置警戒区域 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>4、屋面临边四周围栏已安装 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                                                                                                                                                                                                                        |                                                       |
|                | 安全措施                                                  | 1、施工前进行工前进行班组交底 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>2、现场工人正确佩戴安全帽 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>3、吊装物吊点设置合理，吊具牢固可靠 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>4、施工现场全面禁烟，下班前工完场清料净 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                                                                                                                                                                                                            |                                                       |
| 现场主要问题         | 整改结果：<br><div style="text-align: center;">符合要求</div>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 监理有关措施<br><div style="text-align: center;">符合要求</div> |
| 旁站时间           | 开始 <u>2017年9月4日8时00分</u><br>结束 <u>2017年9月4日11时00分</u> | 对应作业                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 班前交底，施工准备<br>清理现场，工完场清                                |

旁站监理人员（签名）：

施工负责人（签名）：

说明：

1、记录由旁站监理人员填写。

2、“施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。

## 安全旁站监理记录表

工程名称：盛旺汽车零部件（昆山）有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目  
编号：ZXSD-SW-AQPZ-

|                  |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
|------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 现场工作内容           |                                                   | 支架吊装                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| 作业地点             |                                                   | C、D 轴杆厂房周边                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| 作业项目<br>主要危险分析   |                                                   | 高空坠落—高空临边及采光带处临边作业<br>高空落物—吊装物捆绑不牢、吊点不合理、吊具不牢固                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| 施工现场安全文明<br>施工评价 | 组织管理                                              | 1、安全专职管理人员在场监督，屋面有专人指挥吊装作业 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>2、施工现场施工人员共 8 人，汽车吊 1 台，机械工作性能满足要求 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>3、现场人员所用劳保用品合格 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>4、有安全管理制度，并成立安全管理组织，项目经理为组长 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>5、施工单位吊装施工专项施工方案已获批 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>6、施工许可已得到厂方同意 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |      |
|                  | 平面布置                                              | 1、施工现场拉设警戒区域 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>2、施工现场安全标示、标牌齐全 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>3、屋面采光带处设置警戒区域 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>4、屋面临边四周围栏已安装 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                                                                                                                                                                                                          |      |
|                  | 安全措施                                              | 1、施工前进行工前进行班组交底 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>2、现场工人正确佩戴安全帽 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>3、吊装物吊点设置合理，吊具牢固可靠 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>4、施工现场全面禁烟，下班前工完场清料净 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                                                                                                                                                                                              |      |
| 现场主要问题           | 符合要求                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 符合要求 |
|                  | 整改结果：<br><div style="text-align: center;">无</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| 旁站时间             | 开始                                                | 2017年9月11日8时00分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 对应作业 |
|                  | 结束                                                | 2017年9月11日12时00分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|                  |                                                   | 班前交底，施工准备                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
|                  |                                                   | 清理现场，工完场清                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |

旁站监理人员（签名）：李树江      施工负责人（签名）：李辉

说明：

- 1、记录由旁站监理人员填写。
- 2、“施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。

## 安全旁站监理记录表

工程名称：盛旺汽车零部件（昆山）有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

编号：ZXSD-SW-AQPZ-

|                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |
|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 现场工作内容           |            | 组件吊装及分散                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |
| 作业地点             |            | H 栋厂房周边                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |
| 作业项目<br>主要危险分析   |            | 高空坠落—高空临边作业人员<br>高空落物—吊装物捆绑不牢、吊点不合理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |
| 施工现场安全文明<br>施工评价 | 组织管理       | 1、安全专职管理人员在场监督，屋面有专人指挥吊装作业 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>2、现场施工人员共 16 人，25T 汽车吊 1 台，叉车 1 台，机械工作性能满足要求 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>3、现场人员所用劳保用品合格 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>4、有安全管理制度，并成立安全管理组织，项目经理为组长 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>5、施工单位吊装施工专项施工方案已获批 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>6、施工许可已得到厂方同意 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |                        |
|                  | 平面布置       | 1、施工现场拉设警戒区域 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>2、施工现场安全标示、标牌齐全 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>3、屋面采光带处设置警戒区域 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>4、屋面临边四周围栏已安装 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                                                                                                                                                                                                                    |                        |
|                  | 安全措施       | 1、施工前进行工前班组交底 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>2、现场工人正确佩戴安全帽 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>3、吊装物吊点设置合理，吊具牢固可靠 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>4、施工现场全面禁烟，下班前工完场清料净 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                                                                                                                                                                                                          |                        |
| 现场主要问题           | 整改结果：<br>无 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 监理有关措施                 |
|                  | 符合要求       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 符合要求                   |
| 旁站时间             | 开始         | 2023 年 9 月 9 日 12 时 00 分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 对应作业                   |
|                  | 结束         | 2023 年 9 月 9 日 16 时 00 分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 班前交底，施工准备<br>清理现场，工完场清 |

旁站监理人员（签名）：李辉

施工负责人（签名）：李辉

说明：

1、记录由旁站监理人员填写。

2、“施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。

## 安全旁站监理记录表

工程名称：盛旺汽车零部件（昆山）有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目  
编号：ZXSD-SW-AQPZ-

|                  |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                             |
|------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 现场工作内容           |                                                   | 组件吊装及分散                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                             |
| 作业地点             |                                                   | B 阵列房周边                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                             |
| 作业项目<br>主要危险分析   |                                                   | 高空坠落—高空临边作业人员<br>高空落物—吊装物捆绑不牢、吊点不合理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                             |
| 施工现场安全文明<br>施工评价 | 组织管理                                              | 1、安全专职管理人员在场监督，屋面有专人指挥吊装作业 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>2、现场施工人员共 20 人，25T 汽车吊 1 台，叉车 1 台，机械工作性能满足要求 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>3、现场人员所用劳保用品合格 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>4、有安全管理制度，并成立安全管理组织，项目经理为组长 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>5、施工单位吊装施工专项施工方案已获批 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>6、施工许可已得到厂方同意 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |                                                             |
|                  | 平面布置                                              | 1、施工现场拉设警戒区域 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>2、施工现场安全标示、标牌齐全 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>3、屋面采光带处设置警戒区域 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>4、屋面临边四周围栏已安装 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                                                                                                                                                                                                                    |                                                             |
|                  | 安全措施                                              | 1、施工前进行工前班组交底 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>2、现场工人正确佩戴安全帽 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>3、吊装物吊点设置合理，吊具牢固可靠 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>4、施工现场全面禁烟，下班前工完场清料净 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |
| 现场主要问题           | 整改结果：<br><div style="text-align: center;">无</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 监理有关措施<br>复验意见：<br><div style="text-align: center;">无</div> |
|                  | 旁站时间                                              | 开始 2024 年 9 月 20 日 9 时 00 分<br>结束 2024 年 9 月 20 日 16 时 00 分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 对应作业<br>班前交底，施工准备<br>清理现场，工完场清                              |

旁站监理人员（签名）：李光峰      施工负责人（签名）：李光峰

说明：

- 记录由旁站监理人员填写。
- “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。

## 安全旁站监理记录表

工程名称：盛旺汽车零部件（昆山）有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目  
编号：ZXSD-SW-AQPZ-

|                |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |
|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 现场工作内容         |       | 防雷接地材料吊装                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |
| 作业地点           |       | A、B、C、D、F、G、H 栋厂房周边                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |
| 作业项目<br>主要危险分析 |       | 高空坠落—高空临边作业人员<br>高空落物—吊装物捆绑不牢、吊点不合理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |
| 施工现场安全文明施工评价   | 组织管理  | 1、安全专职管理人员在场监督，屋面有专人指挥吊装作业 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>2、施工现场施工人员共 <u>8</u> 人，汽车吊 <u>1</u> 台，叉车 <u>1</u> 台，机械工作性能满足要求 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>3、现场人员所用劳保用品合格 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>4、有安全管理制度，并成立安全管理组织，项目经理为组长 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>5、施工单位吊装施工专项施工方案已获批 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>6、施工许可已得到厂方同意 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |                        |
|                | 平面布置  | 1、施工现场拉设警戒区域 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>2、施工现场安全标示、标牌齐全 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>3、屋面采光带处设置警戒区域 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>4、屋面临边四周围栏已安装 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |
|                | 安全措施  | 1、施工前进行工前班组交底 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>2、现场工人正确佩戴安全帽 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>3、吊装物吊点设置合理，吊具牢固可靠 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>4、施工现场全面禁烟，下班前工完场清料净 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                                                                                                                                                                                                                            |                        |
| 现场主要问题         | 整改结果： |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 复验意见：                  |
|                | 无     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 无                      |
| 旁站时间           | 开始    | 2017 年 9 月 24 日 8 时 00 分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 对应作业                   |
|                | 结束    | 2017 年 9 月 24 日 15 时 00 分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 班前交底，施工准备<br>清理现场，工完场清 |

旁站监理人员（签名）：李伟红      施工负责人（签名）：李伟红

说明：

- 1、记录由旁站监理人员填写。
- 2、“施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。

# 安全旁站监理记录表

工程名称：盛旺汽车零部件（昆山）有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目  
编号：ZXSD-SW-AQPZ-

|                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |           |
|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|
| 现场工作内容           |            | 组件吊装及分散                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |           |
| 作业地点             |            | C、D、G栋 组件吊装厂房周边                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |           |
| 作业项目<br>主要危险分析   |            | 高空坠落—高空临边作业人员<br>高空落物—吊装物捆绑不牢、吊点不合理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |           |
| 施工现场安全文明<br>施工评价 | 组织管理       | 1、安全专职管理人员在场监督，屋面有专人指挥吊装作业 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>2、现场施工人员共34人，25T汽车吊2台，叉车2台，机械工作性能满足要求 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>3、现场人员所用劳保用品合格 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>4、有安全管理制度，并成立安全管理组织，项目经理为组长 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>5、施工单位吊装施工专项施工方案已获批 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>6、施工许可已得到厂方同意 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |                      |           |
|                  | 平面布置       | 1、施工现场拉设警戒区域 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>2、施工现场安全标示、标牌齐全 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>3、屋面采光带处设置警戒区域 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>4、屋面临边四周围栏已安装 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                                                                                                                                                                                                             |                      |           |
|                  | 安全措施       | 1、施工前进行工前班组交底 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>2、现场工人正确佩戴安全帽 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>3、吊装物吊点设置合理，吊具牢固可靠 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>4、施工现场全面禁烟，下班前工完场清料净 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                                                                                                                                                                                                   |                      |           |
| 现场主要问题           | 整改结果：<br>无 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 监理有关措施<br>复验意见：<br>无 |           |
|                  | 符合要求       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |           |
| 旁站时间             | 开始         | 2027年10月2日8时00分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 对应作业                 | 班前交底，施工准备 |
|                  | 结束         | 2027年10月2日16时00分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      | 清理现场，工完场清 |

旁站监理人员（签名）：李永辉 施工负责人（签名）：李永辉

说明：  
1、记录由旁站监理人员填写。  
2、“施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。

## 安全旁站监理记录表

工程名称：盛旺汽车零部件（昆山）有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

编号：ZXSD-SW-AQPZ-

|                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |
|------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 现场工作内容           |       | 组件吊装及分散                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |
| 作业地点             |       | B 村厂房西侧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |
| 作业项目<br>主要危险分析   |       | 高空坠落—高空临边作业人员<br>高空落物—吊装物捆绑不牢、吊点不合理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |
| 施工现场安全文明<br>施工评价 | 组织管理  | 1、安全专职管理人员在场监督，屋面有专人指挥吊装作业 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>2、现场施工人员共 <u>22</u> 人， <u>25</u> T 汽车吊 <u>1</u> 台，叉车 <u>1</u> 台，机械工作性能满足要求 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>3、现场人员所用劳保用品合格 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>4、有安全管理制度，并成立安全管理组织，项目经理为组长 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>5、施工单位吊装施工专项施工方案已获批 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>6、施工许可已得到厂方同意 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |                        |
|                  | 平面布置  | 1、施工现场拉设警戒区域 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>2、施工现场安全标示、标牌齐全 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>3、屋面采光带处设置警戒区域 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>4、屋面临边四周围栏已安装 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |
|                  | 安全措施  | 1、施工前进行工前班组交底 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>2、现场工人正确佩戴安全帽 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>3、吊装物吊点设置合理，吊具牢固可靠 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>4、施工现场全面禁烟，下班前工完场清料净 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |
| 现场主要问题           | 整改结果： |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 复验意见：                  |
|                  | 无     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 无                      |
| 旁站时间             | 开始    | 2017 年 1 月 26 日 12 时 00 分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 对应作业                   |
|                  | 结束    | 2017 年 1 月 28 日 17 时 00 分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 班前交底，施工准备<br>清理现场，工完场清 |

旁站监理人员（签名）：李红

施工负责人（签名）：李辉

说明：

1、记录由旁站监理人员填写。

2、“施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。

## 安全旁站监理记录表

工程名称：盛旺汽车零部件（昆山）有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目  
编号：ZXSD-SW-AQPZ-

|                  |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |
|------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 现场工作内容           |                                                              | 逆变器吊装                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                   |
| 作业地点             |                                                              | A、F 栋厂房周边                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                   |
| 作业项目<br>主要危险分析   |                                                              | 高空坠落—高空临边及采光带处临边作业<br>高空落物—吊装物捆绑不牢、吊点不合理、吊具不牢固                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   |
| 施工现场安全文明<br>施工评价 | 组织管理                                                         | 1、安全专职管理人员在场监督，屋面有专人指挥吊装作业 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>2、现场施工人员共 8 人，2 台汽车吊 1 台，机械工作性能满足要求 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>3、现场人员所用劳保用品合格 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>4、有安全管理制度，并成立安全管理组织，项目经理为组长 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>5、施工单位吊装施工专项施工方案已获批 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>6、施工许可已得到厂方同意 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |                                                   |
|                  | 平面布置                                                         | 1、施工现场拉设警戒区域 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>2、施工现场安全标示、标牌齐全 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>3、屋面采光带处设置警戒区域 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>4、屋面临边四周围栏已安装 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |
|                  | 安全措施                                                         | 1、施工前进行工前进行班组交底 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>2、现场工人正确佩戴安全帽 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>3、吊装物吊点设置合理，吊具牢固可靠 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>4、施工现场全面禁烟，下班前完工场清料净 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                                                                                                                                                                                               |                                                   |
| 现场主要问题           | 整改结果：<br><div style="text-align: center;">无</div>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 复验意见：<br><div style="text-align: center;">无</div> |
| 旁站时间             | 开始 2017 年 9 月 11 日 14 时 00 分<br>结束 2017 年 9 月 11 日 16 时 00 分 | 对应作业                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 班前交底，施工准备<br>清理现场，完工场清                            |

旁站监理人员（签名）：李永红



施工负责人（签名）：李永红

说明：

- 记录由旁站监理人员填写。
- “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。

## 安全旁站监理记录表

工程名称：盛旺汽车零部件（昆山）有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目  
编号：ZXSD-SW-AQPZ-

|                  |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 现场工作内容           |                                                                                              | 逆变器吊装                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                         |
| 作业地点             |                                                                                              | B.C.D.G.H 持信同配                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                         |
| 作业项目<br>主要危险分析   |                                                                                              | 高空坠落—高空临边及采光带处临边作业<br>高空落物—吊装物捆绑不牢、吊点不合理、吊具不牢固                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                         |
| 施工现场安全文明<br>施工评价 | 组织管理                                                                                         | 1、安全专职管理人员在场监督，屋面有专人指挥吊装作业 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>2、现场施工人员共 6 人，2T 汽车吊 1 台，机械工作性能满足要求 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>3、现场人员所用劳保用品合格 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>4、有安全管理制度，并成立安全管理组织，项目经理为组长 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>5、施工单位吊装施工专项施工方案已获批 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>6、施工许可已得到厂方同意 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |                                                                                                         |
|                  | 平面布置                                                                                         | 1、施工现场拉设警戒区域 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>2、施工现场安全标示、标牌齐全 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>3、屋面采光带处设置警戒区域 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>4、屋面临边四周围栏已安装 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |
|                  | 安全措施                                                                                         | 1、施工前进行工前进行班组交底 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>2、现场工人正确佩戴安全帽 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>3、吊装物吊点设置合理，吊具牢固可靠 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>4、施工现场全面禁烟，下班前工完场清料净 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |
| 现场主要问题           | 整改结果：<br> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 监理有关措施<br>复验意见：<br> |
| 旁站时间             | 开始 2027 年 9 月 29 日 8 时 10 分<br>结束 2027 年 9 月 29 日 14 时 00 分                                  | 对应作业                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 班前交底，施工准备<br>清理现场，工完场清                                                                                  |

旁站监理人员（签名）：

施工负责人（签名）：

说明：

- 记录由旁站监理人员填写。
- “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。