

安全旁站监理记录表

工程名称：宜宾英发 49.8MW 分布式光伏发电项目

编号：YBYF-ZHJL-A06-AQ-009

|                  |       |                                                                                             |        |
|------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 现场工作内容           |       | 组件吊装                                                                                        |        |
| 作业地点             |       | A1、A2 电池车间                                                                                  |        |
| 作业项目<br>主要风险分析   |       | 1、机械伤害 2、高空脱落 3、组件损伤 4、堆放方式 5、雨水侵蚀                                                          |        |
| 施工现场安全文明<br>施工评价 | 组织管理  | 1、吊车人员具有相应的资格，吊车已经年检，进场前已进行安全签证。<br>2、现场已安排专人进行吊车指挥及监护，安全员负责现场的安全事宜。<br>3、卸货前对现场人员已进行了安全交底。 |        |
|                  | 平面布置  | 1、平台周围及吊车作业路径区域，布置了安全防护设施。<br>2、吊车作业路径与其他区域之间划分了区域，有专人监护。<br>3、现场卸运区域布置满足吊卸安全要求。            |        |
|                  | 安全措施  | 1、吊车吊卸路径平坦。<br>2、吊车托举组件托盘离开车体后，吊车离地高度为 10-15m。<br>3、吊车限速缓慢行驶。<br>4、限制堆放高度。                  |        |
| 现场主要问题           | 无     |                                                                                             | 监理有关措施 |
|                  | 整改结果： |                                                                                             |        |
| 旁站时间             | 开始    | 2024 年 01 月 26 日 09 时 0 分                                                                   | 对应作业   |
|                  | 结束    | 2024 年 01 月 26 日 17 时 00 分                                                                  |        |
|                  |       | 开始前人、机、料、法、环良好                                                                              |        |
|                  |       | 作业完成后“工完、料净、场地清”                                                                            |        |

旁站监理人员（签名）：

徐文平

作业负责人（签名）：

刘涛