

表 A.0.20 安全旁站记录表

工程名称：江西台鑫钢铁有限公司分布式光伏发电二期 5999KW 项目 编号：TXGF-CZZH-AP-A20-001

现场工作内容	1 分厂组件卸车			
作业地点				
作业项目 主要危险分析	物体坠落；过往车辆；			
施工现场安全文明 施工评价	组织管理	2 名施工人员及 1 名叉车司机，1 名安全员，2 名管理。 施工人员到场后，由现场管理人员进行讲解安全知识以及进行安全技术交底		
	平面布置	地面较平整，无塌方隐患		
	安全措施	警示带拉好，安全帽带好，各种机械设备和车辆严禁无证人员操作，并应对各种机械设备进行定期检修或更换，高处作业和起吊作业严禁在大风和雷雨天气进行。起吊作业时，要注意绳索等捆绑物是否符合起吊要求，严禁吊车超载作业。		
现场主要问题	警示带未设置到位	监理 有关 措施	指令 增加警示带	
	整改结果：增加警示带		复验意见： 已整改	
旁站 时间	开始	2024 年 6 月 27 日 14 时	对应 作业	开始前人、机、料、法、环良好 作业后工完、料清、场整洁
	结束	2024 年 6 月 27 日 16 时		

旁站监理人员（签名）：李锐 作业负责人（签名）：李杰

- 注 1. 记录由旁站监理人员填写。
2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。