

表 A.0.20 安全旁站记录表

工程名称：江西台鑫钢铁有限公司分布式光伏发电二期 5999KW 项目

编号：TXGF-CZZH-AP-A20-004

现场工作内容	一分厂东坡材料吊装			
作业地点	 江西台鑫钢铁有限公司分布式光伏发电二期5999KW项目 1 序：一分厂东坡吊装 拍摄时间：2024.08.17 10:14 拍摄地点：赣州萍乡电力工程有限公司			
作业项目 主要风险分析	高空坠落；过往车辆；			
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	4 名施工人员及 1 名吊装车司机 1 名叉车司机。 施工人员到场后，由现场管理人员进行讲解安全知识以及进行安全技术交底		
	平面 布置	地面较平整，无塌方隐患，警示牌及警戒线设置到位。		
	安全 措施	警示带拉好，安全帽带好，各种机械设备和车辆严禁无证人员操作，并应对各种机械设备进行定期检修或更换，高处作业和起吊作业严禁在大风和雷雨天气进行。起吊作业时，要注意绳索等捆绑物是否符合起吊要求，严禁吊车超载作业。		
现场主要问题	/	监理 有关 措施	/	
	整改结果：/		复验意见：/	
旁站 时间	开始	2024 年 8 月 17 日 8 时	对应 作业	/
	结束	2024 年 8 月 17 日 10 时		/

旁站监理人员（签名）：杨银斌

作业负责人（签名）：王顺金

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。