

安全旁站记录表

工程名称：京能科技申科“3+4”MW 分布式光伏发电项目

编号：JNTX-JSDD-009

现场工作内容	联合厂房组件吊装		
作业地点			
作业项目 主要危险分析	高空坠落；过往车辆；		
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	8 名施工人员及 1 名吊装车司机 1 名叉车司机。 施工人员到场后，由现场管理人员进行讲解安全知识以及进行安全技术交底	
	平面 布置	地面较平整，无塌方隐患	
	安全 措施	警示带拉好，安全帽带好，各种机械设备和车辆严禁无证人员操作，并应对各种机械设备进行定期检修或更换，高处作业和起吊作业严禁在大风和雷雨天气进行。起吊作业时，要注意绳索等捆绑物是否符合起吊要求，严禁吊车超载作业。	
现场主要问题		监理 有关 措施	
	整改结果：		复验意见：
旁站 时间	开始	2024 年 08 月 11 日 6 时	对应 作业
	结束	2024 年 08 月 11 日 18 时	

旁站监理人员（签名）：[Signature]

注 1. 记录由旁站监理人员填写。


作业负责人（签名）：[Signature]

2.“施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。

安全旁站记录表

工程名称：京能科技申科“3+4”MW 分布式光伏发电项目

编号：JNTX-JSDD-011

现场工作内容	联合厂房组件吊装		
作业地点			
作业项目 主要危险分析	高空坠落；过往车辆；		
施工现场安全文明施工评价	组织管理	10 名施工人员及 1 名吊装车司机 1 名叉车司机。 施工人员到场后，由现场管理人员进行讲解安全知识以及进行安全技术交底	
	平面布置	地面较平整，无塌方隐患	
	安全措施	警示带拉好，安全帽带好，各种机械设备和车辆严禁无证人员操作，并应对各种机械设备进行定期检修或更换，高处作业和起吊作业严禁在大风和雷雨天气进行。起吊作业时，要注意绳索等捆绑物是否符合起吊要求，严禁吊车超载作业。	
现场主要问题			监理 有关 措施
	整改结果：		
旁站 时间	开始	2024 年 08 月 13 日 6 时	对应 作业
	结束	2024 年 08 月 13 日 18 时	

旁站监理人员（签名）：[Signature]

作业负责人（签名）：[Signature]

- 注 1. 记录由旁站监理人员填写。
2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。


安全旁站记录表

工程名称：京能科技申科“3+4”MW 分布式光伏发电项目


编号：JNTX-JSDD-012

现场工作内容	联合厂房组件吊装		
作业地点			
作业项目 主要危险分析	高空坠落；过往车辆；		
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	10 名施工人员及 1 名吊装车司机 1 名叉车司机。 施工人员到场后，由现场管理人员进行讲解安全知识以及进行安全技术交底	
	平面 布置	地面较平整，无塌方隐患	
	安全 措施	警示带拉好，安全帽带好，各种机械设备和车辆严禁无证人员操作，并应对各种机械设备进行定期检修或更换，高处作业和起吊作业严禁在大风和雷雨天气进行。起吊作业时，要注意绳索等捆绑物是否符合起吊要求，严禁吊车超载作业。	
现场主要问题			监理 有关 措施
	整改结果： 		
旁站 时间	开始	2024 年 08 月 14 日 6 时	对应 作业
	结束	2024 年 08 月 14 日 18 时	

旁站监理人员（签名）：



作业负责人（签名）：




注 1. 记录由旁站监理人员填写。


2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。


安全旁站记录表

工程名称：京能科技申科“3+4”MW 分布式光伏发电项目

编号：JNTX-JSDD-013

现场工作内容	联合厂房组件吊装		
作业地点			
作业项目 主要危险分析	高空坠落；过往车辆；		
施工现场安全文明 施工评价	组织管理	10 名施工人员及 1 名吊装车司机 1 名叉车司机。 施工人员到场后，由现场管理人员进行讲解安全知识以及进行安全技术交底	
	平面布置	地面较平整，无塌方隐患	
	安全措施	警示带拉好，安全帽带好，各种机械设备和车辆严禁无证人员操作，并应对各种机械设备进行定期检修或更换，高处作业和起吊作业严禁在大风和雷雨天气进行。起吊作业时，要注意绳索等捆绑物是否符合起吊要求，严禁吊车超载作业。	
现场主要问题		监理 有关 措施	
	整改结果：		复验意见：
旁站 时间	开始	2024 年 08 月 24 日 6 时	对应 作业
	结束	2024 年 08 月 24 日 11 时	

旁站监理人员（签名）：


作业负责人（签名）：

- 注 1. 记录由旁站监理人员填写。
2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。

安全旁站记录表

工程名称：京能科技申科“3+4”MW 分布式光伏发电项目

编号：JNTX-JSDD-014

现场工作内容	联合厂房组件吊装			
作业地点				
作业项目 主要危险分析	高空坠落；过往车辆；			
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	10 名施工人员及 1 名吊装车司机 1 名叉车司机。 施工人员到场后，由现场管理人员进行讲解安全知识以及进行安全技术交底		
	平面 布置	地面较平整，无塌方隐患		
	安全 措施	警示带拉好，安全帽带好，各种机械设备和车辆严禁无证人员操作，并应对各种机械设备进行定期检修或更换，高处作业和起吊作业严禁在大风和雷雨天气进行。起吊作业时，要注意绳索等捆绑物是否符合起吊要求，严禁吊车超载作业。		
现场主要问题		监 理 有 关 措 施		
	整改结果：		复验意见：	
旁站 时间	开始	2024 年 08 月 28 日 6 时	对应 作业	
	结束	2024 年 08 月 28 日 11 时		

旁站监理人员（签名）：

丁峰

作业负责人（签名）：

张义俊

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。


安全旁站记录表

工程名称：京能科技申科“3+4”MW 分布式光伏发电项目

编号：JNTX-JSDD-015

现场工作内容	主车间组件吊装		
作业地点			
作业项目 主要危险分析	高空坠落；过往车辆；		
施工现场安全文明 施工评价	组织管理	10 名施工人员及 1 名吊装车司机 1 名叉车司机。 施工人员到场后，由现场管理人员进行讲解安全知识以及进行安全技术交底	
	平面布置	地面较平整，无塌方隐患	
	安全措施	警示带拉好，安全帽带好，各种机械设备和车辆严禁无证人员操作，并应对各种机械设备进行定期检修或更换，高处作业和起吊作业严禁在大风和雷雨天气进行。起吊作业时，要注意绳索等捆绑物是否符合起吊要求，严禁吊车超载作业。	
现场主要问题		监理 有关 措施	
	整改结果：		复验意见：
旁站 时间	开始	2024 年 09 月 10 日 15 时	对应 作业
	结束	2024 年 09 月 10 日 18 时	

旁站监理人员（签名）：


作业负责人（签名）：


- 注 1. 记录由旁站监理人员填写。
2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。

安全旁站记录表

工程名称：京能科技申科“3+4”MW 分布式光伏发电项目

编号：JNTX-JSDD-016

现场工作内容	主车间组件吊装		
作业地点			
作业项目 主要危险分析	高空坠落；过往车辆；		
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	10 名施工人员及 1 名吊装车司机 1 名叉车司机。 施工人员到场后，由现场管理人员进行讲解安全知识以及进行安全技术交底	
	平面 布置	地面较平整，无塌方隐患	
	安全 措施	警示带拉好，安全帽带好，各种机械设备和车辆严禁无证人员操作，并应对各种机械设备进行定期检修或更换，高处作业和起吊作业严禁在大风和雷雨天气进行。起吊作业时，要注意绳索等捆绑物是否符合起吊要求，严禁吊车超载作业。	
现场主要问题		监理 有关 措施	
	整改结果：		复验意见：
旁站 时间	开始	2024 年 09 月 11 日 15 时	对应 作业
	结束	2024 年 09 月 11 日 18 时	

旁站监理人员（签名）： 作业负责人（签名）：

- 注 1. 记录由旁站监理人员填写。
2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。

安全旁站记录表

工程名称：京能科技申科“3+4”MW 分布式光伏发电项目

编号：JNTX-JSDD-018

现场工作内容	主车间组件吊装及分散			
作业地点				
作业项目 主要危险分析	高空坠落：过往车辆；			
施工现场安全文明 施工评价	组织管理	8 名施工人员及 1 名吊装车司机。 施工人员到场后，由现场管理人员进行讲解安全知识以及进行安全技术交底		
	平面布置	地面较平整，无塌方隐患		
	安全措施	警示带拉好，安全帽带好，各种机械设备和车辆严禁无证人员操作，并应对各种机械设备进行定期检修或更换，高处作业和起吊作业严禁在大风和雷雨天气进行。起吊作业时，要注意绳索等捆绑物是否符合起吊要求，严禁吊车超载作业。		
现场主要问题			监理 有关 措施	
	整改结果：			复验意见：
旁站 时间	开始	2024 年 09 月 13 日 8 时	对应 作业	
	结束	2024 年 09 月 13 日 17 时		

旁站监理人员（签名）： 作业负责人（签名）：

- 注 1. 记录由旁站监理人员填写。
2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。


安全旁站记录表

工程名称：京能科技申科“3+4”MW 分布式光伏发电项目

编号：JNTX-JSDD-019

现场工作内容		主车间组件吊装及分散	
作业地点			
作业项目 主要危险分析		高空坠落；过往车辆；	
施工现场安全文明施工评价	组织管理	10 名施工人员及 1 名吊装车司机。 施工人员到场后，由现场管理人员进行讲解安全知识以及进行安全技术交底	
	平面布置	地面较平整，无塌方隐患	
	安全措施	警示带拉好，安全帽带好，各种机械设备和车辆严禁无证人员操作，并应对各种机械设备进行定期检修或更换，高处作业和起吊作业严禁在大风和雷雨天气进行。起吊作业时，要注意绳索等捆绑物是否符合起吊要求，严禁吊车超载作业。	
现场主要问题	无		监理 有关 措施
	整改结果： 无		
		复验意见： 无	
旁站时间	开始	2024 年 09 月 14 日 8 时	对应 作业
	结束	2024 年 09 月 14 日 17 时	

旁站监理人员（签名）：

作业负责人（签名）：

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。

安全旁站记录表

工程名称：京能科技申科“3+4”MW 分布式光伏发电项目

编号：JNTX-JSDD-020

现场工作内容		主车间下墙桥架安装	
作业地点			
作业项目 主要危险分析		高空坠落；过往车辆；	
施工现场安全文明 施工评价	组织管理	4 名施工人员及 1 名吊装车司机。 施工人员到场后，由现场管理人员进行讲解安全知识以及进行安全技术交底	
	平面布置	地面较平整，无塌方隐患	
	安全措施	警示带拉好，安全帽带好，各种机械设备和车辆严禁无证人员操作，并应对各种机械设备进行定期检修或更换，高处作业和起吊作业严禁在大风和雷雨天气进行。起吊作业时，要注意绳索等捆绑物是否符合起吊要求，严禁吊车超载作业。	
现场主要问题		整改结果：	无
			无
旁站时间	开始	2024 年 09 月 15 日 8 时	对应作业
	结束	2024 年 09 月 15 日 17 时	
旁站监理人员（签名）：		作业负责人（签名）：	

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。

安全旁站记录表

工程名称：京能科技申科“3+4”MW 分布式光伏发电项目

编号：JNTX-JSDD-021

现场工作内容		主车间组件吊装		
作业地点				
作业项目 主要危险分析		高空坠落；过往车辆；		
施工现场安全文明施工评价	组织管理	10 名施工人员及 1 名吊装车司机 1 名叉车司机。 施工人员到场后，由现场管理人员进行讲解安全知识以及进行安全技术交底		
	平面布置	地面较平整，无塌方隐患		
	安全措施	警示带拉好，安全帽带好，各种机械设备和车辆严禁无证人员操作，并应对各种机械设备进行定期检修或更换，高处作业和起吊作业严禁在大风和雷雨天气进行。起吊作业时，要注意绳索等捆绑物是否符合起吊要求，严禁吊车超载作业。		
现场主要问题	无		监理有关措施	无
	整改结果： 无			复验意见： 无
旁站时间	开始	2024 年 09 月 20 日 14 时		对应作业
	结束	2024 年 09 月 20 日 17 时		

旁站监理人员（签名）：

解

作业负责人（签名）：

张文斐

- 注 1. 记录由旁站监理人员填写。
2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。

安全旁站记录表

工程名称：京能科技申科“3+4”MW 分布式光伏发电项目

编号：JNTX-JSDD-022

现场工作内容	行政楼宿舍楼下墙桥架安装		
作业地点			
作业项目 主要危险分析	高空坠落；过往车辆；		
施工现场安全文明 施工评价	组织管理	4 名施工人员及 1 名吊装车司机。 施工人员到场后，由现场管理人员进行讲解安全知识以及进行安全技术交底	
	平面布置	地面较平整，无塌方隐患	
	安全措施	警示带拉好，安全帽带好，各种机械设备和车辆严禁无证人员操作，并应对各种机械设备进行定期检修或更换，高处作业和起吊作业严禁在大风和雷雨天气进行。起吊作业时，要注意绳索等捆绑物是否符合起吊要求，严禁吊车超载作业。	
现场主要问题	无		监理 有关 措施
	整改结果： 无		
旁站 时间	开始	2024 年 09 月 21 日 8 时	对应 作业
	结束	2024 年 09 月 21 日 12 时	
		复验意见：	无

旁站监理人员（签名）：

陈

作业负责人（签名）：

张文斐

- 注 1. 记录由旁站监理人员填写。
2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。

安全旁站记录表

工程名称：京能科技申科“3+4”MW分布式光伏发电项目

编号：JNTX-JSDD-023

现场工作内容		主车间组件吊装及分散	
作业地点			
作业项目 主要危险分析		高空坠落；过往车辆；	
施工现场安全文明 施工评价	组织管理	4 名施工人员及 1 名吊装车司机。 施工人员到场后，由现场管理人员进行讲解安全知识以及进行安全技术交底	
	平面布置	地面较平整，无塌方隐患	
	安全措施	警示带拉好，安全帽带好，各种机械设备和车辆严禁无证人员操作，并应对各种机械设备进行定期检修或更换，高处作业和起吊作业严禁在大风和雷雨天气进行。起吊作业时，要注意绳索等捆绑物是否符合起吊要求，严禁吊车超载作业。	
现场主要问题	无		监理 有关 措施
	整改结果： 无		
旁站 时间	开始	2024 年 09 月 22 日 8 时	对应 作业
	结束	2024 年 09 月 22 日 12 时	

旁站监理人员（签名）：

张

作业负责人（签名）：

张



- 注 1. 记录由旁站监理人员填写。
2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。

安全旁站记录表

工程名称：京能科技申科“3+4”MW 分布式光伏发电项目

编号：JNTX-JSDD-024

现场工作内容	主车间组件吊装及分散			
作业地点				
作业项目 主要危险分析	高空坠落；过往车辆；			
施工现场安全文明 施工评价	组织管理	6 名施工人员及 1 名吊装车司机。 施工人员到场后，由现场管理人员进行讲解安全知识以及进行安全技术交底		
	平面布置	地面较平整，无塌方隐患		
	安全措施	警示带拉好，安全帽带好，各种机械设备和车辆严禁无证人员操作，并应对各种机械设备进行定期检修或更换，高处作业和起吊作业严禁在大风和雷雨天气进行。起吊作业时，要注意绳索等捆绑物是否符合起吊要求，严禁吊车超载作业。		
现场主要问题		无	监理 有关 措施	无
	整改结果：	无		复验意见：
旁站 时间	开始	2024 年 09 月 24 日 13 时	对应 作业	
	结束	2024 年 09 月 24 日 17 时		


旁站监理人员（签名）： 作业负责人（签名）：


- 注 1. 记录由旁站监理人员填写。
2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。

安全旁站记录表

工程名称：京能科技申科“3+4”MW 分布式光伏发电项目

编号：JNTX-JSDD-025

现场工作内容	主车间预制舱箱变吊装			
作业地点				
作业项目 主要危险分析	高空坠落；过往车辆；			
施工现场安全文明 施工评价	组织管理	6 名施工人员及 1 名吊装车司机。 施工人员到场后，由现场管理人员进行讲解安全知识以及进行安全技术交底		
	平面布置	地面较平整，无塌方隐患		
	安全措施	警示带拉好，安全帽带好，各种机械设备和车辆严禁无证人员操作，并应对各种机械设备进行定期检修或更换，高处作业和起吊作业严禁在大风和雷雨天气进行。起吊作业时，要注意绳索等捆绑物是否符合起吊要求，严禁吊车超载作业。		
现场主要问题			无	
	整改结果：	无		复验意见：无
旁站时间	开始	2024 年 10 月 26 日 8 时	对应作业	
	结束	2024 年 10 月 26 日 10 时		

旁站监理人员（签名）： 作业负责人（签名）：

- 注 1. 记录由旁站监理人员填写。
2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。