


安全旁站监理记录表

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目

编号：GD-ZHJL-AQPZ-002

|                                  |          |                                                                                                                                                                                                 |                            |                  |             |
|----------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|-------------|
| 现场工作内容                           |          | 预制管桩进场吊卸。                                                                                                                                                                                       |                            |                  |             |
| 作业地点                             |          | 53 区光伏区。                                                                                                                                                                                        |                            |                  |             |
| 作业项目<br>主要危险分析                   |          | 1、吊车超负荷吊装，易造成机械损坏甚至吊车倾覆 2、操作人员精神状态不佳，或起重指挥操作人员配合不协调，易发生机械损坏、碰撞甚至倾覆 3、吊机配合不协调 4、起吊时出现瞬间强风。                                                                                                       |                            |                  |             |
| 施工<br>现场<br>安全<br>文明<br>施工<br>评价 | 组织<br>管理 | 现场吊装作业 4 人，专职安全员 1 人、现场起重机 1 台 35 吨起重机, 吊装前对工人进行了安全培训和安全三级安全教育、安全技术交底，安全劳保用品已配备，现场作业区设有警戒线, 作业区域禁止入内, 高空作业人员安全带安全绳正确佩戴，现场吊装有专人指挥吊装起重作业，吊装前对吊装作业人员进行危险源分析和辨识，事故发生应采取的措施进行培训，同意吊装就位，现场施工安全处于可控状态。 |                            |                  |             |
|                                  | 平面<br>布置 | 施工作业区平面布置科学合理，各类施工机械、工器具等的设置符合安全文明施工标准化管理规定要求。                                                                                                                                                  |                            |                  |             |
|                                  | 安全<br>措施 | 工人佩戴安全帽、安全警戒线防护已到位、吊装工具牢靠合格、特种人员操作证合格有效、现场有专职安全人员指挥、安全措施满足作业条件。                                                                                                                                 |                            |                  |             |
| 现场主<br>要问题                       | 无        |                                                                                                                                                                                                 | 监<br>理<br>有<br>关<br>措<br>施 | 无                |             |
|                                  | 整改结果：/   |                                                                                                                                                                                                 |                            | 复验意见：无           |             |
| 旁站<br>时间                         | 开始       | 2024 年 11 月 12 日 09 时 00 分                                                                                                                                                                      |                            | 对<br>应<br>作<br>业 | 开始旁站时现场作业正常 |
|                                  | 结束       | 2024 年 11 月 12 日 11 时 10 分                                                                                                                                                                      |                            |                  | 结束旁站时现场作业正常 |

旁站监理人员（签名）：

施工负责人（签名）：



高邮市鑫飞新能源有限公司甘4  
● 垛镇380MW渔光互补光伏发电  
项目

施工区域: 53地块

施工内容: 管桩吊卸

拍摄时间: 2024.11.12-09:37

地点: 高邮市·大江科技鸭业

今日水印

相机 真实可验

防伪 GPM4PC9N9RC3G6