



# 安全旁站监理记录表

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 A 地块 1.9MWP 分布式光伏发电项目

编号： ZXYSDK-ZHJL-PZ-010

|                      |                              |                                                                                                                                    |                                          |
|----------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 现场工作内容               |                              | 水泥墩吊装                                                                                                                              |                                          |
| 作业地点                 |                              | 1#厂房                                                                                                                               |                                          |
| 作业项目<br>主要危险分析       |                              | 1、机械伤害<br>2、高处坠落<br>3、物体打击                                                                                                         |                                          |
| 施工现场<br>安全文明<br>施工评价 | 组织管理                         | 1、施工方案已审批，方案满足施工要求。<br>2、施工人员具有相应的资格，吊车已签订了租赁及安全协议，进场前已进行安全签证。<br>3、施工现场已安排专人进行吊车指挥及监护，安全员负责现场的安全事宜。<br>4、施工前已进行了全员安全交底并全员进行签字。    |                                          |
|                      | 平面布置                         | 1、吊车周围用警示带进行隔离，并悬挂禁止跨越标志。<br>2、吊装区域与其他区域之间用警示带进行隔离，划分吊装区域与非吊装区。<br>3、吊车就位于路中靠路一侧，支撑平稳。<br>4、施工区域现场布置满足施工安全要求。                      |                                          |
|                      | 安全措施                         | 1、编制专项施工方案并报监理项目部进行审核，方案满足施工要求。<br>2、吊装时所用的吊带，在吊点处要有防护措施，防止因对接处将吊绳卡断。<br>3、吊装过程一捆一吊，待水泥墩就位屋顶放置平台点的正上方 200~300CM 稳定后，作业人员方可开始进入作业点。 |                                          |
| ZX<br>现场<br>主要<br>问题 | 现场出现的各类违反安全文明现象及隐患：<br><br>无 |                                                                                                                                    | 监理指令：<br>无                               |
|                      | 整改结果：                        |                                                                                                                                    | 复查意见：                                    |
| 旁站<br>时间             | 开始                           | 2024 年 11 月 2 日 8 时 00 分                                                                                                           | 对应<br>作业                                 |
|                      | 结束                           | 2024 年 11 月 2 日 10 时 00 分                                                                                                          | 开始前人、机、料、法、环良好。<br><br>作业完成后“工完、料净、场地清”。 |

旁站监理人员（签名）：-司在欣

作业负责人（签名）：王长鑫




# 安全旁站监理记录表

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 A 地块 1.9MWP 分布式光伏发电项目

编号： ZXYS DK-ZHJL-PZ-011

|                      |                              |                                                                                                                                    |                                                          |
|----------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 现场工作内容               |                              | 水泥墩吊装                                                                                                                              |                                                          |
| 作业地点                 |                              | 1#、---7#厂房支架吊装                                                                                                                     |                                                          |
| 作业项目<br>主要危险分析       |                              | 1、机械伤害<br>2、高处坠落<br>3、物体打击                                                                                                         |                                                          |
| 施工现场<br>安全文明<br>施工评价 | 组织管理                         | 1、施工方案已审批，方案满足施工要求。<br>2、施工人员具有相应的资格，吊车已签订了租赁及安全协议，进场前已进行安全签证。<br>3、施工现场已安排专人进行吊车指挥及监护，安全员负责现场的安全事宜。<br>4、施工前已进行了全员安全交底并全员进行签字。    |                                                          |
|                      | 平面布置                         | 1、吊车周围用警示带进行隔离，并悬挂禁止跨越标志。<br>2、吊装区域与其他区域之间用警示带进行隔离，划分吊装区域与非吊装区。<br>3、吊车就位于路中靠路一侧，支撑平稳。<br>4、施工区域现场布置满足施工安全要求。                      |                                                          |
|                      | 安全措施                         | 1、编制专项施工方案并报监理项目部进行审核，方案满足施工要求。<br>2、吊装时所用的吊带，在吊点处要有防护措施，防止因对接处将吊绳卡断。<br>3、吊装过程一捆一吊，待水泥墩就位屋顶放置平台点的正上方 200~300CM 稳定后，作业人员方可开始进入作业点。 |                                                          |
| ZX<br>现场<br>主要<br>问题 | 现场出现的各类违反安全文明现象及隐患：<br><br>无 |                                                                                                                                    | 监理指令：<br>无                                               |
|                      | 整改结果：                        |                                                                                                                                    | 复查意见：                                                    |
| 旁站<br>时间             | 开始                           | 2024 年 11 月 3 日 8 时 00 分                                                                                                           | 对应<br>作业<br><br>开始前人、机、料、法、环良好。<br><br>作业完成后“工完、料净、场地清”。 |
|                      | 结束                           | 2024 年 11 月 3 日 16 时 00 分                                                                                                          |                                                          |

旁站监理人员（签名）： 

作业负责人（签名）： 