


安全旁站检查记录表

工程名称： 锡山区粮食和物资储备中心屋顶光伏项目

编号：BKWX-CZZH-PZ-008

|                                  |                                                                                              |                                                                                                          |                |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 现场工作内容                           | 组件吊装                                                                                         |                                                                                                          |                |
| 作业地点                             |           |                                                                                                          |                |
| 作业项目<br>主要风险分析                   | 高空坠落；过往车辆；                                                                                   |                                                                                                          |                |
| 施工<br>现场<br>安全<br>文明<br>施工<br>评价 | 组织<br>管理                                                                                     | 6 名施工人员及 1 名吊装车司机 1 名叉车司机，作业看板内容齐全。<br>施工人员到场后，由现场管理人员进行讲解安全知识以及进行安全技术交底                                 |                |
|                                  | 平面<br>布置                                                                                     | 地面较平整，无塌方隐患                                                                                              |                |
|                                  | 安全<br>措施                                                                                     | 警示带拉好，安全帽带好，各种机械设备和车辆严禁无证人员操作，并应对各种机械设备进行定期检修或更换，高处作业和起吊作业严禁在大风和雷雨天气进行。起吊作业时，要注意绳索等捆绑物是否符合起吊要求，严禁吊车超载作业。 |                |
| 现场主要问题                           |           |                                                                                                          | 监理<br>有关<br>措施 |
|                                  | 整改结果：<br> |                                                                                                          |                |
| 旁站<br>时间                         | 开始                                                                                           | 2024 年 12 月 21 日 13 时                                                                                    | 对应<br>作业       |
|                                  | 结束                                                                                           | 2024 年 12 月 21 日 17 时                                                                                    |                |
| 旁站监理人员（签名）：                      |                                                                                              | 作业负责人（签名）：                                                                                               |                |

旁站监理人员（签名）：

顾建斌


作业负责人（签名）：

李超


# 安全旁站检查记录表

工程名称： 锡山区粮食和物资储备中心屋顶光伏项目

编号：BKWX-CZZH-PZ-009

|                      |                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 现场工作内容               |                                                                                     | 组件吊装                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                |
| 作业地点                 |                                                                                     |  <div>禁止区域: 05<br/>施工内容: 光伏组件安装<br/>拍摄时间: 2024.12.22 09:40<br/>天气: 阴 3℃<br/>地点: 无锡锡山区·沙湾镇</div> |            |                                                                                                |
| 作业项目<br>主要风险分析       |                                                                                     | 高空坠落；过往车辆；                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                |
| 施工现场<br>安全文明<br>施工评价 | 组织管理                                                                                | 6名施工人员及1名吊装车司机1名义叉车司机，作业看板内容齐全。<br>施工人员到场后，由现场管理人员进行讲解安全知识以及进行安全技术交底                                                                                                               |            |                                                                                                |
|                      | 平面布置                                                                                | 地面较平整，无塌方隐患                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                |
|                      | 安全措施                                                                                | 警示带拉好，安全帽带好，各种机械设备和车辆严禁无证人员操作，并应对各种机械设备进行定期检修或更换，高处作业和起吊作业严禁在大风和雷雨天气进行。起吊作业时，要注意绳索等捆绑物是否符合起吊要求，严禁吊车超载作业。                                                                           |            |                                                                                                |
| 现场主要问题               |  |                                                                                                                                                                                    | 监理<br>有关措施 |           |
|                      | 整改结果:                                                                               |                                                                                                 |            | 复验意见:<br> |
| 旁站时间                 | 开始                                                                                  | 2024 年 12 月 22 日 8 时                                                                                                                                                               | 对应<br>作业   |                                                                                                |
|                      | 结束                                                                                  | 2024 年 12 月 22 日 17 时                                                                                                                                                              |            |                                                                                                |

旁站监理人员（签名）：



作业负责人（签名）：

