



安全旁站监理记录表

工程名称：宁波前湾产业集团战略新兴产业园 12MWp 分布式光伏发电项目（F 地块、G 地块、H 地块）

编 号：ZHJL-ZXYFGH-AQPZ-20250424

现场工作内容		宁波前湾新区战新园 F 地块园区内 1#和 2#楼屋顶支墩基础、支架、组件和逆变器等吊运	
作业地点		战新园 F 地块园区内 1#和 2#楼之间  宁波前湾战新园FGH地块分布式光伏项目 2025-04-24 08:53:44 经度: 121.257114 纬度: 30.366052 地址: 浙江省宁波市慈溪市 宁波前湾战新园FGH地块分布式光伏项目 2025-04-24 08:58:15 经度: 121.257133 纬度: 30.365505 地址: 浙江省宁波市慈溪市	
作业项目 主要风险分析		屋顶吊运成捆散件易倾斜包装散落坠下。混凝土条形支墩基础易有零星小块混凝土脱落。	
施工现场安全文明 施工评价	组织管理	10 名施工人员；管理人员 4 人，施工人员到场后，由现场管理人员进行安全技术交底。	
	平面布置	该屋顶为混凝土屋顶，屋顶有女儿墙，物品有成捆散件易倾斜包装散落坠下的危险。兼职司吊指挥人员楼顶和楼下各一人，利用对讲机进行沟通。一安全员负责警戒观察。	
	安全措施	屋顶周边有女儿墙防护；工人正确佩戴安全防护用品；要求在屋顶严禁在吊具和材料悬空下方行走。卸货严禁野蛮作业。	
现场主要问题	整改结果：无		监理有关措施
			复验意见：无
旁站时间	开始	2024 年 04 月 24 日 7 时 30 分	对应作业
	结束	2024 年 04 月 24 日 17 时 00 分	
		吊运施工开始	
		吊运施工结束	

旁站监理人员（签名）：戚平


作业负责人（签名）：管敏利



安全旁站监理记录表

工程名称：宁波前湾产业集团战略新兴产业园 12MWp 分布式光伏发电项目（F 地块、G 地块、H 地块）

编 号：ZHLJL-ZXYFGH-AQPZ-20250427

现场工作内容		宁波前湾新区战新园 H 地块内 2#楼西侧和中部屋顶支墩基础、支架、组件和逆变器等吊运		
作业地点		战新园 H 地块园区内 2#楼西侧屋顶南面 		
作业项目 主要风险分析		屋顶吊运成捆散件易倾斜包装散落坠下。混凝土条形支墩基础易有零星小块混凝土脱落。		
施工现场安全文明 施工评价	组织管理	12 名施工人员；管理人员 4 人，施工人员到场后，由现场管理人员进行安全技术交底。		
	平面布置	该屋顶为混凝土屋顶，屋顶有女儿墙，物品有成捆散件易倾斜包装散落坠下的危险。兼职司吊指挥人员楼顶和楼下各一人，利用对讲机进行沟通。一安全员负责警戒观察。		
	安全措施	屋顶周边有女儿墙防护；工人正确佩戴安全防护用品；要求在屋顶严禁在吊具和材料悬空下方行走。卸货严禁野蛮作业。		
现场主要问题	整改结果：无。		监理有关措施	复验意见：无。
	开始	2024 年 04 月 26 日 7 时 30 分	对应作业	吊运施工开始
结束	2024 年 04 月 26 日 17 时 00 分	吊运施工结束		

旁站监理人员（签名）：戚平



作业负责人（签名）：管敏利



安全旁站监理记录表

工程名称：宁波前湾产业集团战略新兴产业园 12MWp 分布式光伏发电项目（F 地块、G 地块、H 地块）

编号：ZHJL-ZXYFGH-AQPZ-20250427

现场工作内容	宁波前湾新区战新园 H 地块内 2#楼东侧和 3#楼南部屋顶支墩基础、支架、组件和逆变器等吊运			
作业地点	战新园 H 地块园区内 2#楼东侧和 3#南侧屋顶南面   宁波前湾战新园FGH地块分布式光伏项目 2025-04-27 08:50:57 经度: 121.25241 纬度: 30.363788 地址: 浙江省宁波市慈溪市玉海东路 宁波前湾战新园FGH地块分布式光伏项目 2025-04-27 09:01:14 经度: 121.252226 纬度: 30.364043 地址: 浙江省宁波市慈溪市玉海东路			
作业项目 主要危险分析	屋顶吊运成捆散件易倾斜包装散落坠下。混凝土条形支墩基础易有零星小块混凝土脱落。			
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	12 名施工人员；管理人员 4 人，施工人员到场后，由现场管理人员进行安全技术交底。		
	平面 布置	该屋顶为混凝土屋顶，屋顶有女儿墙，物品有成捆散件易倾斜包装散落坠下的危险。兼职司吊指挥人员楼顶和楼下各一人，利用对讲机进行沟通。一安全员负责警戒观察。		
	安全 措施	屋顶周边有女儿墙防护；工人正确佩戴安全防护用品；要求在屋顶严禁在吊具和材料悬空下方行走。卸货严禁野蛮作业。		
现场 主要 问题	整改结果：无	监理 有关 措施	复验意见：无	
旁站 时间	开始	2024 年 04 月 27 日 7 时 30 分	对应 作业	吊运施工开始
	结束	2024 年 04 月 27 日 17 时 00 分		吊运施工结束

旁站监理人员（签名）：戚平


作业负责人（签名）：管敏利



安全旁站监理记录表

工程名称：宁波前湾产业集团战略新兴产业园 12MWp 分布式光伏发电项目（F 地块、G 地块、H 地块）

编 号：ZHJL-ZXYFGH-AQPZ-20250428

现场工作内容		宁波前湾新区战新园 H 地块内 1#和 3#楼南部屋顶支墩基础、支架、组件和逆变器等吊运		
作业地点		战新园 H 地块园区内 1#和 3#南侧屋顶南面 		
作业项目 主要风险分析		屋顶吊运成捆散件易倾斜包装散落坠下。混凝土条形支墩基础易有零星小块混凝土脱落。		
施工现场 安全文明 施工评价	组织管理	12 名施工人员；管理人员 4 人，施工人员到场后，由现场管理人员进行安全技术交底。		
	平面布置	该屋顶为混凝土屋顶，屋顶有女儿墙，物品有成捆散件易倾斜包装散落坠下的危险。兼职司吊指挥人员楼顶和楼下各一人，利用对讲机进行沟通。一安全员负责警戒观察。		
	安全措施	屋顶周边有女儿墙防护；工人正确佩戴安全防护用品；要求在屋顶严禁在吊具和材料悬空下方行走。卸货严禁野蛮作业。		
现场主要问题	整改结果：无。		监理有关措施	复验意见：无。
	开始	2024 年 04 月 28 日 7 时 30 分	对应作业	吊运施工开始
旁站时间	结束	2024 年 04 月 28 日 17 时 00 分	对应作业	吊运施工结束



旁站监理人员（签名）：戚平

作业负责人（签名）：管敏利

安全旁站监理记录表

工程名称：宁波前湾产业集团战略新兴产业园 12MWp 分布式光伏发电项目（F 地块、G 地块、H 地块）

编号：ZHJL-ZXYFGH-AQPZ-20250429

现场工作内容		宁波前湾新区战新园 H 地块内 1#楼中部屋顶支墩基础、支架、组件和逆变器等吊运		
作业地点		战新园 H 地块园区内 1#楼屋顶东侧 		
作业项目 主要危险分析		屋顶吊运成捆散件易倾斜包装散落坠下。混凝土条形支墩基础易有零星小块混凝土脱落。		
施工现场安全文明 施工评价	组织管理	12 名施工人员；管理人员 4 人，施工人员到场后，由现场管理人员进行安全技术交底。		
	平面布置	该屋顶为混凝土屋顶，屋顶有女儿墙，物品有成捆散件易倾斜包装散落坠下的危险。兼职司吊指挥人员楼顶和楼下各一人，利用对讲机进行沟通。一安全员负责警戒观察。		
	安全措施	屋顶周边有女儿墙防护；工人正确佩戴安全防护用品；要求在屋顶严禁在吊具和材料悬空下方行走。卸货严禁野蛮作业。		
现场主要问题	整改结果：无		监理有关措施	复验意见：无
	开始	2024 年 04 月 29 日 7 时 30 分	对应作业	吊运施工开始
结束	2024 年 04 月 29 日 17 时 00 分	吊运施工结束		

旁站监理人员（签名）：戚平



作业负责人（签名）：管敏利



安全旁站监理记录表

工程名称：宁波前湾产业集团战略新兴产业园 12MWp 分布式光伏发电项目（F 地块、G 地块、H 地块）

编 号：ZHJL-ZXYFGH-AQPZ-20250430

现场工作内容		宁波前湾新区战新园 H 地块内 3#楼中部屋顶支墩基础、支架、组件和逆变器等吊运	
作业地点		战新园 H 地块园区内 3#楼屋顶西侧 	
作业项目		屋顶吊运成捆散件易倾斜包装散落坠下。混凝土条形支墩基础易有零星小块混凝土脱落。	
施工现场安全文明施工评价	组织管理	12 名施工人员；管理人员 4 人，施工人员到场后，由现场管理人员进行安全技术交底。	
	平面布置	该屋顶为混凝土屋顶，屋顶有女儿墙，物品有成捆散件易倾斜包装散落坠下的危险。兼职司吊指挥人员楼顶和楼下各一人，利用对讲机进行沟通。一安全员负责警戒观察。	
	安全措施	屋顶周边有女儿墙防护；工人正确佩戴安全防护用品；要求在屋顶严禁在吊具和材料悬空下方行走。卸货严禁野蛮作业。	
现场主要问题	整改结果：无		监理有关措施
			复验意见：无
旁站时间	开始	2024 年 04 月 30 日 7 时 30 分	对应作业
	结束	2024 年 04 月 30 日 17 时 00 分	

旁站监理人员（签名）：戚平

作业负责人（签名）：管敏利



安全旁站监理记录表

工程名称：宁波前湾产业集团战略新兴产业园 12MWp 分布式光伏发电项目（F 地块、G 地块、H 地块）

编号：ZHJL-ZXYFGH-AQPZ-20250501

现场工作内容		宁波前湾新区战新园 H 地块内 3#和 1#楼顶层屋顶支墩基础、支架、组件和逆变器等吊运		
作业地点		战新园 H 地块园区内 1#和 3#楼之间  		
作业项目 主要危险分析		屋顶吊运成捆散件易倾斜包装散落坠下。混凝土条形支墩基础易有零星小块混凝土脱落。		
施工现场 安全文明 施工评价	组织管理	12 名施工人员；管理人员 4 人，施工人员到场后，由现场管理人员进行安全技术交底。		
	平面布置	该屋顶为混凝土屋顶，屋顶有女儿墙，物品有成捆散件易倾斜包装散落坠下的危险。兼职司吊指挥人员楼顶和楼下各一人，利用对讲机进行沟通。一安全员负责警戒观察。		
	安全措施	屋顶周边有女儿墙防护；工人正确佩戴安全防护用品；要求在屋顶严禁在吊具和材料悬空下方行走。卸货严禁野蛮作业。		
现场主要问题	整改结果：无	监理有关措施	复验意见：无	
旁站时间	开始	2024 年 05 月 01 日 7 时 30 分	对应作业	吊运施工开始
	结束	2024 年 05 月 01 日 17 时 00 分		吊运施工结束

旁站监理人员（签名）：戚平


作业负责人（签名）：管敏利



安全旁站监理记录表

工程名称：宁波前湾产业集团战略新兴产业园 12MWp 分布式光伏发电项目（F 地块、G 地块、H 地块）

编 号：ZHJL-ZXYFGH-AQPZ-20250502

现场工作内容		宁波前湾新区战新园 H 地块内 1#楼顶层屋顶支墩基础、支架、组件和逆变器等吊运		
作业地点		战新园 H 地块园区内 1#和 3#楼之间 		
作业项目 主要危险分析		屋顶吊运成捆散件易倾斜包装散落坠下。混凝土条形支墩基础易有零星小块混凝土脱落。		
施工现场安全文明 施工评价	组织管理	12 名施工人员；管理人员 4 人，施工人员到场后，由现场管理人员进行安全技术交底。		
	平面布置	该屋顶为混凝土屋顶，屋顶有女儿墙，物品有成捆散件易倾斜包装散落坠下的危险。兼职司吊指挥人员楼顶和楼下各一人，利用对讲机进行沟通。一安全员负责警戒观察。		
	安全措施	屋顶周边有女儿墙防护；工人正确佩戴安全防护用品；要求在屋顶严禁在吊具和材料悬空下方行走。卸货严禁野蛮作业。		
现场主要问题	整改结果：无		监理有关措施	复验意见：无
	开始	2024 年 05 月 02 日 7 时 30 分	对应作业	吊运施工开始
旁站时间	结束	2024 年 05 月 02 日 10 时 30 分		吊运施工结束


旁站监理人员（签名）：戚平

作业负责人（签名）：管敏利



安全旁站监理记录表

工程名称：宁波前湾产业集团战略新兴产业园 12MWp 分布式光伏发电项目（F 地块、G 地块、H 地块）编 号：ZHJL-ZXYFGH-AQPZ-20250518


现场工作内容		宁波前湾新区战新园 F 地块内 5#楼顶层屋顶支墩基础、支架、组件和逆变器等吊运		
作业地点		战新园 F 地块园区内 5#楼北侧 		
作业项目 主要危险分析		屋顶吊运成捆散件易倾斜包装散落坠下。混凝土条形支墩基础易有零星小块混凝土脱落。		
施工现场 安全文明 施工评价	组织管理	10 名施工人员；管理人员 4 人，施工人员到场后，由现场管理人员进行安全技术交底。		
	平面布置	该屋顶为混凝土屋顶，屋顶有女儿墙，物品有成捆散件易倾斜包装散落坠下的危险。兼职司吊指挥人员楼顶和楼下各一人，利用对讲机进行沟通。一安全员负责警戒观察。		
	安全措施	屋顶周边有女儿墙防护；工人正确佩戴安全防护用品；要求在屋顶严禁在吊具和材料悬空下方行走。卸货严禁野蛮作业。		
现场主要问题	整改结果：无		监理有关措施	复验意见：无
	开始	2024 年 05 月 18 日 7 时 30 分	对应作业	吊运施工开始
结束	2024 年 05 月 18 日 15 时 30 分	吊运施工结束		

旁站监理人员（签名）：戚平作业负责人（签名）：管敏利

安全旁站监理记录表

工程名称：宁波前湾产业集团战略新兴产业园 12MWp 分布式光伏发电项目（F 地块、G 地块、H 地块）

编 号：ZHJL-ZXYFGH-AQPZ-20250519

现场工作内容		宁波前湾新区战新园 F 地块内 6#楼顶层屋顶支墩基础、支架、组件和逆变器等吊运	
作业地点		战新园 F 地块园区内 6#楼北侧 	
作业项目 主要风险分析		屋顶吊运成捆散件易倾斜包装散落坠下。混凝土条形支墩基础易有零星小块混凝土脱落。	
施工现场 安全文明 施工评价	组织管理	10 名施工人员；管理人员 4 人，施工人员到场后，由现场管理人员进行安全技术交底。	
	平面布置	该屋顶为混凝土屋顶，屋顶有女儿墙，物品有成捆散件易倾斜包装散落坠下的危险。兼职司吊指挥人员楼顶和楼下各一人，利用对讲机进行沟通。一安全员负责警戒观察。	
	安全措施	屋顶周边有女儿墙防护；工人正确佩戴安全防护用品；要求在屋顶严禁在吊具和材料悬空下方行走。卸货严禁野蛮作业。	
现场主要问题	整改结果：无		监理有关措施 复验意见：无。
	旁站时间	开始 2024 年 05 月 19 日 13 时 00 分 结束 2024 年 05 月 19 日 16 时 30 分	对应作业 吊运施工开始 吊运施工结束

旁站监理人员（签名）：戚平

作业负责人（签名）：管敏剑



安全旁站监理记录表


工程名称：宁波前湾产业集团战略新兴产业园 12MWp 分布式光伏发电项目（F 地块、G 地块、H 地块）

编号： ZXYFGH-AQPZ-20250409

现场工作内容		防水卷材支墩吊装作业		
作业地点		战 F 地块		
作业项目 主要危险分析		吊装时未绑扎牢固有掉落物品的危险		
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	施工工人 5 人，班组长 1 人，吊车 1 台。现场安全管理人员到位，机械准备到位，已进行安全交底		
	平面 布置	吊装作业前支腿牢固、平稳、不倾斜，吊车使用中回转半径内严禁站人		
	安全 措施	现场布置合理，安全警示带已挂，能满足施工安全要求，安全措施符合安全文明标准化管理规定要求，安全防护用品、设施的投入使用满足作业要求		
现场 主要 问题	现场安全措施符合安全文明标准化管理规定要求		监理 有关 措施 复验意见： 无	
	整改结果： 无			
旁站 时间	开始	2025 年 04 月 09 日	对应 作业	现场工人作业良好
	结束	2025 年 04 月 09 日		

旁站监理人员（签名）：李平

作业负责人（签名）：曹敏



安全旁站监理记录表

工程名称：宁波前湾产业集团战略新兴产业园 12MWp 分布式光伏发电项目（F 地块、G 地块、H 地块）

编号： ZXYFGH-AQPZ-20250410


现场工作内容		条形支墩吊装作业		
作业地点		战 F 地块		
作业项目 主要危险分析		吊装时未绑扎牢固有掉落物品的危险		
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	施工工人 9 人，班组长 1 人，吊车 1 台。现场安全管理人员到位，机械准备到位，已进行安全交底		
	平面 布置	吊装作业前支腿牢固、平稳、不倾斜，吊车使用中回转半径内严禁站人		
	安全 措施	现场布置合理，安全警示带已挂，能满足施工安全要求，安全措施符合安全文明标准化管理规定要求，安全防护用品、设施的投入使用满足作业要求		
现场 主要 问题	现场安全措施符合安全文明标准。		监理 有关 措施 复验意见：无	
	整改结果：无。			
旁站 时间	开始	2025 年 04 月 10 日	对应 作业	现场工人作业良好
	结束	2025 年 04 月 10 日		

旁站监理人员（签名）：

李行

作业负责人（签名）：

葛敏



安全旁站监理记录表

工程名称：宁波前湾产业集团战略新兴产业园 12MWp 分布式光伏发电项目（F 地块、G 地块、H 地块）

编号： ZXYFGH-AQPZ-20250410

现场工作内容		光伏支架和逆变器吊装作业			
作业地点		战 F 地块			
作业项目 主要危险分析		吊装时未绑扎牢固有掉落物品的危险			
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	施工工人 9 人，班组长 1 人，吊车 1 台。现场安全管理人员到位，机械准备到位，已进行安全交底			
	平面 布置	吊装作业前支腿牢固、平稳、不倾斜，吊车使用中回转半径内严禁站人			
	安全 措施	现场布置合理，安全警示带已挂，能满足施工安全要求，安全措施符合安全文明标准化管理规定要求，安全防护用品、设施的投入使用满足作业要求			
现场 主要 问题	现场安全隐患整改通知单 标准		监理 有关 措施	监理人员对机械设备车辆保险、车辆年检、特种作业人员证件进行查验，证件齐全有效	
	整改结果： 无			复验意见： 无	
旁站 时间	开始	2025 年 04 月 10 日		对应 作业	现场工人作业良好
	结束	2025 年 04 月 10 日			

旁站监理人员（签名）：

李平

作业负责人（签名）：

曹敏利




安全旁站监理记录表

工程名称：宁波前湾产业集团战略新兴产业园 12MWp 分布式光伏发电项目（F 地块、G 地块、H 地块）
编号： ZXYFGH-AQPZ-20250603

现场工作内容		光伏支墩吊装作业		
作业地点		战 G 地块		
作业项目 主要危险分析		吊装时未绑扎牢固有掉落物品的危险		
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	施工工人 10 人，班组长 1 人，吊车 1 台。现场安全管理人员到位，机械准备到位，已进行安全交底		
	平面 布置	吊装作业前支腿牢固、平稳、不倾斜，吊车使用中回转半径内严禁站人		
	安全 措施	现场布置合理，安全警示带已挂，能满足施工安全要求，安全措施符合安全文明标准化管理规定要求，安全防护用品、设施的投入使用满足作业要求		
现场 主要 问题	现场安全措施符合安全文明标准		监理 有关 措施	
	整改结果： 无		复验意见： 无	
旁站 时间	开始	2025 年 06 月 03 日	对应 作业	现场工人作业良好
	结束	2025 年 06 月 03 日		

旁站监理人员（签名）：李平 作业负责人（签名）：张敏利



安全旁站监理记录表

工程名称： 宁波前湾产业集团战略新兴产业园 12MWp 分布式光伏发电项目（F 地块、G 地块、H 地块）
编号： ZXYFGH-AQPZ-20250603

现场工作内容		光伏支架吊装作业			
作业地点		战 G 地块			
作业项目 主要危险分析		吊装时未绑扎牢固有掉落物品的危险			
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	施工工人 10 人，班组长 1 人，吊车 1 台。现场安全管理人员到位，机械准备到位，已进行安全交底			
	平面 布置	吊装作业前支腿牢固、平稳、不倾斜，吊车使用中回转半径内严禁站人			
	安全 措施	现场布置合理，安全警示带已挂，能满足施工安全要求，安全措施符合安全文明标准化管理规定要求，安全防护用品、设施的投入使用满足作业要求			
现场 主要 问题	现场安全隐患整改情况 文明标准		监理 有关 措施	监理人员对机械设备车辆保险、车辆年检、特种作业人员证件进行查验，证件齐全有效	
	整改结果： 无			复验意见： 无	
旁站 时间	开始	2025 年 06 月 03 日		对应 作业	现场工人作业良好
	结束	2025 年 06 月 03 日			

旁站监理人员（签名）： 何宁 作业负责人（签名）： 张敏列



安全旁站监理记录表

工程名称：宁波前湾产业集团战略新兴产业园 12MWp 分布式光伏发电项目（F 地块、G 地块、H 地块）

编号： ZXYFGH-AQPZ-20250604


现场工作内容		光伏组件吊装作业		
作业地点		战 G 地块		
作业项目 主要风险分析		吊装时未绑扎牢固有掉落物品的危险		
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	施工工人 16 人，班组长 1 人，吊车 1 台。现场安全管理人员到位，机械准备到位，已进行安全交底		
	平面 布置	吊装作业前支腿牢固、平稳、不倾斜，吊车使用中回转半径内严禁站人		
	安全 措施	现场布置合理，安全警示带已挂，能满足施工安全要求，安全措施符合安全文明标准化管理规定要求，安全防护用品、设施的投入使用满足作业要求		
现场 主要 问题	现场安全措施符合要求 文明标准		监理 有关 措施 复验意见：无	
	整改结果： 无			
旁站 时间	开始	2025 年 06 月 04 日	对应 作业	现场工人作业良好
	结束	2025 年 06 月 04 日		

旁站监理人员（签名）：

李行

作业负责人（签名）：

管银红



安全旁站监理记录表

工程名称：宁波前湾产业集团战略新兴产业园 12MWp 分布式光伏发电项目（F 地块、G 地块、H 地块）

编号： ZXYFGH-AQPZ-20250605



现场工作内容		光伏组件吊装作业		
作业地点		战 G 地块		
作业项目 主要危险分析		吊装时未绑扎牢固有掉落物品的危险		
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	施工工人 16 人，班组长 1 人，吊车 1 台。现场安全管理人员到位，机械准备到位，已进行安全交底		
	平面 布置	吊装作业前支腿牢固、平稳、不倾斜，吊车使用中回转半径内严禁站人		
	安全 措施	现场布置合理，安全警示带已挂，能满足施工安全要求，安全措施符合安全文明标准化管理规定要求，安全防护用品、设施的投入使用满足作业要求		
现场 主要 问题	现场安全文明施工符合安全文明标准		监理单位对机械设备车辆保险、车辆年检、特种作业人员证件进行查验，证件齐全有效 复验意见： 无	
	整改结果： 无			
旁站 时间	开始	2025 年 06 月 05 日	对应 作业	现场工人作业良好
	结束	2025 年 06 月 05 日		

旁站监理人员（签名）：

李

作业负责人（签名）：

曹



安全旁站监理记录表

工程名称：宁波前湾产业集团战略新兴产业园 12MWp 分布式光伏发电项目（F 地块、G 地块、H 地块）
 编号： ZXYFGH-AQPZ-20250606

现场工作内容		光伏支墩和组件吊装作业		
作业地点		战 G 地块		
作业项目 主要危险分析		吊装时未绑扎牢固有掉落物品的危险		
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	施工工人 16 人，班组长 1 人，吊车 1 台。现场安全管理人员到位，机械准备到位，已进行安全交底		
	平面 布置	吊装作业前支腿牢固、平稳、不倾斜，吊车使用中回转半径内严禁站人		
	安全 措施	现场布置合理，安全警示带已挂，能满足施工安全要求，安全措施符合安全文明标准化管理规定要求，安全防护用品、设施的投入使用满足作业要求		
现场 主要 问题	现场安全措施符合安全文明标准 文明标准		监理单位对机械设备车辆保险、车辆年检、特种作业人员证件进行查验，证件齐全有效 复验意见： 符合	
	整改结果： 符合			
旁站 时间	开始	2025 年 06 月 06 日	对应 作业	现场工人作业良好
	结束	2025 年 06 月 06 日		

旁站监理人员（签名）：李江

作业负责人（签名）：张敏



安全旁站监理记录表

工程名称：宁波前湾产业集团战略新兴产业园 12MWp 分布式光伏发电项目（F 地块、G 地块、H 地块）

编号： ZXYFGH-AQPZ-20250607

现场工作内容		光伏支墩和组件吊装作业		
作业地点		战 G 地块		
作业项目 主要风险分析		吊装时未绑扎牢固有掉落物品的危险		
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	施工工人 16 人，班组长 1 人，吊车 1 台。现场安全管理人员到位，机械准备到位，已进行安全交底		
	平面 布置	吊装作业前支腿牢固、平稳、不倾斜，吊车使用中回转半径内严禁站人		
	安全 措施	现场布置合理，安全警示带已挂，能满足施工安全要求，安全措施符合安全文明标准化管理规定要求，安全防护用品、设施的投入使用满足作业要求		
现场 主要 问题	现场安全文明施工 文明持牌		监理 有关 措施 监理人员对机械设备车辆保险、车辆年检、特种作业人员证件进行查验，证件齐全有效	
	整改结果： 无		复验意见： 无	
旁站 时间	开始	2025 年 06 月 07 日	对应 作业	现场工人作业良好
	结束	2025 年 06 月 07 日		

旁站监理人员（签名）：

李行

作业负责人（签名）：

符秋利



安全旁站监理记录表

工程名称：宁波前湾产业集团战略新兴产业园 12MWp 分布式光伏发电项目（F 地块、G 地块、H 地块）

编号： ZXYFGH-AQPZ-20250616

现场工作内容		光伏支墩和组件吊装作业			
作业地点		战 G 地块			
作业项目 主要风险分析		吊装时未绑扎牢固有掉落物品的危险			
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	施工工人 11 人，班组长 1 人，吊车 1 台。现场安全管理人员到位，机械准备到位，已进行安全交底			
	平面 布置	吊装作业前支腿牢固、平稳、不倾斜，吊车使用中回转半径内严禁站人			
	安全 措施	现场布置合理，安全警示带已挂，能满足施工安全要求，安全措施符合安全文明标准化管理规定要求，安全防护用品、设施的投入使用满足作业要求			
现场 主要 问题	现场安全措施符合安全文明标准 元明好		监理 有关 措施	监理人员对机械设备车辆保险、车辆年检、特种作业人员证件进行查验，证件齐全有效	
	整改结果： 元			复验意见： 元	
旁站 时间	开始	2025 年 06 月 16 日		对应 作业	现场工人作业良好
	结束	2025 年 06 月 16 日			

旁站监理人员（签名）：李行

作业负责人（签名）：管振江

