

安全旁站检查记录表

工程名称：江西欧沃生物技术有限公司 733.8kWp 屋顶分布式光伏电站项目

编号：SHYS-CZZH-PZ-001

现场工作内容	水泥墩、支架吊装		
作业地点			
作业项目 主要风险分析	高空坠落；过往车辆；		
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	6名施工人员及1名吊装车司机；1名叉车司机，作业看板内容齐全。 施工人员到场后，由现场管理人员进行讲解安全知识以及进行安全技术交底	
	平面 布置	地面较平整，无塌方隐患	
	安全 措施	警示带拉好，安全帽带好，各种机械设备和车辆严禁无证人员操作，并应对各种机械设备进行定期检修或更换，高处作业和起吊作业严禁在大风和雷雨天气进行。起吊作业时，要注意绳索等捆绑物是否符合起吊要求，严禁吊车超载作业。	
现场主要问题		监 理 有 关 措 施	
	整改结果：		复验意见：
旁站 时间	开始	2025 年 04 月 29 日 10 时	对 应 作 业
	结束	2025 年 04 月 29 日 17 时	

旁站监理人员（签名）：



作业负责人（签名）



安全旁站检查记录表

工程名称：江西欧沃生物技术有限公司 733.8kWp 屋顶分布式光伏电站项目

编号：SHYS-CZZH-PZ-002

现场工作内容		安全爬梯安装	
作业地点			
作业项目	高空坠落；过往车辆；		
施工现场安全文明施工评价	组织管理	6名施工人员及1名吊装车司机；1名叉车司机，作业看板内容齐全。 施工人员到场后，由现场管理人员进行讲解安全知识以及进行安全技术交底	
	平面布置	地面较平整，无塌方隐患	
	安全措施	警示带拉好，安全帽带好，各种机械设备和车辆严禁无证人员操作，并应对各种机械设备进行定期检修或更换，高处作业和起吊作业严禁在大风和雷雨天气进行。起吊作业时，要注意绳索等捆绑物是否符合起吊要求，严禁吊车超载作业。	
现场主要问题		监理 有关 措施	
	整改结果：		复验意见：
旁站 时间	开始	2025 年 04 月 30 日 8 时	对应 作业
	结束	2025 年 04 月 30 日 11 时	

旁站监理人员（签名）：

作业负责人（签名）：

安全旁站检查记录表

工程名称：江西欧沃生物技术有限公司 733.8kWp 屋顶分布式光伏电站项目

编号：SHYS-CZZH-PZ-003

现场工作内容		接地扁铁走道板生命线吊装	
作业地点			
作业项目 主要风险分析		高空坠落；过往车辆；	
施工现场 安全文明 施工评价	组织管理	6 名施工人员及 1 名吊装车司机；1 名叉车司机，作业看板内容齐全。 施工人员到场后，由现场管理人员进行讲解安全知识以及进行安全技术交底	
	平面布置	地面较平整，无塌方隐患	
	安全措施	警示带拉好，安全帽带好，各种机械设备和车辆严禁无证人员操作，并应对各种机械设备进行定期检修或更换，高处作业和起吊作业严禁在大风和雷雨天气进行。起吊作业时，要注意绳索等捆绑物是否符合起吊要求，严禁吊车超载作业。	
现场主要问题	无		监理 有关 措施
	整改结果： 无		
旁站 时间	开始	2025 年 05 月 06 日 10 时	对应 作业
	结束	2025 年 05 月 06 日 11 时	

旁站监理人员（签名）：

夏旭

作业负责人（签名）：

陈明

安全旁站检查记录表


工程名称: 江西欧沃生物技术有限公司 733.8kWp 屋顶分布式光伏电站项目
编号: SHYS-CZZH-PZ-004

现场工作内容	今日水印 相机 180° 时间 2025-05-10 17:00	作业地点
主要危险分析	高空坠落；过往车辆；	作业项目 组织 6名施工人员及1名吊装车司机，1名叉车司机，作业看板内容齐全。 管理 施工人员进行讲解安全知识以及进行安全技术交底。 平面 地面较平整，无塌方隐患。 安全 警示带拉好，安全帽带好，各种机械设备和车辆严禁无证人员操作，并应对各种机械设备进行定期检修或更换，高处作业和起吊作业严禁在大风和雷雨天气进行。起吊作业时，要注意绳索等捆绑物是否符合起吊要求，严禁吊车超载作业。
现场主要问题	整改结果： 合格 措施： 合格 有关措施： 验收意见： 合格	旁站 开始 2025年05月10日14时 结束 2025年05月10日17时 对应 作业 旁站监理人员（签名）：_____ 作业负责人（签名）：_____

安全旁站检查记录表

工程名称：江西欧沃生物技术有限公司 733.8kWp 屋顶分布式光伏电站项目

编号：SHYS-CZZH-PZ-005

现场工作内容		车棚钢结构安装	
作业地点			
作业项目	高空坠落；过往车辆；		
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	6 名施工人员及 1 名吊装车司机；1 名叉车司机，作业看板内容齐全。 施工人员到场后，由现场管理人员进行讲解安全知识以及进行安全技术交底	
	平面 布置	地面较平整，无塌方隐患	
	安全 措施	警示带拉好，安全帽带好，各种机械设备和车辆严禁无证人员操作，并应对各种机械设备进行定期检修或更换，高处作业和起吊作业严禁在大风和雷雨天气进行。起吊作业时，要注意绳索等捆绑物是否符合起吊要求，严禁吊车超载作业。	
现场主要问题		监 理 有 关 措 施	
	整改结果：		复验意见：
旁站 时间	开始	2025 年 05 月 12 日 14 时	对应 作业
	结束	2025 年 05 月 12 日 17 时	

旁站监理人员（签名）：[Signature]

作业负责人（签名）：[Signature]

安全旁站检查记录表

工程名称：江西欧沃生物技术有限公司 733.8kWp 屋顶分布式光伏电站项目


编号：SHYS-CZZH-PZ-006

现场工作内容		逆变器吊装	
作业地点	 江西欧沃生物技术有限公司733.8kWp 屋顶分布式光伏电站项目 施工区域：屋顶 施工内容：逆变器吊装 拍摄时间：2025.05.18 14:19 天气：晴 26°C 地点：宜春市袁州区-江西欧沃生物技术有限公司 监理单位：上海青浦绿电光伏电力有限公司 施工单位：南昌正邦电力工程有限公司 施工班组：袁江光伏太阳能科技有限公司 今日水印 相机[欧沃] 2209 TKX6B2 1LXA2XN6		
作业项目 主要风险分析		高空坠落；过往车辆；	
施工现场安全文明 施工评价	组织管理	6名施工人员及1名吊装车司机；1名叉车司机，作业看板内容齐全。 施工人员到场后，由现场管理人员进行讲解安全知识以及进行安全技术交底	
	平面布置	地面较平整，无塌方隐患	
	安全措施	警示带拉好，安全帽带好，各种机械设备和车辆严禁无证人员操作，并应对各种机械设备进行定期检修或更换，高处作业和起吊作业严禁在大风和雷雨天气进行。起吊作业时，要注意绳索等捆绑物是否符合起吊要求，严禁吊车超载作业。	
现场主要问题		监理 有关 措施	
	整改结果：		复验意见：
旁站 时间	开始	2025 年 05 月 18 日 14 时	对应 作业
	结束	2025 年 05 月 18 日 17 时	

旁站监理人员（签名）：




作业负责人（签名）



安全旁站检查记录表

工程名称：江西欧沃生物技术有限公司 733.8kWp 屋顶分布式光伏电站项目

编号：SHYS-CZZH-PZ-007

现场工作内容	车棚钢结构安装		
作业地点			
作业项目 主要风险分析	高空坠落；过往车辆；		
施工现场 安全文明 施工评价	组织管理	6 名施工人员及 1 名吊装车司机；1 名叉车司机，作业看板内容齐全。 施工人员到场后，由现场管理人员进行讲解安全知识以及进行安全技术交底	
	平面布置	地面较平整，无塌方隐患	
	安全措施	警示带拉好，安全帽带好，各种机械设备和车辆严禁无证人员操作，并应对各种机械设备进行定期检修或更换，高处作业和起吊作业严禁在大风和雷雨天气进行。起吊作业时，要注意绳索等捆绑物是否符合起吊要求，严禁吊车超载作业。	
现场主要问题		无	监理有关措施 无 复验意见： 无
	整改结果：	无	
旁站时间	开始	2025 年 05 月 19 日 8 时	对应作业
	结束	2025 年 05 月 19 日 17 时	

旁站监理人员（签名）：

[Signature]


作业负责人（签名）

[Signature]

安全旁站检查记录表


工程名称：江西欧沃生物技术有限公司 733.8kWp 屋顶分布式光伏电站项目

编号：SHYS-CZZH-PZ-008

现场工作内容	组件吊装		
作业地点			
作业项目 主要风险分析	高空坠落；过往车辆；		
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	9 名施工人员及 1 名吊装车司机；1 名叉车司机，作业看板内容齐全。 施工人员到场后，由现场管理人员进行讲解安全知识以及进行安全技术交底	
	平面 布置	地面较平整，无塌方隐患	
	安全 措施	警示带拉好，安全帽带好，各种机械设备和车辆严禁无证人员操作，并应对各种机械设备进行定期检修或更换，高处作业和起吊作业严禁在大风和雷雨天气进行。起吊作业时，要注意绳索等捆绑物是否符合起吊要求，严禁吊车超载作业。	
现场主要问题			监理 有关 措施
	整改结果： 		
旁站 时间	开始	2025 年 05 月 21 日 8 时	对应 作业
	结束	2025 年 05 月 21 日 12 时	
旁站监理人员（签名）：		作业负责人（签名） 	

安全旁站检查记录表

工程名称：江西欧沃生物技术有限公司 733.8kWp 屋顶分布式光伏电站项目 编号：SHYS-CZZH-PZ-009

现场工作内容		组件吊装	
作业地点 			
作业项目 高空坠落；过往车辆；			
施工		组织	9 名施工人员及 1 名吊装车司机；1 名叉车司机，作业看板内容齐全。
现场		管理	施工人员到场后，由现场管理人员进行讲解安全知识以及进行安全技术交底
安全		平面	地面较平整，无塌方隐患
文明		布置	
施工		安全	警示带拉好，安全帽带好，各种机械设备和车辆严禁无证人员操作，并应对各种机械设备进行定期检修或更换，高处作业和起吊作业严禁在大风和雷雨天气进行。起吊作业时，要注意绳索等捆绑物是否符合起吊要求，严禁吊车超载作业。
评价		措施	
现场主要问题		整改结果： 	
旁站时间		开始	2025 年 05 月 22 日 8 时
		结束	2025 年 05 月 22 日 12 时
对应		作业	
旁站		作业负责人（签名）： 	
旁站		旁站监理人员（签名）： 