

安全监督检查记录表

工程名称：宁波前湾新区海拓园 7.0MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-AQJCJL-20220708

施工单位	浙江信基建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022 年 07 月 08 日	检查地点	园区各施工屋顶及材料堆场
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	1、园区各施工屋顶 1#、2#、3#和 4#楼屋顶施工现场进行进场以来安全隐患检查以及安全防护措施落实情况。 2、园区 2#楼西侧材料和设备堆放现场进行进场后安全隐患检查以及安全防护措施落实情况。		
存在问题	1、检查出园区 1#、2#和 3#楼屋顶安全防护围栏已安装，4#屋顶还未安装，防护围栏立柱斜撑只有一侧焊接固定，屋檐外侧无斜撑固定，防护围栏易向外侧倾斜倒伏。 2、检查出材料堆场区域设置和告示标识缺乏。		
整改要求	1、督促施工方对屋顶防护围栏立柱外侧加装一斜撑。 2、督促施工方对材料堆场集中码放材料，分类堆放；对堆放位置进行标识设置。		
检查人	戚平 2022 年 07 月 08 日	施工项目部 签收人/日期	郑知恩 2022 年 07 月 08 日
整改情况	已整改 整改负责人：郑知恩 日期 2022.7.9		
复查意见	经复查，已加固整改完成。 复查人：戚平 日期 2022.07.09		