

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：宁波前湾新区海拓园 7.0MWp 分布式光伏发电项目

编 号：ZHJL-JCJL-20220729

施工单位	浙江信基建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022 年 07 月 29 日	检查地点	园区各施工屋顶及材料堆场
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	1、园区各施工屋顶 1#、2#、3#和 4#楼屋顶施工现场进行台风来临前安全隐患检查以及安全防护措施落实情况。 2、园区 2#楼西侧材料和设备堆放现场进行台风来临前安全隐患检查以及安全防护措施落实情况。		
存在问题	1、检查出园区 2#和 4#楼屋顶有包装盛物用口袋卷材等随意丢弃现象，现场显杂乱无章，垃圾随风飞舞。 2、检查出材料堆场导轨包装膜及角钢扁钢包扎皮带和冲孔小碎片等随处可见。		
整改要求	1、督促施工方对屋顶施工垃圾用口袋进行盛装集中堆放，统一进行吊运下楼转运至材料堆场进行集中堆放处理。 2、督促施工方对材料堆场集中码放材料，分类堆放；对垃圾进行及时清理。		
检查人/日期	戚平 2022 年 07 月 29 日	施工项目部 签收人/日期	郑和恩 2022 年 07 月 29 日
整改情况	已整改 整改负责人：郑和恩 日期 2022.7.30		
复查意见	经复查，已整改完成。 复查人：戚平 日期 2022.07.30		