

安全监督检查记录表

工程名称：宁波前湾新区海拓园 7.0MWP 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-AQJCJL-202200819

施工单位	浙江信基建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022 年 08 月 19 日	检查地点	园区各施工屋顶、土建施工现场及材料堆场
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	1、园区各施工屋顶光伏区施工现场进行安全情况。 2、园区 2#楼西侧材料和设备堆放现场安全情况。 3、园区 2#和 3#配电房、电缆沟井以及储能设备基础开挖土建施工现场安全情况。		
存在问题	1、检查出在园区 1#和 2#楼屋顶进行施工安装时搬运组件和其他材料时没有从运维通道上行走通过，而是从彩钢瓦上通行，易导致彩钢瓦承压疲劳而破裂。 2、检查出在园区电缆沟井土建开挖施工现场，发现周边安全警示标识不够，道路封挡物不够，车辆绕行标识较少。		
整改要求	1、要求施工单位督促工人从运维通道上来回通行，杜绝在彩钢瓦上行走。 2、督促施工方对电缆沟井基坑底部周边及时进行安全预防措施，增加安全警示标识和封挡物品，增加绕行标识。		
检查人	戚平 2022 年 08 月 19 日	施工项目部 签收人/日期	盛信坤 2022 年 08 月 19 日
整改情况	已整改 整改负责人：盛信坤 2022 年 8 月 20 日		
复查意见	经复查，已整改闭环。 复查人：戚平 2022 年 08 月 20 日		