

安全监理检查记录表

工程名称：宁波前湾新区海拓园 7.0MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-AQJCJL-202200901

施工单位	浙江信基建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022 年 09 月 01 日	检查地点	园区各施工屋顶、土建施工现场及材料堆场
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	1、园区各施工屋顶光伏区施工现场进行安全情况。 2、园区 2#楼西侧材料和设备堆放现场安全情况。 3、园区 2#和 3#配电房、电缆沟井以及储能设备基础开挖土建施工现场安全情况。 4、积极应对防今年第 11 号台风，做好检查和防范工作。		
存在问题	1、检查出材料堆场导轨包装膜及角钢扁钢包扎皮带和组件箱包扎带等随处可见，多余材料堆放凌乱。 2、配电房大门处砌筑门柱未完成，挡雨水门未及时安装。 3、电缆沟井开挖出的淤泥和塘渣等未及时运出，随雨水往下水道流淌易导致淤塞。		
整改要求	1、要求施工单位组织人员积极把材料堆场分门别类整理号，清理易被大风吹散包装薄膜、纸箱等。光伏施工区检查加紧固定逆变器设备、组件等易被大风吹落的物品。 2、督促施工方对配电房大门积极进行临时封堵，预防雨水进入配电房设备基础。 3、要求施工单位组织人员把道路中间的电缆沟井周边的渣土淤泥立即清理。		
检查人	戚平 2022 年 09 月 01 日	施工项目部 签收人/日期	盛倍坤 2022 年 09 月 01 日
整改情况	已整改 整改负责人：盛倍坤 2022 年 9 月 2 日		
复查意见	经复查，已基本整改完成。 复查人：戚平 2022 年 09 月 02 日		