

通威渔光一体（东港）现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目

安全生产隐患排查治理报表

项目名称	上报时间	隐患部位及简要简述（包括重大隐患形成原因，可能影响范围等）	隐患编号	主要治理方案（包括治理措施、所需资金及治理期间所采取的措施等）	整改部门	整改责任人	整改时间	复查时间	复查结果
场区围栏施工	0930	临山地作业，存在山体落石可能发生	01	作业者全部正确佩戴安全帽，现场施工前查看是否有落石危险，施工过程中专人监督	徐州云天	刘东平	0929	0930	符合要求
场区围栏施工	0930	临省道施工交通繁忙，有交通意外风险	02	禁止工人在路面休息，上下班或运送材料走作业区域内		刘东平	0929	0930	符合要求
场区围栏施工	0930	人工抬运预制件可能造成压伤	03	量力而行，多使用机械运送，装卸防止碰撞伤害		刘东平	0929	0930	符合要求

备注：安全生产隐患排查表每月底前进行填报，将每月施工现场所有隐患部位进行如实登记，真实反映施工现场安全情况。

项目负责人签字：

王兴明

填报人：

朱琳琳

填报时间：2017 年 09 月 30 日



由 扫描全能王 扫描创建