

工程名称：华直当阳庙前镇 4x20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目

编号：HZDYM-QAQJC-001

施工单位	湖南卓越建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019 年 6 月 11 日	检查地点	光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	本项目已全容量并网发电，已进入整改消缺阶段。为落实安全生产责任，现对光伏区现场安全生产隐患进行全面检查。		
存在隐患	1、施工人员进入现场不戴或不正确佩戴安全帽。 2、高处作业不系或未正确使用安全带。 3、光伏区杂草较高且密，有虫、蛇出没。 4、危险设备场所无安全围栏、警示标志，或围栏安装不到位未合拢。 5、工器具没有定期进行检查实验。		
整改要求	1、进入施工区的人员必须正确佩戴安全帽，帽带要系紧。严禁坐、踏安全帽或把安全帽挪作他用。 2、高处作业人员必须使用安全带，且宜使用全方位防冲击安全带。安全带必须拴在牢固的构件上，并不得低挂高用。在施工过程中，应随时检查安全带是否拴牢。每次使用前，必须进行外观检查，安全带（绳）断股、霉变、虫蛀、损伤或铁环有裂纹、挂钩变形、接口缝线脱开等严禁使用。 3、在有毒蛇、毒蜂、毒虫出没的地区施工或外出时，应携带必要的防身器械、防护用品。 4、严格按照要求开展安全文明施工标准化工作，规范现场管理。危险设备、场所必须设置安全围栏和安全警示标志。警示标志应符合有关标准和要求。 5、受力工器具应该按照《电力建设安全工作规程》要求进行定期的预防性实验，不合格者严禁使用，每次使用前应进行外观检查。绝缘工具必须定期进行绝缘实验，其绝缘性能应符合要求：每次使用前应进行外观检查。机具应由专人保养维护，并作定期实验。		
检查人	陈瑜	施工项目部 签收人/日期	李时军
整改情况	完成整改 整改负责人：李时军 日期 2019.6.11		
复查意见	符合要求 复查人：陈瑜 日期 2019.6.11		



由 扫描全能王 扫描创建