

汨罗项目安全隐患排查工作任务清单

工程名称：汨罗2×20兆瓦渔光互补扶贫项目

序号	检查项目	发现问题	解决方式	整改责任人	整改时限	备注
一、	检查开关站站内安全隐患情况	1. 综合楼总配电箱未有防护盖。	增加防护盖	聂伟	3天内	
二、	检查南河坝料场安全文明施工情况	1. 物料堆放较乱、无物料牌，场地垃圾未清理。	整理材料、悬挂物料牌，清理垃圾。	王豹	3天内	
		2. 存放的高压电缆头等未采取保护措施。	需要包扎处理并做好防水保护。	王豹	3天内	
		3. 发现少数材料靠近岸边放置，且临边未采取防护措施。	临边处需要采取防护措施，材料堆放禁止靠近岸边。	王豹	3天内	
		4. 无灭火器材。	需要放置灭火器材	王豹	3天内	
		1. 码头有一处出现塌方现象	塌方处及时回填夯实处理	王豹	3天内	
		2. 管桩堆放较高、四周未见警示牌	应降低管桩堆放高度，需要悬挂警示牌。	王豹	3天内	

三、	检查南河坝码头安全文明施工情况	3. 离道路距离较近、没有隔离带或警戒线、警示牌。	应设置隔离带或警戒线、警示牌等	王豹	3天内	
		4. 北边码头仓库临时用电个别处不符合要求。	按临时用电规范要求整改。	王豹	3天内	
四、	检查双河坝码头安全文明施工情况	1. 物料堆放较乱、场地垃圾未清理。	安排人员及时整理、清理等	杨守国	3天内	
		2. 发现个别施工船倾斜，存在安全隐患。	安排人员及时修理	杨守国	3天内	
五、	检查光伏区安全文明施工情况	1. 个别带电区域没有警示标牌、隔离带或警戒线。	光伏区带电区域需要设警示标牌、隔离带或警戒线。	王豹、杨守国	3天内	
		2. 现场带电箱逆变处未贴“带电区域危险”等警示标牌。	需要贴相关警示标牌	王豹、杨守国	3天内	
		3. 未见施工单位防暑降温措施及备用药品等。	需要给施工工人发放相关防暑药品，并做好相关措施（如避开高温时间段施工等）	王豹、杨守国	3天内	