

监理检查记录表

工程名称：邓州永泰棉纺 10.5MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-YTMF-20190617

施工单位	先能电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019 年 06 月 17 日	检查地点	光伏电站场区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	落实安全生产魅力提升措施，深入排查治理安全事故隐患，确保迎峰度夏和防汛期间人身、电网、设备安全，公司结合实际，制定本工作方案，决定在全站范围内开展一次夏季专项安全检查活动，监理项目部主要检查以下要点： 1. 二次接点、电缆接头有无过热。 2. 热交换设备（空调、风机、冷却器等）工作是否正常，通风系统各风口风量是否正常。 3. 电力设备及电缆是否靠近热源，各部位照明设备与临近的电缆之间是否保持有足够的空间或距离。 4. 重点检查现场作业人员、吊装设备、人员组织、施工环境等方面的不安全因素。 5. 重点检查作业现场内外围栏设置是否规范作业过程是否失去安全带保护、设施是否存在隐患。		
存在问题	1. 屋面垃圾未清理干净，存在下雨堵塞屋面排水管隐患； 2. 汇集站设备安全警示标志脱落； 3. 施工用电动工具无保护罩。		
整改要求	1. 屋面垃圾清理干净； 2. 汇集站设备安全警示标志重新进行固定； 3. 施工用电动工具应有保护罩。		
检查人	王超	施工项目部 签收人/日期	张松 2019.6.17
整改情况	1. 屋面垃圾已清理干净。 2. 汇集站安全警示标志已重新固定。 3. 电动工具已加装保护罩。 整改负责人：张松 日期：2019年6月18日		
复查意见	经复查，已整改完成。 复查人：王超 日期：2019年6月18日		