

夏季安全专项检查记录

工程名称: 洛阳交运集团2.2兆瓦分布式光伏发电项目

施工单位	安徽三一建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019年06月10日	检查地点	交运集团厂区内
检查类型	各施工段安全隐患排查		
施工及检查情况简述	为贯彻落实公司夏季监理工作精神,深入排查施工安全隐患,确保夏季施工安全良好有序进行,特开展一次夏季专项安全检查活动,我监理项目部会同建设、施工项目部对厂区安全生产进行专项检查如下: 1. 屋面防暑用品发放及饮用水情况。 2. 车间加固车辆维护保养情况,车间焊接防火工作情况。 3. 电力设备及电缆是否靠近热源,各部位照明设备与临近的电缆之间是否保持有足够的空间或距离。 4. 检查现场作业人员安全交底、吊装设备、人员组织、施工环境、安全措施等方面的不安全因素。 5. 检查生活区电器设备、餐饮设备是否存在隐患。		
存在问题	 新来的工人没有发防暑用品		
	 防火布损坏变小		

灭火器单偏少，紧急关头作用小。



整改要求

1. 补发防暑用品；
2. 更换防火布；
3. 就近增加灭火器数量。

检查人

李明
徐雪松

施工项目部
签收人/日期

陈后德
2018.6.10

整改情况




新工人防暑用品增加了风油精



每处三个灭火器

每处三个灭火器



新增加的防火布

复查意见

符合要求

复查人:

日期:

2019年6月10日