

夏季安全专项检查记录

工程名称： 洛阳交运集团 2.2 兆瓦分布式光伏发电项目

施工单位	安徽三三建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019 年 06 月 10 日	检查地点	交运集团厂区内
检查类型	各施工段安全隐患排查		
施工及检查情况简述	<p>为贯彻落实公司夏季监理工作精神，深入排查施工安全隐患，确保夏季施工安全良好有序进行，特开展一次夏季专项安全检查活动，我监理项目部会同建设、施工项目部对厂区安全生产进行专项检查如下：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 屋面防暑用品发放及饮用水情况。2. 车间加固车辆维护保养情况，车间焊接防火工作情况。3. 电力设备及电缆是否靠近热源，各部位照明设备与临近的电缆之间是否保持有足够的空间或距离。4. 检查现场作业人员安全交底、吊装设备、人员组织、施工环境、安全措施等方面的不安全因素。5. 检查生活区电器设备、餐饮设备是否存在隐患。		
存在问题			
	新来的工人没有发防暑用品		
存在问题			
	防火布损坏变小		

灭火器单偏少，紧要关头作用小。



整改要求

1. 补发防暑用品；
2. 更换防火布；
3. 就近增加灭火器数量。

检查人

李朋
胡学东
徐雪松

施工项目部
签收人/日期

陈后稳
2019.6.10



新工人防暑用品增加了风油精

整改情况



每处三个灭火器

每处三个灭火器



新增加的防火布

复查意见

符合要求

复 查 人：胡学东

日期：2019 年 6 月 12 日