

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：烟台市皓阳光伏有限公司 3.3MWp 分布式光伏发电项目

编号：CZZH-YTHY-06

施工单位	珠海兴业新能源科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019 年 5 月 27 日	检查地点	路通厂区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	防暑降温措施及物品配备情况		
存在问题	1、施工现场未配备常用中暑药品 2、部分工人不佩戴安全帽 3、部分施工人员不了解高温天气休息制度		
整改要求	1、施工现场按照要求配备了常用中暑药品，做到有备无患。 2、对工人进行了安全教育，不因天气炎热而对安全意识松散。 3、班前会加强施工人员对高温天气休息制度了解。		
检查人	杨振宇	施工项目部 签收人/日期	杨振宇 5月27日
整改情况	整改以整改。 整改负责人：杨振宇 日期 2019.5.29		
复查意见	已按要求整改完毕 复查人：杨振宇 日期 2019.5.30		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。